

2023年工程资金检查报告(精选5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

工程资金检查报告篇一

工程质量检查监督的重要内容：

二、审查试验、计量、检验设备及特殊工种人员资格和专业施工队伍的资格，

三、审核材料、半成品、构配件、设备质量的检验、试验和存放管理，采购供应是否符合有关规定。材料、成品、半成品和设备等，必须有合格证和材质证明。x公司各开发单位生产制造的建筑产品也必须符合此规定。没有合格证或出厂证明，材质不清不符合使用要求的材料、设备、成品、半成品、预制构件，施工单位不得使用，业主单位不准验收。

工程资金检查报告篇二

3.2.2、内墙检查

- (1)、检查电箱、盒、管检查预埋记录是否通过，箱体保护。
- (2)、检查墙体孔、洞缺陷修补，管路砂浆保护；钢丝网材质、铺钉要求（钢丝网规格为镀锌网，孔径20w20，丝径0.7-1.0mm）
- (3)、检查灰饼、洞口护角检查（地面粉刷控制线），
- (4)、检查刷水泥胶浆掺801胶5%刷浆质量，

(5)、底层抹灰：基层湿水、配合比、抹灰质量、养护5天。

(6)、面层抹灰：基层湿水、配合比、表面细毛。

(7)、粉刷质量检查（记录上墙）；空鼓检查。

3.2.3、外墙检查

(1)、墙体孔、洞、缺陷修补，管路砂浆保护；钢丝网材质、铺钉要求（外墙因满铺钢丝网）

(2)、基层湿润；刷水泥胶浆掺801胶5%；刷浆质量。

(3)、底层抹灰：灰饼、配合比、基层湿润、厚度10mm□
养护5天。

(4)、中层抹灰：配合比、基层湿润、厚度10mm□养护5天。

(5)、面层抹灰：配合比、基层湿润、厚度10mm□表面拉细毛。

(6)、阴阳角、平整垂直度、阳台、空调板、滴水线、外凸部位等细部做法。

工程资金检查报告篇三

20xx年，我镇在发展农村经济中，以提高农业综合生产能力，转变农业增长方式为出发点，以建设优势农产品产业带，增强农产品加工业转化能力为落脚点，大力推动了农村经济的快速发展，特别是果品产，我们为了立足传统果品种植业的基础，落实好果品业发展规划，达到“脱贫必须治山，治山必先治水”的目标，计划通过发展水利节水灌溉工程，改善水源条件，达到每亩果园年增产三成以上，年人均增收500元以上的目标。我镇因启动资金严重短缺，计划确定后，一直

为筹集资金而努力。特别是注册了“某某牌”黄桃和葡萄的“绿色食品”商标之后，为了保证本年度我镇大规模果树种植如期实现，增加我镇的经济效益，特向财政部门急需申请启动资金200万元，现报告如下：

全镇以黄金桃和葡萄为主的名优特果园发展到万亩，建成两个万亩果品基地（万亩黄桃基地、万亩葡萄基地），果品面积占耕地面积的78，达到万亩，年产果品8000万公斤，产值过亿元，明年争取全镇在人均亩山地的基础上，80以上的村成为“无粮村”，实现年人均收入2480元。可是，由于受水利条件的限制，许多岭坡、山地栽植的果树因为受干旱和传统灌溉形成浪费而加大投入的影响，一直制约着我镇果品种植向更高目标的发展。

由于我镇山岭、水库分布比较均匀，只要合理利用好现有的水利资源，减少水资源浪费，基本上所有的山岭、荒坡都可以得到有效灌溉。

建成防渗渠、维修防渗渠、喷灌工程和高新节水灌溉，可以减少传统灌溉的大水漫灌、跑、冒、滴、漏现象，大大提高水的利用率。

根据我镇实际和所需资金，估算需用新投资200万元，具体包括：新修建防渗渠；维修防渗渠，预计总投资100万元；喷灌工程、高新节水灌溉设施全长328km²预计总投资80万元；其资金由我镇自筹。

新修建防渗渠，维修防渗渠，喷灌工程、高新节水灌溉设施全长328km²可以使30000万亩果园普遍接受有效灌溉。另外，如果把原先因受水源限制的荒岭荒坡开辟出来，利用明年夏季雨季造林之机，栽植上果树，即可扩大果林面积220亩，如果这项工程能按原计划实施成功，根据测算分析，预计可新开辟年产800万公斤的优质果品种植区，年增加产值近100万元。

该项目启动资金到位后，镇自筹资金从镇财政拨付。计划从20xx年第一季度开始实施，到第三季度末竣工投入使用。

工程资金检查报告篇四

各市(县)、区住建(建设)局，各有关单位：

为全面落实我市工程质量治理两年行动实施方案的目标任务，进一步加强工程建设责任主体和有关单位的质量意识，落实五方主体项目负责人质量终身责任，提升我市工程质量总体水平，6月28日到7月1日，无锡市住房和城乡建设局组织专家，对全市范围内在建的建筑工程开展了20上半年度工程质量大检查活动，现将此次检查有关情况通报如下：

1、总体情况

此次大检查随机抽查了无锡地区19个工程项目，总建筑面积约30万平方米。检查的主要内容是：(1)抽查工程质量监督档案；(2)检查项目建设、勘察、设计、施工、监理等单位的质量行为和工程质保资料；(3)现场抽查涉及工程主体结构安全和重要使用功能的实体质量；(4)预拌砂浆使用情况；(5)现场抽测15个砼构件强度、28块现浇板厚度、26个砼构件钢筋保护层厚度。根据检查组发现的问题，共签发工程质量整改通知书7份。

通过此次检查的实体质量、各方质量行为、工程质保资料，以及一些实体抽测的情况进行综合分析，目前我市建筑工程质量水平总体保持平稳，各市(县)、区工程质量监管能力逐步提升，参建各方的质量行为日趋规范，工程建设强制性标准执行较好。主要体现在：

1、工程建设各方责任主体和有关单位质量行为日趋规范。参建各方质量意识逐步加强，工程质量责任能较好得到落实，能严格执行工程质量有关的法律法规、工程建设强制性标准

条文和规范性文件。

2、工程质保资料基本齐全、同步。大多数工程已按要求使用江苏省新版《建设工程施工质量验收资料》，现场检查的工程质量控制资料、涉及工程结构安全性和功能性检测的资料基本齐全，并且基本与工程施工进度同步。

3、工程实体质量总体保持平稳。大部分工程的参建单位能严格按照设计文件和工程建设有关规范、标准、规程、图集组织施工，各类住宅工程质量总体符合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》、“无锡市建筑工程质量通病防治措施”的通知等相关要求，质量通病防治等各项施工方案的措施基本得到落实。

4、实体抽测情况：现浇混凝土构件回弹强度推定值抽测合格率60%，现浇楼板厚度抽测合格率72%，钢筋保护层厚度抽测合格率100%，现浇砼构件强度和楼板厚度抽测不合格率较去年有所上升。

5、预拌砂浆使用情况：大部分砌筑工程根据设计文件的要求使用预拌砂浆，粉刷工程使用预拌砂浆的比例目前还偏低。

二、检查发现的主要问题

(一)质量行为方面

1、部分建设单位的质量行为不规范。部分工程施工许可证手续办理滞后；个别工程建设单位未能将施工图审查意见书、审图回复及设计变更文件反馈给施工、监理单位；个别项目未按绿色建筑专篇的要求使用预拌砂浆，如xdg(xq)-2011-38地块房地产开发项目c□d□e块11#房。建设单位对无锡市建筑工程质量通病防治措施(锡建工〔2013〕9号)文件执行力度不够，不能及时组织调整相关设计内容，致使现场质量通病措施落实不到位；建筑物沉降观测时间滞后或未进行沉降观测。

2、部分监理单位的质量行为不规范。部分工程未根据《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》配备足够的监理人员;个别项目总监理工程师不在现场;监理规划编制针对性不强;防治质量通病的监理实施细则未根据设计文件、规范、省、市相关文件通知及现场实际情况进行编制;对于现场存在的质量问题,监理单位未及时出具书面通知责成施工单位进行整改;关键部位、关键工序未旁站;部分监理旁站记录反映内容不完整,与现场施工情况不一致;无监理平行检查记录。

3、部分施工单位质量行为不规范。部分工程未根据《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》配备足够的施工管理人员;部分施工单位质量责任制未有效建立,项目经理等岗位形同虚设,质量管理人员未常驻现场;现场质保体系不健全,质量管理制度不落实,实体质量保证能力低,主要表现:部分施工单位未按设计文件进行施工,未认真执行所编制的各种施工方案,施工技术标准执行不严,施工操作技术规程及设计文件中采用的现行规范标准图集现场配置不齐全,导致质量问题和通病的出现。

(二)现场实体质量方面

1、未执行江苏省《住宅工程质量通病控制标准》和无锡市建筑工程质量通病防治措施(锡建工〔2013〕9号)文件的要求,具体表现在:本次检查中发现多数工程未将质量通病防治措施纳入施工图设计文件及根据相应质量通病防治措施出具设计变更文件。部分项目在设计文件已有质量通病防治专篇的情况下,仍未执行质量通病防治的各项内容,如商品房b地块3#房等工程。部分项目在编制质量通病防治方案和质量通病防治实施细则未根据设计、规范、相关文件及现场实际情况进行调整,导致现场质量通病措施未有效落实,如外窗窗台梁高度不足150mm、窗台未内高外低及坡度不足10%;窗侧砣框厚度不足120mm等问题,易造成外窗渗漏隐患。住宅工程顶层砌筑砂浆强度低于m7.5;墙体转角部位漏设构造柱;墙

体拉结筋间距大于500mm□易造成墙体裂缝等质量问题的发生。

2、本次检查抽查到的操作面，钢筋工程总体符合设计文件和验收规范要求，但钢筋工程质量问题还普遍存在，有些问题还暴露出监理、施工单位对设计文件和规范理解的欠缺：部分工程钢筋施工存在较多不符合设计、规范和图集的问题，如剪力墙边缘构件箍筋和单肢箍规格、间距未按设计施工；框架梁偏心未按设计要求进行框架梁加腋；剪力墙边缘构件纵筋绑扎搭接接头在非连接区连接，且接头未错开，绑扎搭接区域范围内箍筋未加密；箍筋弯钩水平段长度不足10d等现象还普遍存在。

3、部分现浇混凝土结构，特别是剪力墙结构体系的砼外观质量较差和构件几何尺寸偏差较大，主要表现在以下几个方面：剪力墙砼蜂窝、麻面、露筋情况较严重；变形缝两侧构件几何尺寸偏差较大，剪力墙厚度不足设计要求；二次结构浇筑质量较差；外挑板立模高度不足，致使成型的外挑板厚度不足设计要求；施工现场留置的砼试块内容标识不完整；砼同条件试块未放置在结构相应部位。

4、水电安装方面□sc管的套管处缺跨接或离墙过近；leb的4×5的接地扁钢与圆钢连接方式不对；成排敷设pvc管间距过近，部分pvc管重叠超楼板2/3；接线盒未见3c认证标识且部分接线盒未错开，部分pvc电导管保护层不够；公共部位照明配管设计为jdg管，现场施工为pvc管。

(三)施工、监理资料方面

(四)质量监督档案方面

本次大检查对所检项目的质量监督档案作了有针对性的检查，各区(市)质量监督机构大多数能按江苏省2014版档案的要求

设立监督档案，但监督档案检查中也发现了一些问题。如部分监督机构对于住宅工程质量通病防治的监管力度不足，导致个别地区住宅工程质量通病防治措施未有效落实；部分工程五方责任主体质量承诺书项目负责人未签名；个别工程存在质量监督机构单人执法现象；监督抽查频次不足；部分监督抽查记录内容表述不清或过于笼统，不能反映出工程实际质量状况；部分整改回复资料内容不具体，缺少相关附件、图片等证明材料；对不合格检测报告处理情况未进行跟踪，质量监督抽查工作内容在监督档案中没有反映。

三、通报批评的单位和工程

3、宜兴融达建设有限公司承建、南京德阳工程监理咨询有限公司监理的亿达大厦工程。

四、今后工作要求

1、针对此次检查组下达的《工程质量整改通知书》，有关责任单位应积极落实整改，各市(县)、区住建局(建设局)应对整改情况跟踪检查；对存在严重违法违规行为或结构安全隐患的工程建设责任方，各地区应依照有关法律法规进行处罚，并将处罚及整改情况及时上报市住建局。对于工程实体检测时查出的问题，要委托有资质的检测单位进行检测，根据检测结果决定是否采取加固等相应措施，确保工程结构安全；同时全市各参建单位要以本次检查为契机，对照质量问题汇总表，全面检查存在问题，举一反三，全面提升质量管理水平。

2、进一步落实工程质量责任追究制度，明确建设单位是工程质量的第一责任人，对工程质量负全面责任，勘察、设计、施工、监理等单位以及检测机构按照法律、法规和合同约定，对工程质量承担相应责任。各地区要进一步规范工程参建各方的质量行为，严格执行基本建设程序和工程建设标准，遵循科学规律，保证工程建设的合理工期、造价和质量。

3、进一步加强工程质量通病专项治理的工作，各地区质量监督机构要根据《关于进一步加强无锡市住宅工程质量通病专项治理的通知》(锡质监字[2016]02号)文件要求，将住宅工程质量通病专项治理作为一项监督重点，定期组织针对通病治理的专项检查，通过抽查、巡查和组织专项检查等手段，督促各参建单位落实专项治理责任，及时发现质量通病治理过程存在的问题。严格执行实体样板引路制度，在每个分部、分项工程开工前，将对实体样板进行检查，未制作实体样板或样板制作不符合要求的，施工单位不得进行该分部、分项工程施工。针对住宅工程质量特点和常见问题，编制住宅工程质量通病专项治理技术方案，开展住宅工程质量通病的专项治理，严格质量责任落实，使工程质量水平明显提高，投诉明显减少，住户质量满意度明显提高。

4、各地区质量监督机构要进一步改进监督管理模式，逐步提升监管效能，把参建各方的质量行为、质保体系的建立和运行、实体质量、实体抽测、材料抽检、质量通病防治等，作为监督检查的主要内容，实现行为监督与实体监督的有效结合。各监督机构应着力规范质监人员的监督检查执法行为，严格按照有关规定编制、整理监督档案，逐步规范监督检查记录、整改(停工)通知书等各类质监执法文书的书写，能够真实反映工程质量水平。同时，各监督机构应加大监督执法力度，加强对工程质量违法违规行为的处理，逐步完善质量诚信考评体系。

工程建设各方主体要牢固树立工程建设必须站在对人民群众利益负责、对社会负责、对企业自身发展负责的高度，真正把工程质量工作摆上重要位置，规范质量管理行为，严格工程质量管理。进一步明确和细化工程建设各方主体责任，落实保障措施，充分履行职责，常抓不懈，通过各方共同努力，进一步提高我市工程质量水平，努力打造精品工程。

附件：2016年上半年度全市质量大检查情况汇总表

无锡市住房和城乡建设局

年7月12日

[点击下一页更精彩](#)工程质量检查通报

工程资金检查报告篇五

市发改委：

我县xx镇、白地市镇、金桥镇、太和堂镇、黄土铺镇为祁东县中西部重镇，五个乡镇文化站均下辖中西乐队、渔鼓演唱队、盘腰鼓表演队、花鼓剧团等，文艺专业人员众多，文化事业发展基础较好。由于文化基础设施投入不足，文化传播平台缺乏，没有规范的固定演出场所，特备文呈报，急需建设综合性文化站。

（略）

每个项目建设总投资为24万元，其中申请中央文化站建设专项资金16万元，每个文化站及下属文艺团体自筹8万元，现自筹的8万元已全部到位，存于当地信用社或农业银行，只要中央专项资金到位，该项目就可顺利付诸实施。

- 1、项目建成后，文化基础设施得到改善，能促进地方特色文化发展，促进多元文化交流。
- 2、促进农村小康目标的实现，构建和谐社会，满足农民日益增长的文化需求。
- 3、有利于文化市场管理，促进精神文明建设，杜绝和防范黄、赌、毒蔓延。
- 4、有利于繁荣文化市场，实现以文养文，以文兴文的目的。

妥否，请批复。

xx县文化局

20xx年xx月xx日