

2023年学校设备申请维修报告(实用5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

学校设备申请维修报告篇一

教育局校安办：

20xx年4月24日因为大雨倾盆，将我校宿舍后面的围墙冲击倒塌。倒塌围墙长约38米，高2.5米。经泥工维修加固等共花去资金5200元（现未付款）。另学校其他地段的围墙由于砖头裸露，地基下陷等缘由，围墙出现了倾斜，随时有倒塌的危险。现经泥工预算约需资金30000元左右。我校生源少，经费紧张，无能从公用经费挤出资金维修加固围墙。为了能让我校师生有个舒适、安全的学习生活环境，请求领导来我校核实情况，拨款35000元用于维修加固围墙为谢！

xx中学

20xx年5月20日

教育局：

我校东区（原怀宁师范）围墙始建于1992年7月，至今已有21年了。由于20xx年合并到石牌高中（原怀宁中学），造成东区无人管理，荒芜达6年之久，加之杂草、杂树丛生、雨水冲击，致使20xx年12月15日东区池塘处一段围墙倒塌约15米，幸免无人员伤亡；还有45余米围墙倾斜破损程度越来越严重，随时有倒塌危险。该墙位于居民过往主干道旁，行人走到这里，都是小跑通过，生怕倒塌受伤。居民曾多次向学校反映，

因资金问题而搁浅，为保障过往居民的人身安全，为消除隐患，特将此情况报告局领导。

石牌高级中学

20xx年12月19日

学校设备申请维修报告篇二

尊敬的领导：

我校是一所公立全日制的事业单位，现有校舍均为建，目前有教室、办公室、功能用房共27间。由于年久失修等各种客观原因，校舍安全存在极大隐患，校舍的房顶椽子下垂，屋顶八砖下滑，目前校舍已成危房，对师生的生命财产安全造成严重威胁。现准备维修，打算去掉椽子、八砖，换成木板盖顶，预计每间5000余元，共15万元左右。但是目前学校资金短缺，村内也无资金来源，无力更新和维修。为解决燃眉之急，特向上级领导申请资助修缮为盼。

学校设备申请维修报告篇三

尊敬的教育局领导：

您们好！

我校自20xx年9月份搬进新校区以来，各专用教室相继健全。但由于我校各专用室（学校西楼三层）都始建于90年代，楼面损坏严重，墙面脱壳，门窗陈旧，都要重新维修。

恳请上级领导从我校实际情况考虑，急我校所急，特事特办，在百忙之中研究我校专用室房屋维修问题，我们不胜感激，渴盼得到解决。

特此申请！

附：需要修葺的房屋具体情况说明：

西楼建筑面积：1744.9平方米。

维修方案：楼面进行防水处理，内外墙壁维修粉刷，门窗油漆。

预算资金：98000元。

学校设备申请维修报告篇四

XXXX教委：

我校教学楼房顶出现严重漏雨现象。特别是靠北墙的`出水口处，一到雨天，雨水顺着漏缝浸泡着整面墙体，有的甚至顺着大梁滴到室内的桌子上、地面上。房顶漏雨已严重危及整栋楼房建筑结构安全，是一处潜在的安全隐患。修缮面积750平方米。希望早日给予解决为盼。

特此报告

学校设备申请维修报告篇五

银山镇人民政府：

银山镇张山沃小学重建于1990年9月，学校地处银山镇张山沃村，占地面积2400m²，建筑面积1024m²，现有教学楼1栋，平房6间。

学校主要建筑都是上世纪九十年代建成使用，年久失修，学楼顶多处出现裂缝和渗水、漏水现象，已造成部分教学设施损坏，影响教育教学的正常进行。因此□20xx年10月对楼房进

行了加固. 楼顶浇注而成，但是厚度仅10多公分，防水效果差，夏季如同蒸笼，学生无法正常上课，急需建设隔热层。该校教学楼屋顶防水、防晒维修面积约430平方米，每平方米需60元，需资金25800元；教学楼地面凹凸不平，需进行维修，面积约860平方米，每平方米16元，需资金13760元，垃圾清运费元，以上共需资金41560元。为了使学校各项工作能够顺利进行，恳请银山镇人民政府拨付维修资金41560元。