

2023年维修设备的请示报告(大全10篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

维修设备的请示报告篇一

公司领导：

因近期北京地区普降连阴雨，造成我公司办公楼306、308室漏雨，310、312、208(小会议室)房顶渗水，前作业区值班室和后作业区卫生间也出现多处渗水、漏雨情况。

经检查，306、308、310、312漏雨及渗水原因为楼顶防水层大面积开裂所致，208墙体窗户框架及外墙防水出现问题，前作业区值班室因防水层及屋檐问题导致，后作业区卫生间因防水层问题所致。

鉴于以上屋面已多次维修，仍反复出现质量问题，为保证物流中心工作正常运行，建议对以上屋面防水层全部维修更换(办公楼楼顶，前作业区值班室屋顶，后作业区值班室屋顶，后作业区卫生间屋顶，共计1200平米)。通过对市场上“sbs改性沥青防水卷材”“单层彩钢板”“钢结构玻璃雨棚”三种防水材料对比，询价小组建议采取“sbs改性沥青防水卷材”维修预算方案，预算总价为11.595万。

妥否，请批示。

20xx年x月x日

维修设备的请示报告篇二

尊敬的领导：

今年七月份以来，我县连续出现了强降雨，特别是台风“海葵”进入我县后，再次出现了大暴雨，导致我县农村公路，出现了不同程度的滑坡、塌方和路面水毁现象。经现场察看，初步测算损失达到450万元(见附表)，为尽快修复水毁道路，保证公路的安全畅通，我县已经自筹资金100多万元，尚有350万元的`资金缺口。由于我县财力非常紧张实无力承担，为尽快修复水毁公路，消除安全隐患，请求省厅解决道路水毁修复资金。

20xx年xx月xx日

维修设备的请示报告篇三

市地税局：

我局办公楼位于紫阳县紫府路中段38号，办公楼分前楼、后楼两栋，前楼始建于x年，框架结构，于x年从原土产公司购买，建筑面积为1035m²□共6层，作为县局机关办公使用；后楼始建于x年，砖混结构，建筑面积为703.37m²□共5层，作为稽查局、办税服务厅办公使用□x年，经市局批准，我局曾对办公楼的内外墙、楼梯和室内地面等进行了改造装修，但是因办公楼东侧第四层前后楼的连接平台属新建，建成后受5.12地震和7.18灾害影响发生了整体沉降，与原办公楼墙体出现间隙，直接导致平台下的三楼会议室、二楼办公室出现严重漏水、漏雨现象，加之x年的改造装修工作主要是围绕办公楼的内外墙、楼梯和室内地面等进行的装修亮化，还有诸如办公楼顶层防水、电路、网络等隐形部位没彻底改造。目前，办公楼因房屋老化，墙体多处开裂，每逢雨天都出现不同程度的渗水、漏雨现象，造成部分办公室墙皮脱落，墙

面严重污染，而且导致大部分办公室极为潮湿，湿气较重，严重影响了工作人员的正常办公和身心健康。特别是前楼的监察室、行政办公室、小会议室和后楼的稽查局档案室等漏水特别严重，同时办公楼的电路、网线、电话等线路也均是按以前标准和要求设计建设的，容量小、不规范，超负荷使用多年，经常出现电路短路，网络不通的现象，而且由于漏雨还导致电线受潮，办公楼存在漏电、连电、失火等安全隐患。尽管我局多次进行了维修，但是由于资金不足都只是进行了小规模维修，治标不治本。

为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，我局拟决定对办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼墙体，对前后楼的楼顶、平台进行防水改造，对前后楼加盖大屋顶，亮化、美化办公楼，对办公楼的内部电路，网线全面升级改造。经过测算，所需经费分为土建工程预算、室内工程预算和电路、网络工程预算预计需维修经费35万元，请市局审核批准。

妥否，请批示。

维修设备的请示报告篇四

尊敬的市教育局领导：

xx小学是凯里市教育局布局调整后的一所农村寄宿制学校，学生来自八公里之外村寨。现师生们所用的厕所是八十年代修建的`简易砖木结构的便厕，因年久失修，瓦片破碎，屋檐、椽皮、檩子朽烂，加之厕所后面没有排水沟，以致造成屋面漏雨、墙体、地面多出开裂。为消除安全隐患，避免危害师生，学校决定粉刷厕所内外墙体，将已朽的屋顶木料更换及补上破碎的瓦。因学校资金短缺，急需维修。恳请局给予1万元资金补助，以解学校燃眉之急。妥否？请批示！

xx小学

20xx年4月22日

维修设备的请示报告篇五

尊敬的领导：

我是xx部兼管工作的，原先所配的电脑配置太低，经常死机，已不利于这种高效率的.工作.因此需更换一台配制高些的电脑，为了提高工作效率，特别向领导申请为工作更换一台电脑，以利于今后能更好的开展工作，希望领导给予批准。

特此报告, 呈请批示!

申请人□xx

xxxx年xx月xx日

维修设备的请示报告篇六

按照相关规定，已进入大修程度，需进行发动机的拆洗及相关维修。下文是小编收集的汽车维修请示，欢迎阅读！

公司领导：

为确保我司公务用车(车牌xxxx)正常安全行驶，现需进行定期维修保养。保养维修内容：更换机油机滤、维修左侧车窗升降开关。保养维修费用：约xx人民币。

当否，请批示。

公司领导：

为了保证车辆(三菱□xxxx)正常安全行驶，现急需进行维修保

养。保养内容：时规顶链器，时规皮带，前刹车片，缸线，火花塞，四轮定位，防冻液，方向助力油，密封胶，清洗节气门，清洗喷油嘴。望领导给予批复。

综合办公室

XXXX□

现我司有一辆汽车(车号:XXXX)出现较严重故障，该车发动机体水道堵塞、影响水流正常循环、无法正常冷却发动机，伴随出现车体无力、耗油量增加及开锅现象。该车去年由陈梓泉使用期间就已发生过多起发动机过热现象，目前该车已行驶接近20万公里，随车行车公里数的不断增加，汽车水道堵塞情况越来越严重，发动机已经开始出现无法正常冷却的现象，随时有可能发生冲缸抱死的结果，按照相关规定，已进入大修程度，需进行发动机的拆洗及相关维修，预计费用为1.2万元-1.3万元之间。

妥否，请领导批示。

维修设备的请示报告篇七

公司领导：

随着天气逐渐转凉，冬季供暖季即将来临，为提高物业服务质量、提升公司服务品牌、保证供暖正常进行，需对供暖锅炉设备进行全面检修，具体项目如下：

- 1、锅炉房年久失修，房顶损坏严重，即将坍塌，急需维修；
- 3、供暖管道、阀门多有损坏，经初步统计约需更换阀门个，维修管道处；

5、如今年供暖能连接市政供暖，还请公司提前尽快联系。

特此请示，请领导批复。

20xx年9月14日

维修设备的请示报告篇八

水库湖泊是陆地水文系统中重要的淡水蓄积体，与人类的生活密切相关，它不仅是人类重要的饮用水源之一。下文是小编收集的水库维修请示，欢迎阅读！

福建省水利厅：

漳浦地处闽南沿海，是我省缺水比较严重的县份之一，特别是古雷重大石化项目的落地，临海工业的快速发展和城市化进程的进一步加快，水资源供需矛盾将更加突出。为解决水资源紧缺问题，促进县域经济加快发展，在贵厅的大力支持下，我县已于20xx年开始谋划建设朝阳水库项目。

该项目工程位于九龙江南溪上游南浦乡美林村附近，是一座以灌溉、供水为主，兼有发电等综合效益的水利工程。工程主要由拦河坝、溢洪道、输水系统、发电厂房等建筑物组成，坝址以上控制流域面积102.2平方公里，总库容4381万立方米，工程估算总投资68652万元。建设该项目，既有利于解决县城及周边乡镇30万人口的饮用水问题，又可解决近5万亩农田的保灌用水问题。

目前，该项目已列入全国中型水库近期建设规划和省重点水利项目，前期工作进展顺利，项目建议书已经省发改委审批立项，工程建设前期工作进入可研阶段，可行性研究报告以及可研阶段的水土保持方案、环境影响报告、地质灾害危险性评估报告、地震安全性评价报告、移民安置规划大纲、移

民安置规划报告等专题报告已委托编制。现阶段，库区征地移民实物调查工作已全面开展，工程建设的各项前期工作可望于明年全面完成，计划于明年年底开工。

鉴于漳浦加快发展的需要，建设该项目已迫在眉睫。因此，恳请贵厅将该项目列入省水利投资集团20xx年投资计划盘子，建议由省水投集团作为项目业主，进行工程建设及运营。

妥否，请批复。

市水利局领导：

因我村水资源匮乏人畜吃水困难(这几年攒了俩钱)，想在我村东北角的低洼处修建一个小型水库，以解决灌溉及人畜吃水困难问题。(再说我还想养蟹养鱼养鳖啥的遇上个大事小情也有点东西迎挡)希望领导批准为盼。

尊敬的瑞昌市水利局领导：

我村联队隶属于瑞昌市大德山林场，村庄位于大德山林场场部的西方，与场部隔河相望，背倚一狭长陡峭贫瘠的荒山，是个典型的偏僻落后的小山村，村民世代过着农耕生活。自古以来，困扰村民生活的有两大问题：其一，村中所有的水田散布于村庄下首的大南坑长垌内(水田面积约130亩，其中港北自然村占有极小部分)，这些水田由于地势高，无法从村前的小河中引水灌溉，只能取水于大南坑长垌的小溪，小溪水流太小，又无有水库蓄水，以致这些水田不能被确保充足灌溉，水稻亩产仅有几百斤，若碰上旱年，水田几乎颗粒无收，村民的生活得不到基本保障。其二，饮水问题。村民一直饮用村前小河的水，因河水很容易被污染，加上春夏季节山洪易发，河水浑浊，这就严重影响了村民的身体健康。

当今，国家十分关注农村生活，关心农民健康，党的这一政策如春风温暖了所有中国民众的心。我村民众又重新对生活

充满了希望，对前途有了信心。为了认真贯彻执行各级领导有关加强农村水利设施建设的指示，我村民一致决定将原有的石堰改建成一座宽120米、高40米的水库。水库建成后可蓄水约几十万立方，完全可以保证130多亩良田的灌溉，从根本上解决靠雨水种田的落后状况，同时，又利用水库的水为港北村约1700名村民修建自来水，解决村民饮水难的困境这样，村民们才安心，政府也放心。因此恳请领导批复我村小组的申请，让我村的广大村民能更多地享受党的惠农政策的雨露阳光。

特此申请

维修设备的请示报告篇九

xxx有限责任公司：

我公司教材总库于20xx年建成并投入使用，采用的是钢梁结构和复合彩钢瓦屋顶，承担着全县的教材收发转及储运功能。近年来，因彩钢瓦屋顶漆皮脱落、生锈、结合处的胶干裂、钉眼处生锈等情况，出现漏水现象，虽年年小范围的进行维修，但治标不治本，不同位置还是出现漏水，特别是在夏天雨季，给我公司的教材储运工作带来很大安全隐患。而且在今年的夏季安全检查工作中，发现家属区门房、锅炉房和公司院内锅炉房屋顶都出现了不同程度的漏水现象，给门卫人员的正常工作带来诸多不便。

鉴于以上情况，为防止不安全事故的发生和公司财产不受损失，保证秋季教材的顺利发行，我公司急需对教材总库屋顶进行全面防水维修，对两处锅炉房和一处门房屋顶进行防水处理，教材总库防水维修面积接近600平方，维修费用约需3万余元；其他建筑屋顶防水面积约200平方，维修费用约一万余元，全部做完，维修费用预算在四万余元。

特此请示，妥否，请批示。

xx责任公司

20xx年xx月xx日

维修设备的请示报告篇十

尊敬的领导：

我是xx部兼管工作的，原先所配的电脑配置太低，经常死机，已不利于这种高效率的工作。因此需更换一台配制高些的'电脑，为了提高工作效率，特别向领导申请为工作更换一台电脑，以利于今后能更好的开展工作，希望领导给予批准。

特此报告，呈请批示！

申请人□xx

xxxx年xx月xx日