

施工现场防汛自查报告(优质6篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

施工现场防汛自查报告篇一

根据街道通知精神，我社区立即对辖区建筑工地、未拆迁企业、围墙、重点点位进行排查，暂没有发现安全隐患，经排查，根据上次防汛情况，我社区确定重点点位如下：

小区

小区

- 1、制定应急预案，建立应急组织机构，成立应队伍
- 2、定期排查防汛隐患点，确保点位安全
- 3、确定防汛应急队伍：辖区单位防汛队、社区防汛小组成员
- 4、根据防汛预案，确定应急疏散点位，因我社区返迁安置小区处于方家桥成绵路下，暂无合适场地，暂确定疏散地点为青龙街道办事处。

目前我社区防汛工作态势比较好，未出现事故。接下来，我社区将坚持安全第一、预防为主的'工作原则，加强对隐患点位的排查力度，准备好防汛人员和物资，发生汛情立即启动自然灾害应急预案，确保居民的生命和财产安全。

xx社区居委会

20xx年3月6日

施工现场防汛自查报告篇二

以确保根据“关于地产集团开展汛前防汛安全大检查的通知”的顺利执行，我项目部根据该文件的精神和要求，对在建工程进行安全排查，总结如下：自检自查领导小组及成员：组长：胡春悦成员：王和民、汪万红、何振华、陈莉、任达鼎检查小组对以下建筑施工现场安全进行检查，情况如下：

- 1、我项目部于开工之初，已做好防台防汛事故应急准备与响应预案的编制、审批工作，并留档。
- 2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。
- 3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接，专用保护零线由配电室的零线端子引出，保护零线的统一标志为绿黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护器”；施工现场所有用电设备，除保护接零外，都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。
- 4、对工程的起重设备进行了检查，总计4台塔式起重机。塔吊的排水设施保证通畅，每台塔吊的避雷和接地装置完好。
- 5、通道口符合要求。
- 6、各种材料、构件堆放按品种、规格进行堆放、并设置明细材料标识牌。库房具备有效的防雨、防潮措施。
- 7、施工现场配备有足够的消防器材及防洪防汛器材，器材灵敏有效。
- 8、有健全的治安保卫制度和治安保卫工作领导小组，配备保卫人员。

施工现场防汛自查报告篇三

从20xx年2月底开始，我镇组织有关人员在全镇所有水利工程进行全面检查、做到纵向到边、横向到底不留死角。

1、认真宣传水法律法规，进一步提高广大干部群众的水患意识，真正把水利工程安全度汛提高到事关社会稳定，百姓安居乐业和经济快速发展的一项重中之重的工作来抓。做到精心组织、细致检查、明确任务、狠抓落实。

2、检查方法和内容：做到重点突出、一是对小（三）型以上水库进行全面检查，将小（二）型以上水库、病险水库、屋顶山塘列为重点检查范围。二是对小流域进行检查，特别是对上洋至彭村段、外坞段进行重点检查。三是对在建水利工程复工、完成进度情况进行重点检查、对尚未开工的督促限期开工、工程进度缓慢实行倒排工期、在天气不影响的情况下确保汛期前全面完成工程施工任务。

3、对基层防汛能力建设、防汛抢险组织机构、抢险队伍、抢险物资储备、各类预警预案完善修订、管理责任制的落实等进行检查、做到缺什么补什么。

1、小（三）型以上蓄水工程：一是存在管理责任不到位、具体表现为：坝体坝坡杂草较多、溢洪道淤积未及时清除、影响水库安全检查及度汛。二是未加固的山塘坝体坝基渗漏水的情况较多、迎水坝由于鱼类淘刷及风浪冲刷，造成下塌致使坝坡单薄且较陡，个别水库分级卧管放水涵管渗漏水情况严重，已达到无法正常蓄水的地步。（其中新塘边村刘家塘等8座小（三）型水库存在坝体渗漏、坝体单薄、涵管破裂等现象）。三是溢洪道不标准、有的杂草泥土淤积严重、个别养鱼户设置拦鱼栅。四是水库封启制度不严、养鱼与防汛灌溉关系不协调，矛盾突出。

2、小流域普遍存在防洪标准低，河道沿线人为向河道内倾倒

生活垃圾，严重污染水质。

3、在建、续建水库除险加固工程进度较慢，特别是长塘坞水库除险加固工程施工进度缓慢将严重影响下一步水库安全度汛和蓄水。具体情况如下：

长塘坞水库：

1、老涵管封堵灌浆后尚有部分渗水，要求于3月10日前复灌完成。老涵管封堵成功之前水库必须空库运行。

2、坝项填筑、排水棱体、迎水坡护砌、背水坡整理、启闭机动力部分与机房等未完工，要求督促施工单位倒排工期并加大施工力量，于4月15日前按设计要求完成工程建设。

3、要求做好政策处理工作，确保工程无障碍施工。

青建水库：迎水坡护砌、启闭机房、观测设施、背坡草皮等未完工，要求督促施工单位于3月20日前按设计要求完成。

徐垄水库：启闭机、机房与工作桥、溢洪道与排洪渠、迎水坡护砌、观测设施等未完工，要求督促施工单位倒排工期并加大施工力量，于4月15日前按设计要求完成工程建设。

板塘水库：要求督促施工单位立即复工，于3月31日前完成工程扫尾。

4、少数干部群众防汛意识淡薄、存在麻痹侥幸心理、致使防汛责任、措施难落实、一旦出现灾情将措手不及、造成不必要的损失。

5、水库巡查员、小流域地质灾害预警员巡查管理不到位、巡查记录不规范、汇报不及时、数据不正确。

6、基层防汛能力建设基础薄弱、无独立办公场所、物资仓库、

防汛抢险物资储备不足。

7、水利建设、管理资金投入不足，存在等、靠、要的思想，特别是山塘、水库、堤防加固自筹资金难筹措、致使病险水库、水毁堤防得不到及时加固修复，给安全度汛埋下严重隐患。

通过这次安全度汛大检查暴露出来的问题、再次证明我镇防汛任务十分繁重、形势不容乐观。为此，做好今年防汛工作至关重要。

一、继续实行行政首长负责制为核心的防汛责任体系、建立组织、完善制度、明确职责、强化服务、做到一级抓一级层层抓落实。

二、针对这次防汛检查中发现的问题和隐患，分别采取措施予以整改、并落实好具体责任人，对一时难以解决的采取临时度汛保安措施，并向上级主管部门报告，确保各类工程安全。

三、加快在建工程施工进度，对长塘坞水库、青建水库、徐垄水库、板塘水库要求汛前完工，督促施工单位完善施工资料，尽早送审。

四、进一步完善各类水利工程管理责任制，并与各行政村、山塘水库巡查员、小流域防御山洪灾害预警员签订好责任书和工作协议书。修订镇防汛防台抗旱总体预案、小（二）型以上水库、屋顶山塘抢险预案、小流域山洪灾害防御预案、防洪应急预案等，使各类预案具有可操作性。

五、组织好防汛抢险队伍，备足抢险物资、器材，落实好抢险资金、后勤保障、维护好防汛观测设施和会商系统、信息传送设备、维修检测提水设备、进一步提升我镇基层防汛能力建设。

六、正确处理养鱼与防汛、蓄水与抗旱的关系，协调好上下游、左右岸、建设与管理的关系，使水利工程充分发挥经济效益和社会效益。

七、严肃防汛纪律，坚持汛期值班制度，汛期巡查员、预警员要到岗到位，一旦发现玩忽职守造成损失的，要追究相关人员的责任。

20xx年是幸福江山建设加强年，我们要抓住机遇、真抓实干、使我镇水利上一个新台阶，为我镇经济社会发展，为创建中国幸福乡村奠定基础、多作贡献。

施工现场防汛自查报告篇四

县防汛抗旱指挥部：

为进一步提高认识，切实认识到今年防汛形势的紧迫性，严峻性，下大力气开展好防汛工作，做到“防患于未然”，使国有粮食企业内外排水畅通，院内无积水，房屋不漏雨，室外电器设施坚固完备不漏电等，保障粮食系统财产不受损失。按照〔x防指汛发〔20xx〔1号〕文件精神，我局以粮食仓储设施为重点，对县粮油购销公司的各项设备设施展开拉网式排查。现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，我局成立了以局长为组长的县粮食局汛期安全工作领导小组。安排粮食系统汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作，使防汛工作有安排有部署的进行。

二、以高度重视的精神状态做好防汛工作，认真执行早发现、早报告、早处理的'工作方针，把汛期安全工作做为我局日常工作中的重要部分，抓紧、抓好，长抓不懈，确保财产万无一失。

军粮供应门市、公司办公楼舍的电器线路，结果都完好无损，

无安全隐患。

2、排查了各处房屋屋顶和门窗，各房屋屋顶防水处理完好，无漏雨现象；各

房屋门窗也完好，无隐患。

3、排查了公司内外的泄水通道，对泄水通道都进行了清理，排除了汛情隐患。

四、加强对公司职工汛期安全教育根据今年防汛工作的紧要性，利用召开安全工作会议的形式，向职工宣传防汛工作的重要性，增强忧患意识，做到“防患于未然”，切实做好安全生产工作。

总之，我局经过自查，从各方面都已做好了防汛排险工作准备，努力确保汛期不发生险情。

xx县粮食局

20xx年4月10日

施工现场防汛自查报告篇五

为最大限度地减轻汛期洪涝灾害对公路造成的危害，保障交通安全畅通，高效有序地开展防汛抢险救灾工作，根据市交通局《关于做好20xx年防汛工作的通知》和《沧州市交通局20xx年公路防汛抢险工作预案》的要求，为切实做好防汛前的各项准备工作，做好防汛自救工作，努力减轻国家财产和人民生命财产的损失，现将我局20xx年度防汛度汛工作自检自查情况报告如下。

公路防汛工作是交通安全工作的重要组成部分，结合我局工作实际，成立了由局长任组长，分管安全工作副局长为副组

长，公路站、地方公路站、运输管理站、稽征站、局机关办公室等部门负责人为主要成员的防汛度汛工作领导小组，下设办公室。

1、执行上级领导和防汛工作指挥部门布置的工作和任务；

2、传达上级防汛工作指挥部门发布的汛情预报、指示、通知、通告；

进入汛期以来，我局多次召开安全紧急会议，传达学习了市局安全紧急会议精神，就当前如何做好公路安全防汛工作，确保奥运期间公路的安全畅通，强化了“四项到位”具体措施，并开展了多次度汛安全检查。

一是认识到位：要求全体人员要以对人民生命安全高度负责的态度，把公路安全工作放在更加重要的位置，按照抓当前、保安全、迎奥运的要求，切实增强使命感和责任感，警钟长鸣，尽职尽责。

二是责任到位：严格落实安全生产责任，排查并整改本部门以及公路养护区域可能存在的问题。公路站、地方公路站、路政中队各负其责，对辖区内公路进行全面排查，加大对危桥、险段及标志标线的检查和维护力度；办公室加强了对基础设施建设区域（仓库、料厂）、公务车辆的安全管理。全局对道口、道路、桥梁等重点部位进行了自查和整改。

三是措施到位：各基层单位进一步细化安全生产措施。严格执行24小时值班制度，做好防汛各项准备工作，一旦发生紧急情况或暴雨大风等恶劣天气，立即启动应急预案，保障公路安全畅通。

四是监督到位：加强监督与检查，对提出的问题除责令限时整改到位外，必须保持长效管理。站长、分管站长、部门负责人明确分工，各负其责，齐抓共管。

限期整改；三是将汛期在一线工地的防汛作为安全专项治理的重点，加强对在建工地防汛工作的'监督，对重点部位和设施的防汛措施落实情况全面进行了检查。

3、在公路建设工地和养护一线，对职工反复进行安全教育，时时做到警钟长鸣，严厉杜绝事故的发生。

因部分公路地段土质属于沙土的原因，造成了部分水毁，现已在第一时间内全面修复，同时前面落实了防汛物资。准备了铁锹150把、草袋4500条、翻斗车10辆、装卸机2台、拖拉机18辆、铁丝300公斤、砂石料1000吨、木桩400根草袋1000条、编织袋6000条、货车30辆。

从检查情况来看，我局上下对防汛准备工作领导重视，组织健全，责任落实，措施到位，自查情况良好。

情节不矫情。

一点也不乱。

施工现场防汛自查报告篇六

夏季临近，汛期来临。为了认真贯彻落实上级防汛工作指示精神，确保学生及学校的财产不受损失，做到[防患于未然”，使校园内外排水通畅，院内无积水，房屋不漏雨，室外电器设备坚固完备不漏气不开裂，专门组织人力对全校的防汛情况进行了拉网式的全面自查。现将自查情况汇报如下：

学校成立了防汛安全工作领导小组，成立了抢险应急搜救团队，落实了相关责任；做到了有领导、有组织、有统一协调指挥、有责任。安排如下：

1、领导小组成员：

组长：立强

副组长：段建瑞

组员：王洪礼张仕同刘传福薛喜荣

薛福香段长 孔凡山闫家晓

2、具体职能责任：

担任防汛救灾总指挥：负责统一调度、指挥全面的抗洪救灾工作。副总指挥：在险情发生时，调遣应急救援队，分管学生管理，指挥班主任针对具体状况，及时采用机制保护学生安全。

3、后勤保障组职责：

的防汛宣传教育工作；出现汛情时，配合总指挥督导各小组的抢险工作状况。各班主任：配合大学责任领导的工作。具体负责本班学员的陪护管理工作，抚慰学生的心情，避免学生恐惧。并对于确切险情采取相应的安全自救互救措施。应急救援队：按照副总指挥的安排，在汛情发生时，各自回到防汛抗洪的第一线。

为了保证在汛期不出现险情，校长组织相关员工对全校各处进行了安全排查。

1、排查了校舍安全，对前期已整治出的危房区拉起戒线并题写醒目的示语，严禁学生入内。其他各学校、办公室、厕所、院墙等，重点检查房顶是否漏雨，墙体是否有裂痕，地基是否稳固，梁杈是否变形等，对看到漏雨的某些地方进行了改造。经过检测，情况正常，无安全隐患。

2、学校和电工排查了医院用电设备、设施、电源或者室外的灯具线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、排查了校园内的一些设备、排水道，对排水不顺畅的下水道垃圾也都进行了清洗，也排除了汛情隐患。

为了提高责任和保 汛期的通讯畅通，我校修订了相关政策，明确了相关责任；建立了防灾安全应急预案，以防汛期间险情出现时，按照应急预案中的布置要求，有效地推进排险工作；各班都建立了教师与师生(父母)、学校与妈妈电话，确保汛期通讯畅通，保 学生的人身安全。