

# 2023年事故调查与报告条例 事故调查报告 (优质5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 事故调查与报告条例篇一

事故——事件发生时可能或已经造成物资损坏、财产损失、人员伤亡，并且引发或有可能引发生产安全、消防安全、道路交通安全、公共治安安全等事件。

失误——事件发生是因为对工作岗位不了解或责任心不够，或其他原因，可能或已经造成物资损坏财产损失相关经济损失，并造成一定的不良影响，但不会造成安全事故的行为。

(一) 封面“×××公司”××报告。

(二) 由事故(包括：生产、工伤、安全、营运、自然灾害等)当事人，相关责任人和现场见证或知情人提交事故发生经过和现场处理经过报告，并附上对事故的认识，反醒或感受报告及签名确认。

(三) 由事故当事人和相关责任人的部门上级主管，对事故作出评核总结和责任认定，以及处理意见及相关处罚(处罚包括：行政处分、警告、书面警告、辞退等。违规罚款、赔款、取消或注消安全基金，降低工作守规表现评级或取消相关奖项)。

(四) 由安全主任对事故分析评核(交通事故除外)，并对

事故处理过程和有关存在问题进行分析总结，还须据提交的有关资料对当事人和相关责任人作出责任认定分析和处理、处罚意见。

（五）如涉及到政府的相关职能部门或其他职能部门对事故或工作失误进行处理及责任认定的，应附加相关资料到事故、工作失误报告中。

（六）事故或工作失误中所产生的相关经济损失、费用、奖励等应由财务人员出具报表并复印所有相关单据及原始单据，附在事故报告或工作失误报告中。

（七）如出现事故，该管理规定须结合安全基金运行管理规定执行。

（八）事故或工作失误中产生的相关经济损失、费用、奖例支出等，按事故或失误的评核总结和责任认定进行费用摊分，各自承担须负责的份额。如属于公司负责的安全事故费用，由安全基金支付，超额的由公司补贴支付。

（九）对事故处理中的有功人员进行奖励和表扬或在其评核表上给予奖励批示。

（十）由行政总监

（十一）由行政总监对提交的相关资料进行事故总结和审批以及批核处理意见，并在当事人和相关责任人（包括相关部门主管）的评核表上作出处理批示。

（十二）对事故处理中的有功人员进行奖励和表扬或在其评核表上给予奖励批示。

（十三）加强安全知识，消防知识的学习和掌握，提高安全知识，加强岗位技能，岗位安全要求，岗位安全责任的提升

和管理，并通过事故吸取教训和经验，加强安全管理，杜绝事故发生。

（十四）将所有资料复印一式三份：一份交由安全主任作为安全事故档案备存档；第二份交由财务作账务和费用支出凭证；第三份张贴公告栏上一周后交由资料室存档。

## 事故调查与报告条例篇二

事故调查是一项重要的工作，对于那些与事故相关的人员来说尤为重要。在进行事故调查时，我们需要全面、客观地收集和分析信息，以了解事故发生的原因和过程。作为一名调查员，我参与了一次交通事故调查，并从中获得了一些宝贵的经验和体会。

首先，我深刻体会到了事故调查的重要性。在事故调查过程中，我们要追踪事故发生的具体时间、地点和条件，采集证据和证人证言，重建事故发生的过程，以及分析和确定事故的原因。通过对事故的全面调查，我们可以准确地了解事故的发生原因，为事故的善后处理提供依据，并提出合理的防范措施，以防止类似事故再次发生。

其次，我认识到了事故调查的复杂性。事故调查需要调查员具备较高的专业知识和技能。在调查过程中，我们需要运用科学的方法进行数据分析，识别并排除无关因素，尽可能地还原事故发生前的情景。我们还需要通过接受培训和不断学习，提高自己的调查能力，并严格遵守调查的程序和规范，确保调查工作的准确和公正。

在实际的调查过程中，我还遇到了一些困难和挑战。首先，有些事故发生的时间和地点并不明确，证人证言往往存在差异，这给调查工作带来了困难。其次，一些相关的证据可能已经丢失或被破坏，这导致我们无法全面了解事故的真相。最后，事故调查往往与一些利益相关方存在冲突，这需要调

查员保持客观和公正，并尽力维护真相和正义。

通过这次事故调查，我深刻认识到了事故调查的重要性和复杂性，也意识到了自己在调查中的不足之处。因此，我决定加强学习和提高自己的调查能力，进一步完善自己的调查方法和技巧。同时，我也明确了事故调查的目标和使命，即通过对事故的调查和分析，为事故的预防和处理提供科学依据和解决方案，确保社会的安全和稳定。

总之，事故调查是一项复杂而重要的工作，需要调查员具备较高的专业知识和技能。在调查的过程中，我们需要全面、客观地收集和分析信息，准确地了解事故的发生原因，为事故的善后处理提供依据，并提出合理的防范措施。通过对事故调查的学习和实践，我们可以提高自己的调查能力，为社会的安全和稳定作出贡献。

### 事故调查与报告条例篇三

近期，我参与了一次事故险情调查报告的编写工作。这份报告详细记录了一起事故的发生经过、涉事人员的陈述、目击者的证词以及相关证据。通过这次工作，我不仅深入了解了事故调查的过程和要点，也对如何编写一份准确、客观的事故险情调查报告有了更深刻的认识。以下是我对此的一些心得体会。

首先，事故险情调查报告的编写需要精确的记录和描述。在调查过程中，我们需要对事故的发生经过进行详细的记录，包括时间、地点、涉及人员以及可能的原因等。这些信息对于后期的分析和决策至关重要，因此必须准确无误。另外，在记录和描述事发经过时，还需要注意客观、中立的原则，不带有任何个人感情色彩。只有准确记录并客观描述，才能使得报告具备可信度和参考价值。

其次，事故险情调查报告要注重证据的收集和整理。在调查

的过程中，我们需要收集相关的证据，并对其进行分析和整理。证据可以包括现场勘查记录、视频监控录像、事故现场照片、涉事人员的陈述、目击者的证词以及相关资料等。在整理证据时，需要注意时间和空间的顺序以及相关的逻辑关系，使得报告更加清晰和易读。此外，还需要对证据进行权威的鉴定和解读，以确保报告的客观性和准确性。

第三，事故险情调查报告要突出问题的分析和评估。在调查的过程中，我们需要深入分析事故的原因和责任归属。这需要通过对比证据的分析和比对来找出事故发生的根本原因，进而采取相应的措施来避免类似事件的再次发生。此外，在评估事故的影响和后果时，还需要考虑到各方的权益和利益，以达到公平、合理的效果。因此，在编写报告时，需要对问题的分析和评估进行详尽的论述和解释。

第四，事故险情调查报告要重点关注应对措施的建议。在调查报告的最后，我们需要根据实际情况提出相应的应对措施和建议。这些应对措施可以是相关政府部门的管控，也可以是企业实施的安全措施或改进措施等。这些建议应该具体、针对性和可行性，并且要注意落实的可操作性。通过这些建议，既可以避免类似事件的再次发生，也可以提升相关部门和个人的应对能力，从而保障社会的安全和公共利益。

最后，事故险情调查报告要注重语言的精练和文字的规范。一份好的报告不仅内容准确和详实，还需要结构清晰、文字流畅。因此，在撰写报告时，需要注意语言的简练、精确和生动，避免出现繁琐、罗嗦的表达和句式。同时，还需要严格遵守相关的格式和规范，使得报告更具专业性和可读性。

通过这次参与事故险情调查报告的编写工作，我对事故调查和报告的重要性有了更深刻的认识。同时，我也认识到了报告的编写需要准确无误、客观中立，并且需要注重问题的分析和评估以及应对措施的建议。在今后的工作中，我将进一步提升自己的调查能力和报告写作能力，以更好地为事故调

查和安全管理工作中贡献自己的力量。

## 事故调查与报告条例篇四

20xx年1月29日，张家港永兴热电有限公司(以下简称“永兴热电公司”)发生一起触电事故，造成一人死亡。接到事故报告后，张家港市安监局、监察局、公安局、总工会等部门立即组成事故调查组，并邀请张家港市人民检察院对该事故进行了调查，现将事故调查情况报告如下：

1. 永兴热电公司成立于20xx年4月，住所位于张家港市凤凰镇安庆村，注册资本8000万元，企业类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围为电力、蒸汽、热水的生产、供应;技术服务。法定代表人屈某某现已离职，公司主要负责人为总经理沈某。
2. 事故地点位于张家港市凤凰镇安庆村永兴热电公司10kv开关室102柜(1#炉送风机高压开关柜)处。
3. 伤亡人员情况：尤某某，男，1991年2月出生，江苏射阳人，永兴热电公司电气检修辅工，于20xx年5月申领“低压电工作业”类特种作业操作证书，证书编号t3209241991#####有效期至20xx年5月。
4. 涉事电气设备情况：永兴热电公司对该开关柜内部编号“102”，系1#炉送风机电机配套开关，额定电压12kv。该设备为铠装移开式交流金属封闭开关设备，型号为kyn28a-12z。柜体长\*宽\*高为800\*1600\*2300毫米，由上部的继电器仪表室及母线室、中部的断路器室、下部的电缆室四部分组成。当断路器移出，母线侧静触头即被隔板(活门)阻隔，但母线侧静触头仍带电。本次事故发生在该开关柜中部的断路器手车室内母线侧静触头处。

## 5. 部门、属地履职情况：

(2) 永兴热电公司厂区所在为张家港市凤凰镇魏庄村，而企业注册地则为张家港市凤凰镇安庆村，安庆村于20xx年12月28日组织开展岁末年初安全大检查，督促企业做好年前安全管理工作；2月13日，安庆村与永兴热电公司签订20xx度安全生产目标管理责任书及工业企业安全生产、职业卫生工作承诺书，并同步开展年后复查检查工作。

## 6. 专家意见：

尤某某在不具备高压作业资格的情况，冒险实施高压“开关柜”清灰作业；且在开关柜清灰作业过程中，推开母线侧隔板、接触母线侧静触头铜排，最终导致触电事故发生；加之作业时未穿戴合格的绝缘鞋、绝缘手套，致遭高压电击导致受伤。

20xx年1月25日，永兴热电公司停机停炉进入年度设备检修阶段。29日，电气检修专业工程师赵某某根据检修计划安排电气检修人员对1#炉附属送风、排风等五台电机高压开关柜实施开关清灰作业，并由电气运行专业工程师季某某签发“第一类工作票”。电气检修电工光某某办理工作票后，8时25分会同当班电气运行班长路某、电气检修辅工尤某某、电气运行电工沈某某、金某某、张某5人进入10kv开关室，准备实施开关清灰作业。

当班电气运行班长路方进入开关室，实施“闭合接地闸刀”等安全措施后，于8时28分许离开。电气检修电工光某某等5人随即利用工具小车将102柜(1#炉送风机开关柜)、161柜(1#炉水泵电机开关柜)断路器自开关柜中部的断路器室移出至通道内，光某某、金某某、沈某某、张某四人分两组利用抹布、酒精试剂，分别对102柜、161柜移出断路器进行断路器清灰作业(即为工作票中的“开关清灰”作业)，电气检修辅工尤某某则利用毛刷、抹布对102柜中部断路器室内部实施清灰作业。8时32分，正在实施清灰作业的光某某发现有弧光闪现，

看到尤某某跌倒的清灰作业所在的102柜断路器室内，立即将其拉出并进行现场急救，后送至张家港市澳洋医院抢救。尤永锋因伤势过重抢救无效于当日10时许死亡。

本次事故造成一人死亡。死者尤某某，男，26岁，江苏射阳人，永兴热电公司电气检修辅工。事故直接经济损失100万元。

1. 事故的直接原因：作业人员安全意识淡薄，在未取得高压电工作业资格、未穿戴合格规范劳动防护用品的情况下违章作业，擅自实施开关柜清灰作业，并打开母线侧隔板直接导致触电事故发生。

2. 事故的间接原因：永兴热电公司未认真落实安全生产责任制，安排不具备高压电工作业资格的人员参与高压设备检修作业，对从业人员安全教育培训不到位，未能督促从业人员严格执行安全操作规程；对现场作业安全监管不到位，隐患排查工作不到位。

3. 事故性质：经过对事故原因的调查分析，认定这是一起生产安全责任事故。

1、电气检修辅工尤某某，安全意识淡薄，在未取得高压电工作业资格、未穿戴合格规范劳动防护用品的情况下违反工作票要求、超越工作范围冒险实施开关柜内部清灰作业，导致触电事故发生。尤永锋对该事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其责任。

2. 永兴热电公司电气检修电工光某某，对作业现场安全监管不到位，未能及时制止尤某某违章、冒险作业行为，对该事故的发生负有管理责任，建议永兴热电公司按企业相关规定进行处理。

3. 永兴热电公司电气检修专业工程师赵某某，对开关清灰作业缺乏针对性安全交底，对该事故的发生负有管理责任，建



议永兴热电公司按企业相关规定进行处理。

4. 永兴热电公司主要负责人沈某，履行安全生产职责不到位，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程不力，督促、检查本单位安全生产工作不力，对该事故的'发生负有领导责任，建议安监部门对其依法实施行政处罚。

5. 永兴热电公司执行安全生产法律法规不严，“工作票”管理不到位，对作业人员安全教育培训不到位，对作业现场缺少安全监管，未能及时发现和纠正作业人员的违章行为，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时消除生产安全隐患。永兴热电公司对事故的发生负有责任，建议安监部门对该单位依法实施行政处罚。

1. 永兴热电公司必须深刻吸取“1.29”事故教训，严格执行国家的安全生产法律法规，建立健全本单位安全生产规章制度及安全操作规程，认真开展隐患排查治理，加大对作业现场的监管力度，及时消除各类事故隐患。

2. 永兴热电公司应加强从业人员安全教育培训，确保特种作业人员持证上岗，教育督促从业人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程，不断提高各类从业人员的安全意识和自我防范意识。

## 事故调查与报告条例篇五

xxxx县位于xxxx省西北部，属于xxxx山东麓至xxxx平原的过渡地带。全县水域面积3832平方公里，大小水库138座，大小河流187条。学生们在往返学校的路上经常靠近水源，学生们经常因为游泳而溺水。因此，我们联合教育部进行了一项调查，现将调查情况报告如下：

一是学生在上下学的路上，在河塘里私游，在水里玩耍；第二，学生假期未经允许在不安全的水域游泳。第三，学生在

河流或池塘附近追逐、打架、落水。第四，未经允许在河流、池塘、水库中捕捞、触摸虾，捡拾落水物品。第五，河道疏浚造成水坑、池塘不填埋处理，无人看管或不设警示标志，学生玩的时候误淹死。

从上述溺水事故的主要原因来看，一方面是河流、水库、池塘多。夏天雨量充沛的时候，这些地方没有安全防范措施，学生在这些无人看管的地方玩耍玩耍，容易发生溺水事故。另一方面，家庭、学校和社会对中小学生的安全教育和管理工作需要不断加强。

中小学生在夏季溺水事故的主要原因是以下薄弱环节：

第一，中小学生在预防溺水事故的安全防范意识薄弱。老师经常讲假期安全教育，但很多学生“就是听”。第二，农村没有普及溺水儿童急救知识的机构，学生对自救知识知之甚少，缺乏溺水自救互救的意识和能力。第三，农村留守儿童多，父母外出打工，监护人多为爷爷奶奶。相关的安全教育不够，对孩子擅自在这些危险的地方玩水、游泳的潜在危险不够重视。四是家庭、学校、相关部门和社会联动不够，安全检查和特殊护理措施落实不够。

1、加强安全宣传，夯实工作基础。一□xxxx县教育部门规定每学期第一周为“安全教育宣传周”，各镇（区）所有学校做好安全教育教案，上好安全教育课。二是通过留守儿童和家长学校的“爱心服务站”，不断对学生和家长进行安全教育，反复强调擅自玩水的危害，让学生了解在没有安全保障的水域玩水的危害。并提醒家长认真履行职责，切实做好孩子离校后的监督教育工作。第三，暑假前，当地所有学校都集中对师生进行了全面的预防溺水安全教育，并向每一位家长分发了《学生家长信》，要求家长给予书面反馈，进一步明确监护责任。四是暑假期间，通过“课后走访千家万户”活动，将校外防溺水教育渗透到千家万户，做到不漏一户，不漏一辈子，为全县中小学生在建立立体防溺水“防护网”。

2. 加强教育和演练，提高学生防范能力。各地学校定期通过广播、橱窗展示、报纸等载体宣传介绍预防溺水安全知识，重点开展“一课一会、五不离、一帮一学”活动，即组织学生开设预防溺水专题教育课；开班会，强化安全意识；明确警告学生不要在没有家长或老师指导的情况下在水中游泳；不要擅自和同学一起游泳；切勿在不安全的水域游泳；千万不要在不熟悉的水域游泳；上学放学路上千万不要在江（河）塘玩耍；教育学生下雨天落水过桥要互相帮助；组织安全演练，让学生学会基本的自救和自救方法。

3. 加强部门联动，齐心协力防止溺水。建立了中小學生预防溺水事故的联动机制，推动家庭、学校和社区建立和完善各有关部门共同管理预防溺水的模式。

第一，全面排查隐患。XXXX县公安局制定了“护校护园”行动方案，组织全县警力，对学校内外的河流、沟渠、水池等隐患进行排查，彻底消除校内外隐患。二是提高救援能力。县公安局组织全体警务人员开展溺水急救安全知识培训，提高警务人员救援能力；第三，加强巡逻防范。从夏初开始，县公安局就把河流、池塘等地方列为巡逻重点，加大了巡逻和防卫力度。第四，加强宣传教育。学校聘请的法制副校长在暑假前开展以“预防溺水事故”为主题的宣传教育活动。第五，水利部门在河流、水库等危险水域设置警示标志。

4. 强化责任感，严格责任追究。明确各责任区安全工作第一责任人，完善安全工作责任制，细化相关部门和人员的职责，制定严格的检查和落实措施。建立安全工作责任追究制度，一旦发生事故，严格追究相关领导和直接责任人的责任，确保学生安全健康地度过假期。