

# 最新楼顶漏水请求修缮的申请报告(实用5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 楼顶漏水请求修缮的申请报告篇一

区建设局、临浦镇建设办、东藩居委会：

临浦东藩苑三幢楼顶由于建造时质量较差，又加年久失修，大部分桁条已经腐烂断裂、瓦片破碎，整幢楼顶全都漏水。每当遇到下雨天，外面是大雨，房内是小雨，到处需要用脸盆等工具来加以接水(有照片为证)，床上无法睡觉，过不上安宁的日子，实在苦不堪言。

再加上原楼顶的流水沟是被瓦片盖住，不方便自己进行修补。现整幢楼顶八户人家经过协商：为了日后对楼顶便于修缮，要求对整幢楼顶南北的水沟处往内缩进 1米，原楼顶二米五十的高度不变，卸下原有的所有桁条与瓦片，换成新的桁条与琉璃瓦，恳切希望各有关部门为民着想，为让老百姓过上安稳的日子，对我们所提出的要求给予最快的答复。

此致

敬礼！

申请人：

申请日期：

## 楼顶漏水请求修缮的申请报告篇二

甲方：

乙方：

经双方协商达成如下协议：

一， 乙方负责提供合格的防水材料，保证防漏水五年。

二， 维修面积按实际维修面积计算共计(柒佰肆拾伍平方)每平方米价格为伍拾元整，计人民币叁万柒仟贰佰伍拾元整。

三， 乙方完成经甲方验收合格后(每幅材料交接头不少于伍厘米，交接头无缝隙)付工程款80%。

四， 20xx年8月维修的屋顶无漏水现象发生，甲方付款给乙方15%。

五， 20xx年8月无漏水现象发生付清余下的工程款5%。

六， 如在保质期内出现漏水现象，乙方应及时维修，并从下次的工程款扣除1%作为赔偿金。

七， 乙方没有维修的地方漏水于乙方无关。

八， 未尽事宜双方协商解决。

甲方： 乙方：

年月日：

屋顶漏水维修合同范文二

甲方：

乙方：

兹有馨月花园小区屋顶渗水，需维修做防水处理，经甲乙双方协商，由乙方对馨月花园屋顶做防水维修处理；为了维护甲、乙双方的权利与义务，根据中华人民共和国《合同法》相关规定，本着公开、公平、公正的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下协议：

- 1、甲方要求乙方对馨月花园小区屋顶的维修必须在 年 月 日前完成。
- 2、甲方要求乙方对馨月花园屋顶所有渗漏的漏点查出根源，并先维修堵漏，然后对所有屋面裂口用3mm厚sbs弹性体沥青防水卷材统一做一遍防水处理；乙方在维修中要注意劳动安全，如出现安全事故一切责任及费用由乙方全部承担，甲方概不负责。
- 3、乙方对甲方屋顶防水层多处裂缝、渗水进行维修做防水处理后，保证5年内屋顶不渗水，质保期内如有渗水发生，乙方必须无条件对甲方办公楼屋顶进行免费维修。
- 4、维修费用为：人工费等合计费用 元。
- 5、结帐方式：乙方维修完工后，经甲方进行全面检查验收合格后即付清工程款。
- 6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份、签字生效，不准违约，未尽事宜由双方协商解决。

甲方：（盖章） 乙方：（签字） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

## 楼顶漏水请求修缮的申请报告篇三

区建设局、临浦镇建设办、东藩居委会：

你好！

临浦东藩苑三幢楼顶由于建造时质量较差，又加年久失修，大部分桁条已经腐烂断裂、瓦片破碎，整幢楼顶全都漏水。每当遇到下雨天，外面是大雨，房内是小雨，到处需要用脸盆等工具来加以接水（有照片为证），床上无法睡觉，过不上安宁的日子，实在苦不堪言。再加上原楼顶的流水沟是被瓦片盖住，不方便自己进行修补。现整幢楼顶八户人家经过协商：为了日后对楼顶便于修缮，要求对整幢楼顶南北的水沟处往内缩进1米，原楼顶二米五十的高度不变，卸下原有的所有桁条与瓦片，换成新的桁条与琉璃瓦，恳切希望各有关部门为民着想，为让老百姓过上安稳的日子，对我们所提出的要求给予最快的答复。

此致

敬礼！

申请人：

申请日期：

## 楼顶漏水请求修缮的申请报告篇四

区建设局、临浦镇建设办、东藩居委会：

临浦东藩苑三幢楼顶由于建造时质量较差，又加年久失修，大部分桁条已经腐烂断裂、瓦片破碎，整幢楼顶全都漏水。每当遇到下雨天，外面是大雨，房内是小雨，到处需要用脸盆等工具来加以接水（有照片为证），床上无法睡觉，过不上

安宁的日子，实在苦不堪言。再加上原楼顶的流水沟是被瓦片盖住，不方便自己进行修补。现整幢楼顶八户人家经过协商：为了日后对楼顶便于修缮，要求对整幢楼顶南北的水沟处往内缩进1米，原楼顶二米五十的高度不变，卸下原有的所有桁条与瓦片，换成新的桁条与琉璃瓦，恳切希望各有关部门为民着想，为让老百姓过上安稳的日子，对我们所提出的要求给予最快的答复。

此致

敬礼！

申请人：

申请日期：

## 楼顶漏水请求修缮的申请报告篇五

尊敬的xxx□

xx乡xx所大楼建于2006年，现四楼会议室楼顶出现裂缝，每当遇到下雨天，特别是下大雨时，屋顶就会有水渗入。

漏水主要引起以下几个方面的问题：

- (1) 屋顶漏水严重，导致会议桌椅被水淋湿发霉；
- (2) 漏水处墙面天花涂料脱落严重，会掉下许多的涂料碎屑和粉尘；
- (3) 漏水渗入电路附近，易造成电线老化，引起漏电短路等情况。

经过几次小的修善均未得到改观，为保障四楼甚至整栋大楼

财产安全，避免安全事故的发生，排除隐患。特向县局请示修整，彻底修复楼顶裂缝，并对四楼天花板裂缝处墙面进行重新粉刷。请县局予以批准为盼！

此致

敬礼！