# 最新广州市工地招聘信息 工地工作总结(大全7篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、 分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、 表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上 来,让我们一起认真地写一份总结吧。怎样写总结才更能起 到其作用呢?总结应该怎么写呢?下面是小编带来的优秀总 结范文,希望大家能够喜欢!

# 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇一

一、领导的大力支持,是我们安心工作的坚强后盾。安全重于泰山,安全与质量同行。每个工号开工前必须先对工人进行安全交底,这是项目领导要求坚决执行的"铁的纪律"。由于现场施工作业比较繁忙而且相对集中,各个专业还要交叉甚至同时进行工作,这个时候遇到工程进度和施工环境的冲突是难免的。每当遇到这个问题,领导们都会把各个专业的相关人员集合到一块儿进行协调,这个时候唯一的前提条件就是"安全第一"。

二、赏罚分明、违章必纠、立竿见影。防隐患从小处着手;多看一眼,安全保险;多防一步,少出事故;安全无小事。现场施工过程中难免由于工人们的麻痹大意而出现各种违章行为,像登高作业不正确使用安全带、进入现场衣冠不整、高空作业或在基坑内进行地下作业时周围没有采取有效的防护措施、施工用电没有按要求有效接地或由专人操作等等,这样的违章事件我们现场的安全员和管理人员发现一起处理教育一起,始终让人们心中"安全"这根弦紧绷。施工过程中我们工程部要求各施工队伍不断的进行自纠自查,坏的习惯立马进行改正,好的行为我们工程部还会向项目部申请给予相关人员一定的物质和精神上的奖励。

三、各工区分工明确, 同心协力抓好现场的安全管理。我们 建筑工程部分为三个工区:一工区主要负责2、3#主厂房、2、 3#锅炉基础、送风机支架[gis]电气综合楼等主动力区的各种 建筑物的施工; 二工区主要负责循环水泵房、2、3#曝气 池、2、3#虹吸井、取水口、箱涵、排水口等各种水工结构和 海水淡化、混凝沉淀池等建筑物的施工; 三工区主要负 责2、3#电除尘基础、2、3#引风机支架、2、3#钢烟道支 架、2、3#增压风机、2、3#吸收塔、2、3#烟囱外筒和内筒顶 升以及钢爬梯的配置安装等炉后脱硫系统建筑物和厂区循环 水、道路、沟道、各种水管等的施工。大家在平时的工作中 各司其职、各尽所能地竭尽全力去搞好自己管理范围内的安 全文明施工工作,人人为己、我为人人,只有各扫门前雪我 们才能在冬日里漫天飘雪时不至于被雪堵住去路影响出行。 现场施工过程中我们遇到了太多存在安全隐患的工作,像主 厂房基础的大体积混凝土浇筑、取水口复杂的地下环境、循 环水泵房大跨度高落差超厚度的板墙浇筑、146.5米烟囱的外 筒施工、150米烟囱钢内筒的顶升、两个放空水后分别有530t 重消防水罐的支护等等,但我们都一一的顺顺利利的完成了, 并且我们还要求现场的文明施工天天保持,做到"工完料净 场地清"。

四、众人拾柴火焰高,我们建筑工程部利用各种会议和开展各种安全知识竞赛来解决现场的安全问题和普及安全知识、提高大家的安全意识。我们对每一位新入场的人员都进行安全知识培训并对他们进行考核,只有考核合格了你才能正式进行工作。施工过程中我们定期召开安全会议,把安全隐患,解决办法和以后的防范措施做个总结,会议内容都做了详细记录,并有全体参加会议人员的签名。

辉煌的成绩大家都有目共睹,我们给自己评分为"优秀"。 虽然是优秀但还不是满分,之所以没拿满分是因为我们知道 在过去的xx年里我们的工作也有过小的过错、也忽略过一些 细节问题。细节决定成败,九层之台起于垒土,但千里之堤 毁于蚁穴,所有的这些前车之鉴告诉我们,要想铸造精品工程,安全这串路灯要一路长明。在接下来的xx年里,我们建筑工程部会继续发扬大雁人艰苦奋斗,奋发图强,吃苦耐劳的创业精神;质量第一,从严过细,一丝不苟的求实精神;学习技术,尊重知识,注重管理的科学精神;团结奋斗,务实进取,开拓腾飞的进取精神;热爱大雁,建设大雁,文明高尚的献身精神继续为xx二期无悔的付出。

# 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇二

实习对于我来说是很陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯没有经历过实习,这是第一次实习,他将全面检验我各方面的潜力:学习、心理、身体、思想等等。就像一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会中。

由于时间短暂,在那几个礼拜里就接触到这些东西,但是我很知足。

不实践很多问题都思考不到,实践后才明白什么状况都可能 遇到,这就要求我们务必有丰富的实践经验,像刚刚走出校 门的实习生实践经验还很不丰富,但理论中的东西要是也什 么都不会,那在实习过程中就吃不开了。到了施工现场经过 一段时间的实习,才体会到并不是课本中学的东西用不上, 而是要看你会不会用,懂不懂得变通和举一反三的道理。

### 实习的资料:

一开始到这工地的雏形还没有,只看见一个基坑。我们被分到放线组,放线是建筑的基础,对于我们初学者是必要的。 在此期间,我对水准仪经纬仪有了更好的了解,更熟悉的操 作了测量仪器,更让我在工地上实践了仪器的观测,使我适 应了在不同条件下操作仪器。 上夜班是一种让我们在更恶劣的条件下适应实地操作的技能,要适应最恶劣的环境才能更好的锻炼自己,让我们学到更多更坚实。此刻北方的夜晚是寒冷的,在困乏和寒冷的交加中,还要完成测量任务,这是一个对于我们刚实习的大学生是一种挑战,也是一个体现我们适应潜力的考验。

伴随测量工作的同时,我们也要做一些其他事情,充实我们的实习生活。挖土、挖石子、搬砖……是锻炼我们的意志。虽然我们对于这些锻炼效果不佳,但在此同时也磨练了我们,然我们体会到社会的味道,让我们明白工作的辛苦的,我们要慢慢适应工地生活。

一个月的时间过去了,一个月的生活总算是充实的,该做的也做过了,该经历的也在慢慢经历,相信今后还有更精彩的生活,我期盼着。

## 实习的经验及收获:

本此实习最大的收获就是学会了适应环境。透过这次实习我适应了这种工地生活。虽说以后不必须去工地工作,但有了这段时间的锻炼,不论以后做什么工作心中都有了一种吃苦耐劳的毅力,也学会了适应环境。另外就是在工地上明白了一些与学校不同的问题,就是在工地上明白了作为一名技术人员就应怎样去和工人交流等。

透过这次实习使我对建筑方面的有关知识在实际上有了更深一些的了解。就应说在学校学习再多的专业知识也只是理论上的,与实际还是有点差别的。这次实习对我的识图潜力都有必须的帮忙,识图时明白哪些地方该注意、须细心计算。在结构上哪些地方须思考施工时的安全问题,在放线时哪些地方该思考实际施工中的问题。到达能施工又贴合规范要求,到达设计、施工标准化。没有这次实习也许只是用书本上的理论知识,不会思考太多的问题,更不可能想到自己看到的图纸是否能施工。工地虽苦,但能学的是一些现实东西,锻

炼的是解决问题的实践潜力。

实习一个月后有必要好好总结一下,首先,透过这个月的实习,透过实践,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,透过亲身经历,使我近距离的观察了整个建筑的构造过程,学到了很多很适用的具体施工知识,这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。

大学生活是紧张而又充满期望的日子,学习的闲暇时总是憧憬着背起行囊,远离亲人朋友以及师长护佑,去走真正属于自己的路。然而当我们最后能够像刚刚长满羽毛的雏鹰般离开长者们搭建好的巢穴,独自一人走上社会工作这个大舞台时,却发现人生的道路原先是如此的坎坷不平,任何人的成功都是经历一番狂风暴雨的。短短一月的实习生活中,让我学会了不少东西,会对我以后工作有很大帮忙的,这是我人生的第一次走入社会,第一次走向工作,感觉生活真的很不容易。

实习实质是毕业前的模拟演练,在即将走向社会,踏上工作岗位之即,这样的磨砺很重要。期望人生能由此延展开来,真正使所学所想有用武之地。

总结一句话:吃得苦中苦,方为人上人。

## 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇三

首先对多年来一直陪伴、关心、支持社区建设的奥运村街道工委办事处及\*\*\*社区全体居民代表们表示最真挚的感谢!

#### 一、社区概况

\*\*\*社区居委会成立于2022年6月,现位于北京市朝阳区双营路11号院美立方小区1号楼东北角。所辖范围东至亚北新区东

围墙,南至北京农业职业学院国际教育学院南围墙,西至北苑路,北至中国环境科学研究院,辖区面积平方公里,现由8个自然小区组成,共有居民楼33栋。现有居民5116户,人口总数10258人。社区先后成立4个党支部,156名党员。21个居民小组,57名居民代表。特点:一是老旧小区及商品房和商住两用房,房屋性质及居住人群情况复杂,交易频繁,流动性强。二是辖区重点社会单位多,临街面六小门店多,共126家。三是社区培育的各类队伍多:安全保障志愿者队、合唱队、舞蹈队、模特队、太极拳队、柔力球队、腰鼓队及乒乓球协会等。社区目前设有会议室、图书室、电子阅览室、文体活动室等对居民开放的设施。

二、加强学习,继续落实"全科社工"制度。

社区党委、居委会定期对社工及协管员进行业务培训,将新的政策法规通过"晨读"时间传达给大家。同时,服务站前台做好便民服务小条,便于居民办事将所需证件一次性带齐,避免居民"跑二趟"。社区纪委重点对社区各类工作人员的服务态度、服务意识进行强调,要求履行好一次性告知制、首问责任制等相关制度。全科社工为"一站式"精准服务打下坚实基础。

- 三、为民办实事,打造和谐幸福\*\*\*
- 1、打造多彩楼门文化,营造宜居环境。

引导社区居民围绕"建设多彩精致社区"的主题,多角度、全方位满足居民和谐宜居的需要,倡导多彩的楼门文化建设,维护、美化楼道环境,培育楼门自管组织,建立楼门管理制度,搭建楼门互助共治平台,展现丰富多姿的居民生活环境。截至今年6月上旬,已全部完成2个小区39个楼门文化建设。特别是美立方小区,在四号楼楼道内以"树"枝繁叶茂的形象为居民展示出与生活息息相关的政策法规、安全提示等内容,目前社区正鼓励居民在"掌上奥运村"公众号上开

展"小楼门大文化"投票活动。

## 2、贯彻"走动式"工作法,营造小区和谐氛围

\*\*\*社区倡导"走动式"工作法,在走动中发现问题、记录问题、协调矛盾、解决困难。以美立方小区为例,自2022年交房入住以来,社区党委、居委会通过在走动式工作法发现并解决了门禁失修、楼道内墙皮脱落、楼道小广告,电梯安全、地库漏水、地面修复、物业服务问题等13个问题,为小区营造了和谐的居住氛围。

#### 3、创建卫生城区,提高居民健康幸福指数

今年是卫生城区创建的关键之年。社区党委、居委会按照街道办事处的要求,高度重视,建立创卫组织体系和包片责任制,明确分工落实责任,广泛宣传营造氛围,将创卫工作与日常工作相结合;对照标准健全制度、按照步骤优化流程、建立健全长效机制,以"创卫"为抓手,提高居民的健康指数和幸福指数。

#### 4、开展准物业管理工作,破解老旧小区管理困局

准物业管理是一把破解老旧小区管理难的钥匙,是政府推出一项利民、惠民的重要措施。\*\*\*2号院准物业成立以来,社区党委、居委会从实际出发,充分发挥准物业管理模式的优势,着力解决居民小区基础设施差、管理不到位的难题。先后对楼体内外进行粉刷、地面铺设方砖、门房进行改造,翻建自行车棚、宣传栏、划分车位、安装治安探头、晾衣杆、车棚安装地笼,安装太阳能路灯,减少了后期运行成本。准物业改造工程中,由办事处投资主体改造投入72万,技防设备设施投入10万,同时还整合社区资源,社会单位稀土有色所和冶金康瑞普公司自来水改造和污水改造共投资15万元,通过政府投入、整合社会资源的方式,使居民的生活环境得到了改善。小区可发性案件持续减少,老旧小区的事有人管

了,门口有人看了,卫生有人扫了,垃圾日产日消有人清了, 机动车、自行车停靠规范了,居民的满意度大大提高,同时 小区以强化居民自治为核心,党员柏大可、梁士满更是在准 物业管理工作中付出了大量的时间和精力,是大家的共同努 力,保障了平稳实现无物业管理老旧小区向准物业管理小区 过渡,再由准物业向正规物业的升级转型,也正是政府推行 的创新管理模式让老旧小区居民过上了幸福的新生活。

# 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇四

20xx年以来,我局以争创市级教育工作先进县为目标,全面落实科学发展观,争先进位,攻坚克难,各项工作进展顺利,成效显著。现将具体情况报告如下,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

1[]20xx年中高考再创辉煌。

- 2、加强硬件建设,办学条件进一步优化。
- 3、布局调整和标准化学校成绩显著。强力推进《定兴县中小学布局调整暨标准化学校建设实施方案》的落实,目前,全县已撤并中小学10所,创建标准化学校8所,进一步优化了资源配置,提高了办学效益。
- 4、加强干部教师队伍建设,积极稳妥地推进义务教育阶段学校绩效工资改革。为进一步加强教师队伍管理,巩固清理在编不在岗工作成果,制发了《关于进一步加强教职工队伍管理的意见》,通过狠抓各项制度的落实,教师队伍管理水平不断提高[]20xx年义务教育阶段绩效工资已经发放,支教工作基本完成,队伍建设得到进一步加强。
- 5、职业教育取得新突破,对接京津工作显成效。
- 7、多措并举,深入开展普法宣传教育,教育系统继续保持稳

定发展的良好态势。一是采取多种形式加强对青少年学生法制宣传教育;积极开展课外法制宣传教育,使学生在社会实践和活动中受到法律知识教育。二是深入推进依法治校工作,加强对干部教师的法制教育,加强信访案件调查工作,加大对乱收费、商业贿赂和小金库的查处力度,进一步提高了依法行政、依法治校水平。三是进一步完善信访接待制度,全力做好信访人员的排查稳控工作,没有发生集体访和越级访现象。

9、加强机关效能建设,政风行风得到明显改善。组织开展了"深入推进干部作风建设"、"解放思想、自我加压、激情创业"与"争先创优"等活动;进一步健全完善了机关工作制度,加强了机关政风建设和行政效能建设,召开了全县教育干部大会;落实党风廉政责任制,开展了庆祝建党89周年庆祝活动。通过以上举措,机关工作人员的纪律性明显增强,责任意识、大局意识明显提高,进一步激发了工作人员的积极性和创造性,机关效能明显提高,促进了各项工作的开展,树立了教育干部的良好形象。

一是由于资金投入不足,造成教育资源配置不均衡,教育发展还不能满足人民群众享受优质教育的需要。二是由于部分乡镇百姓对布局调整政策还不够理解,致使一些乡镇布局调整工作不能顺利实施,工作任务依然艰巨。三是教师队伍的整体素质有待进一步提高。

今后,教育局将继续以科学发展观为指导,坚定信心,加强领导,落实责任,加快发展,促进全县教育事业健康、持续、均衡发展,为县域经济腾飞和社会各项事业进步提供强有力的人才支持和智力保障。

以上报告不妥之处, 请批评指正。

## 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇五

位于沙雅县景旁街与新雅路交汇处,砖混结构,共五层带地下室。地下室层高为米,一至五层层高,总高度米,建筑总总面积10830m<sup>2</sup>□总造价820万元。采用标准图纸,建筑设计使用年限xx年,建筑耐火等级二级。

本工程由新疆民用建筑设计院设计。勘察单位:新疆岩土勘察院设计。监理单位:新疆城乡建设工程项目管理有限公司。由阿克苏鑫宏建筑安装有限公司210项目部施工,合同期为20xx年x月x日至20xx年x月x日。

我单位按照《建筑工程施工质量验收统一标准》对单位工程分部工程、分项和检验批的质量验收程序和组织符合要求,经验收单位工程质量好。其中地基验槽于20xx年x月x日验收。地基与基础工程于20xx年x月x日验收,主体工程于20xx年x月x日验收,实测实量和观感验收均符合设计及有关规范要求。

首先建立以项目经理负责的组织机构,下设技术员、施工员、质检员、材料员、安全员、资料员等,并制定了相应的安全、质量岗位责任制,并且每月进行考核,使安全、质量责任制得到了落实,从而使工程的安全和质量有了保障。在管理上建立了以项目经理为主的质量保证体系,在施工过程中,各级管理人员在各自的岗位上发挥出各自的职能,在工作中认真负责,保证了工程质量。在施工过程中,公司还不定期的对工程质量进行检查,在检查中严格执行有关规范和标准,对在检查中发现的问题下达整改通知书,并限期整改。另外还实行工程例会制,每个月召开三次例会,由项目经理、总监理工程师总结工程阶段工程的施工进度、质量、安全情况,就施工中存在的问题提出各自的见解及处理意见。

在工程施工中,施工单位按照施工规范和合同约定,对建筑材料、构配件和设备、外墙保温材料等,严格执行材料进场

验收制度,并由总监理工程师进行检查验收、见证取样。对工程中使用的钢材、水泥、红砖、砂、石、防水材料、门窗、外墙保温材料等重要原材料、构配件,均做到"三证"齐全,有效的防止了不合格材料和构配件用到工程上。

对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样、制作,经检测均符合设计要求和验收规范规定。

在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行,对各项分部、分项工程实行了"三检"制度,对不合格的分顶工程不给予验收,必须及时整改,经质检员检查验收合格后,再报监理工程师验收合格后,方可进行下道工序。

屋面工程: 防水材料为3mm厚2层sbs防水卷材,面层自带砂,经抽样检验,质量符合设计要求。卷材铺贴方法为满铺热熔法,搭接宽度符合规范要求,粘贴牢固、无滑移、翘边、起泡等缺陷。经淋水试验,排水通畅,无积水、渗漏现象。卫生间地面防水层:设计为聚氨酯,材料符合要求,防水层施工完后,按规范要求做蓄水试验,有个别的卫生间渗漏,经返过处理后,再蓄水试验无渗漏。

建筑给排水及采暖工程,对施工所用设备材料的报验,监理工程师都参与质量把关,产品规格型号均符合设计要求。采暖系统的散热器、支管连接,保证运行、检修方便。严格按程序施工,坚持先试验后隐蔽,采暖卫生系统通过严密性、灌水、通水试验,试验结果符合要求。

建筑电气安装工程:主要设备材料合格、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻其数值小于4欧姆的符合规范要求。绝缘电阻测试值均符合要求。全楼通电,做照明全负荷试验,线路、插座、开关接线检验,灯具、插座、开关通电运行检验,均符合施工规范要求。

工程资料经核查,具备完整的技术档案和质量控制资料,各项资料签字齐全有效,真实的反映了整个工程的施工过程,符合规范要求。

在工程施工过程中,我方得到了建设单位、设计单位、监理单位的在力支持,遇到困难能及时的给予解决,我方也积极的配合,使工程质量和进度能够顺利的进行,并得到了保证。

现工程质量,使用功能,资料均符合设计要求,达到竣工验收条件。

# 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇六

在接到省安委会天然气管道安全大排查的紧急通知之后,公司领导高度重视,及时组织班组以上管理人员召开专题会议,通报11月22日山东青岛中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故,认真研究制定实施方案,成立了以经理任组长,副经理任副组长,班组长以上管理人员为成员的检查工作领导小组,对生产厂区逐台设备、逐条工艺管道、逐个阀门,城市管网逐个阀井、逐家逐户、逐台锅炉分别进行了集中拉网式安全隐患大排查及专项整治工作,对发现的安全隐患立即进行整改。根据方案安排,领导小组将所有成员分为六组,明确各组的检查时间和任务,严格工作标准,夯实工作责任,形成了强效的检查工作领导管理机制。

为确保这次安全检查扎实进行,检查小组以"全面检查,认真整改,力求实效"为目标,坚持"不放过一台设备,不放过一个环节,不漏掉一处隐患"的原则,全面履行检查,认真落实整改,使检查工作真正收到了实效。

(一)安全教育检查:一是对安全教育培训制度的落实和职工安全意识增强及各岗位有无违章违纪的情况进行检查;二是对工地施工人员的安全教育落实和安全措施的落实情况及工程施工人员有无违章作业的情况进行检查;三是对安全管理人

员、岗位操作人员、特殊工种操作人员的持证上岗情况进行检查。

(二)防火安全检查:一是对生产厂区周边的防火安全情况进行检查,清除厂区内的干枯杂草和可燃废弃物;二是对生产厂区消防设施的正常运转情况,确保及时使用;三是对重点部位报警设施的完好有效性和灭火器介质的有效性进行检查。

(四)生产厂区检查:一是对厂区内是否有干枯杂草、废弃可燃物和周边的防火安全情况及消防设施的正常运转情况进行检查。二是对贮罐、工艺管线、压缩机的压力表读数的准确性和按期校验情况进行检查;对安全附件的按期检验及有效性和报警器的正常报警情况进行检查;电气设备的正常工作情况和灭火器介质的有效性及防雷防静电设施阻值是否在规定的范围之内等情况进行了检查。三是深入生产一线查看工作人员是否持证上岗、安全工作措施是否到位及有无违章作业现象,工服穿戴是否齐备等,一经发现立即停班整顿。

今年冬季公司除了安全强化教育和安全检查隐患整改之外,结合实际采取了大量安全管理措施,当前安全生产形势的稳定起到了积极促进作用。一是坚持召开班前会,分析总结前一天的工作,及时解决存在的问题,布置当天的工作任务,交待工作要点,结合实际,有针对性地进行沟通,强调主要工作以及指标进度,为确保安全生产思想统一。二是根据实施方案建立了相应的隐患排查表册,及时摸清燃气管道、设备设施、安全附件的安全运行底数,对一些事故频发的隐患点造册登记,随时检查,重点监控,强化监督。三是充分利用"人人参与,排查隐患分片包干责任"制度,广泛宣传,全员参与,排查各种隐患。四是坚持周四的安全检查,。五是严明工作纪律,对于装卸车人员、巡线人员、运行人员、公司安全检查人员,不认真履行工作职责,造成事故,严肃进行查处。

燃气安全自始至终是企业发展的命脉,在本次冬季燃气安全

大排查及专项整治活动的过程中,公司积累了大量的安全管理工作经验,我们不断将好的做法和管理措施应用到今后的工作中,牢固树立安全生产"红线意识"和"底线思维",形成长效工作机制,以强烈的使命感和紧迫感不断强化燃气安全管理,积极落实安全防范措施,确保安全生产,实现公司长治久安。

内蒙古庆华集团乌斯太精细化工有限公司

生产技术部安全科

20xx年1月30日

# 广州市工地招聘信息 工地工作总结篇七

本次检查重点针对前期下发施工单位自检后填写的(塔式起重机《(施工电梯)、施工现场临时用电专项检(自)查表》中所涉及的资料进行了逐一核查,并对外架、模板、施工临时用电、挑架、井字架、塔吊、基坑支护,特种作业人员持证上岗情况,安全责任制落实情况,安全教育、安全技术交底、隐患整改等情况进行了检查。从检查的情况来看,大部分在建工程项目综合评价为"差"。虽然多数企业、项目部在大检查前对工地进行了自查自纠工作,部分安全隐患、文明施工问题得到及时整改。但在检查中仍发现大部分施工、监理单位和项目部对安全生产和文明施工不重视。没有充分发挥施工单位质安部门和监理单位对工程质量、安全生产、文明施工的管理职能,对施工现场发现和安全事故隐患及文明施工问题整改不到位。

## (一)管理方面的问题

1、部分工程未办理施工许可证,擅自违法施工。

3、专职安全员配备不足。安全员或项目经理不到位的现象依然存在。

## (二)安全生产方面

- 1、施工企业对施工现场的脚手架、施工用电、承重支模架等检查验收不到位;对项目部的专项施工技术方案审批流于形式。
- 2、部分工程的脚手架搭设不规范,不按规范而随意性搭设的现象比较严重,搭接有效部位、搭救拉长度不符合规范要求,拉结筋,扫地杆、剪刀撑、脚手片铺设数量严重不足,密目网等围护设施不规范。外脚步手架与建筑物之间间隔大,未隔离防护的现象依然存在。
- 3、部分工程的预留洞口、电梯井口、临边防护、高处防护设施不到位、不规范。
- 4、大部分工程的承重支模架材质、搭设不符合规范要求,安全构件不完善,且与专项方案不相符。少数工程违反危险性较大分部分项工程的管理规定,超高、超载高大承重支模架未编制安全专项施工方案,也未组织专家论证方案。
- 6、施工单位对施工现场的塔吊管理不够重视,塔机未经检测或经检测未取得合格证擅自投入使用的现象较为突出。
- 7、安全生产台帐记录内容空洞,不真实,不能实际反映出施工现场安全生产及文明施工、重要安全事件、检查验收等实际情况;各项安全专项方案不根据施工现场的实际情况编制,无针对性不能指导现场施工。
- 8、特种作业人员的技能培训、考核工作滞后,部分工程存在 特种作业人员操作证过期、无证上岗现象,现有的特种作业 人员对新规范、标准和设备性能等知识了解不多。

#### (三) 文明施工方面

- 1、施工单位对施工现场的文明施工意识淡薄,对文明施工管理不到位。文明施工管理责任不明确,管理制度、措施不完善;文明施工费用投入不足。
- 3、部分工程的扬尘控制不到位,冲洗装置不到位。

#### (四)监理方面

- 1、一些监理单位职责不到位。施工现场总监、监理员在管理过程中重质量、轻安全、文明施工管理思想比较严重,对安全生产方面的法律法规知识学习不够,没有认真履行监理职责。
- 2、部分监理单位的监理大纲、监理规划、监理实施细则缺少安全内容或缺乏针对性。
- 3、现场专业监理岗位人员配备不足,相关人员业务水平不高, 工作责任心不强,现场监理人员到位率不高。
- 4、一些监理企业现场监理人员职责不明,对相关质量、安全生产的有关规定要求和知识不熟悉,对专项方案审查和日常的质量、安全、文明施工流于表面,检查记录简单马虎,对一些明显的质量问题、安全事故隐患没有及时发现,对已发现的问题也没有严格监促整改,跟踪和复查措施不到位不完善。
- 5、部分总监未按规定要求对重点工序、重点部位进行平行检 查和旁站督促。

通过这次安全大检查来看,全区建筑施工安全生产形势仍然 十分严峻,安全生产各项基础工作还比较薄弱,施工现场存 在不少安全事故隐患,安全生产管理工作中仍有薄弱环节和 突出问题,针对存在的问题,检查组要求各参建单位要高度重视,作到早部署、早安排、早落实,单位负责人要认真组织、精心部署,堵漏洞、查死角,作好各项防范措施,确保施工现场环境达标,并消除安全隐患,能立即进行整改的,责令施工单位立即整改,对不能立即进行整改的,要求其限期整改,对存在严重安全隐患的施工现场责令停止施工。检查组还要求各单位要增强安全生产管理意识,积极发挥单位质安部门的管理作用,强化安全生产责任制切实加强管理,确保我市工程质量及安全生产、文明施工平稳发展。