

电影院安全生产自查自纠报告 安全生产 自查自纠报告(优秀6篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

电影院安全生产自查自纠报告篇一

一)存在问题:

1、各栋号施工现场有白色垃圾，已安排人员清理。

二、施工现场卫生与防火、防中毒等情况的检查

工程从开工至今，未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件，项目部为了防止火灾和员工中毒事件，要求各班组召集班组人员学习防火安全知识的安全活动，并派不定时对员工的宿舍及办公地点、材料库房等进行查查，及时清理外运建筑及生活垃圾。

三、现场文明施工

1)存在问题：个别施工班组建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，材料未挂名称，品种，规格标牌，未做到工完场清，建筑材料、垃圾堆放不整齐，未标出名称，品种。各车库及住宅周边临边洞口未按规定设置安全围护或围护不到位，个别班组未设置安全通道指示牌。

2)处理措施：已下发安全整改通知，要求各班组根据公司现

场文明施工管理规范要求于3月10日前完成整改。

四、三宝、四口、五临边检查

1) 存在问题：施工现场个别工人有未正确佩戴安全帽，安破损未及时更换。

2) 处理措施

已下发整改通知，要求相关班组根据安全生产要求，加强四口、五临边的安全防护。

五、施工现场值班及安全防护措施的检查

工地施工现场各施工班组为保证财产和员工的财物不受损害，专门配备2~3人24小时轮流值班。

城建建筑工程有限责任公司高度重视质量安全生产工作，公司一期和二期项目部已对本次检查发现的安全隐患和质量问题下达了整改通知，要求各施工班组必须于3月10日前完成整改工作。

为了切实加强黔城一期和二期工程的质量安全文明施工管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我公司将本着“安全第一、预防为主、以人为本”的原则，把安全工作放在首位并一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全责任事故“0”目标。

电影院安全生产自查自纠报告篇二

武汉项目部防汛第一责任人：齐强

防汛期间值班领导：赵国伟、李辉、翟龙、马腾文

办公、生活营地防汛责任人：吴士双、鲁鸿贤综合一队

（东区地面）防汛责任人：丁永春、王永强综合二队

（豹灏站井下）防汛责任人：郑响隆、卫国胜s997掘进队

（井口及风井）防汛责任人：吴兵、邹海喜s998掘进队

（井口及风井）防汛责任人：辜新宇、邹昌平

仓库防汛物资管理防汛责任人：胡伟宏

防汛指挥室设在盾构监控室，由文庚、贾欣誉、生产办值班主任负责协调。

项目经理齐强安排和部署了汛期安全生产工作：

1、立即开展对施工现场防洪度汛工作的隐患排查，对排查出来的问题，要求现场负责人立即整改。

2、安全环保办制定汛期检查计划，对施工现场，生活营地，按照计划每周进行一次排查。立即制定汛期领导带班值班表，要求汛期领导必须在岗。

3、项目管理人员要做到“一岗双责”，各队负责人要对各自负责区域内的安全负责，落实各防汛点责任人。

4、监控室的调度员要24小时对施工现场进行监控，及时反馈现场信息，监控员和综合员要时刻关注天气情况，发现异常天气要及时通知领导，提前做好汛前预防准备工作，防洪抢险突击队24小时待命，应急支援小组随时支援前方。

要求各队负责人自查自纠，举一反三，对检查出来的问题认真整改落实，加强安全巡查力度，加强安全教育培训，让员

工人们更深刻的了解在面对自然灾害发生时要如何应对险情。

1、在对营地的排查过程发现个别位置下水道淤泥较多，要求营地负责人立即安排人员清理，下水道已于当日清理完毕，生活营地处于地势较高地区，地势平坦，无积水现象，各排水系统均能满足大暴雨天气的需求，营地符合汛期安全要求。

2、东区地面发电机运行正常，能达到带动井下抽水泵的要求，地面沙袋充足，库房准备的应急物资均能满足防汛应急物资要求，东区井口地势较高，排水通畅，其他各点均符合要求。

3、光郑左右线井口沉淀池各有一台泥浆泵，两台小抽水泵，现场测试，均能正常使用，左右线隧道最低点各有一台潜水泵，风井有一台抽水泵，现场测试均能正常使用。

4、西区地面排水通畅，发电机能正常使用，预备抽水泵能正常使用，南侧土坡下方用沙袋进行了加固，汛期安排了土坡观测人员，24小时反映土坡情况，抢险突击队随时待命。

5、光豹左右线井口两台泥浆泵，两台抽水泵，隧道最低点潜水泵经测试均能正常使用。

6、豹灏站井口浇筑了导墙，进行了加高，防止附近积水汇集到豹灏站门口，造成积水倒灌隧道，地面配备的抽水泵能正常使用，豹光左右线沉淀池配备的抽水泵均能正常使用，发电机的功率满足隧道抽排水的要求。

7、对施工用电和生活用电进行了检查，配电箱均设置了可靠的防水设施并架空地面60mm以上，按照三相五线制和“一机一闸一保护”的要求进行检查发现无乱拉乱接现象。检查过程中发现个别配电箱巡查记录存在不齐全，要求机电维保队及时巡查并填写巡查记录，确保能及时发现隐患，及时解决隐患，保证现场施工用电安全。

8、项目部所属各队、各防汛关键点，沙袋设置数量均在3000以上，叉车、装载机随时待命，随时可以将沙袋运往险情点。

通过此次全面排查，要求各队负责人自查自纠，举一反三，对检查出来的问题认真整改落实，加强安全巡查力度，加强安全教育培训，让员工们更深刻的了解在面对自然灾害发生时要如何应对险情，不断完善应急预案，明确落实防汛责任人，对现场不能满足防汛要求的地方，进行加固加高，增加沙袋，施工现场现已满足防汛要求。目前我部已成立防汛抢险突击队，明确落实防汛责任人，进行了防汛演练，演练达到预期目的，各项防汛准备措施到位，武汉盾构项目部安全整体可控。

电影院安全生产自查自纠报告篇三

第三季度

一、检查依据：

二、检查基本情况：

(1) 项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况；

(5) 施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案情况；(6) 各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。(7) 施工现场的消防安全设施配置情况。

三、存在问题

(1) 文明施工：部分施工现场材料堆放混乱，警示标牌少或挂设位置不当，消防器材未能合理配置。

(2) 脚手架：少数施工现场脚手架搭设未超过施工作业面，扫地杆、剪刀撑未绑扎到位，连墙点偏少，脚手板未按规定

满铺到位。

(3) “三宝、四口”防护：施工现场个别工人未戴安全帽，部分现场使用的安全网破损、脱落，以及未挂设到位，人行通道口、楼梯、楼层临边无防护或设置不规范。

(4) 施工用电：个别配电箱未采用三相五线制，未做到三级配电二级保护，现场配电箱破损、无锁，用电电线乱拖乱挂，个别现场总配电箱一漏多用、上装头接线。

(5) 施工机具：未做到“一机、一闸、一漏、一箱”，个别施工机具未设接地接零。

(6) 起重设备：有个别塔吊无专业信号司索工。

四、整改措施

针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，公司的主要领导要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。要按照县建设局及有关部门对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和职工的安全生产意识和法制观念。

3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生安全生产事故的工程要按照“四不放过”的原则处理。

五、处理意见：

对在此次安全检查中，未能按照《重点工程安全生产大检查工作方案》实施的，项目部负责人要高度重视，组织人员加大对安全隐患的整改，在检查通知的限期内整改到位，未能将安全隐患整改到位的工程，将责令停工整改，并给予通报批评及按相关制度进行处罚。

（一）安全生产意识有所提高。

随着安全生产管理制度的建立、健全，宣传、贯彻力度的不断加强，各部门和现场施工人员的安全意识逐步增强，进一步强化了自身的安全教育和法规知识的学习。

1、施工现场安全网、安全帽的材质和使用水平较以前有了明显提高，在“四口”防护上有所加强。

2、安全责任制度逐步建立健全，安全管理资料也实现了从无到有。

通过这次的检查工作，使我们更加清醒地认识到工作中的不足和存在的差距。在今后的的工作中，我们将进一步把现场安全管理工作向深度和广度上拓展，逐步建立、完善我们的安

全监督管理工作机制，为本公司的发展壮大保驾护航。

重庆祥云建设工程有限公司 二〇一四年九月十九日 灵智东门
鑫都一、二期项目（第三季度）

（第三季度）

安

全

生

产 自 查 自 纠 总 结

重庆祥云建设工程有限公司

二〇一四年九月十九日

电影院安全生产自查自纠报告篇四

- 1、安全生产制度执行情况：建立健全了安全生产规章制度，对安全生产责任制层层落实，生产部层层签订安全生产责任书，严格执行每月一次的安全生产会议、安全培训及每周一次的安全检查。
- 2、工程安全方面：填埋区调节池正常运行，没有发现渗漏现象。
- 3、隐患排查和治理：每周由专职安全生产监督管理人员对场区进行安全生产检查。渗滤液提升井阀门铁锈过多，配电柜门锁松动，易造成漏水。
- 4、消防设施方面：干粉灭火器均在有效期内。门卫室、综合

处理间消防器材偏少。

5、线路安全方面：组织人员对办公区、生产区内的线路、漏电保护器、插座、开关进行仔细的检查。发现维修车间电动车充电器插排存在隐患需要更换。

6、火灾隐患方面：场区内杂草需要清理、填埋区沼气排放区注意防火。

7、CO中毒方面：主要是警卫室和伙房，烟筒与三通都按好，炉具都在卧室外。

8、各种隐患整改必须有发现、有整改、有回访的`闭合管理。

1、冬至以后天气更加寒冷，要求综合处理间根据气温变化及时开启空调，防止内部管道冻裂。

2、对查找的隐患必须按照上级部门的要求，对查出的问题逐一记录、逐一整改、逐一销号。严格按照检查责任制，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，并做到有检查、有整改、有验收的“闭合”管理。

3、火灾隐患方面要求员工及进入填埋区的驾驶员严禁吸烟、严禁使用明火。

4、加强雨雪天气出入车辆的安全，及时清理路面积雪，备好工业盐，及时倾撒保证积雪融化，以利于车辆安全。

5、对维修车间存在的隐患进行更换解决。

6、另外购买四个灭火器放在合理的位置。确保把火灾消灭在萌芽之中。

7、继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化

生产安全、冬春火灾防控宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。

8、加大岁末年初的安全检查，保证岁末年初安全生产。

电影院安全生产自查自纠报告篇五

一、检查依据

二、检查基本情况

- 1、项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况。
- 2、施工现场安全防护设施情况。
- 3、雨季施工降水，防滑安全措施落实情况。
- 4、夏季高温防暑降温措施的落实情况。
- 5、施工工地的垂直运输设备、脚手架、施工用电、模板支撑及“三宝四口”防护等安全专项整治情况。
- 6、施工现场安全资料台账是否规范齐全，安全隐患整改落实。
- 7、各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
- 8、文明施工与现场消防安全落实情况。

三、1、文明施工：施工现场材料堆放混乱，警示标牌少，消防器材未合理配置。

2、脚手架上堆放材料，脚手片未按规定满铺到位。

3、“三宝四口”防护：施工现场少数工人未戴安全帽，临边、预留洞口边的临边防护，预留洞口的水平防护不到位。

4、施工用电：施工用电电线乱拖乱拉。

四、整改措施

针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促项目部按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、加强领导，树立安全生产意识，强化措施，认真落实安全生产责任制，公司的主要领导要把安全生产工作纳入重要工作日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实抓细。

2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和职工的安全生产意识和法制观念。

措施，把隐患消灭在萌芽中，避免安全生产事故的发生。

1、提高管理人员、作业人员的安全生产意识。

2、施工现场安全生产管理逐步规范，施工现场内垂直运输机械的使用、文明施工、消防安全，“四口”防护，外架搭设及安全通道出口等防护都有所加强。

安全责任制度的建立、健全，安全管理资料的真实性、同步性也得到提高。

电影院安全生产自查自纠报告篇六

一、高度重视落实责任、成立了以院长为组长的领导小组，

召开院务会落实责任。

二、突出重点，对安全问题进行了全面检查：

- 1、消防安全、重点检查人员疏散通道，疏散楼梯，安全出口是否通畅，消防设施是否正常。仓库及档案室是否存在火灾隐患。
- 2、特种设备与电气设备安全、重点检查特种设备、设施的完好状况及日常维护，用电线路是否老化、负荷是否过载、电器设施是否完好。
- 3、危险化学药品检查各种放射源的保管、使用情况。
- 4、医疗安全。重点检查了值班人员的到位情况、制度落实情况、病历书写情况，各种医疗器械、设备的完好状况，特别是消毒方面。
- 5、传染病防控。重点检查了传染病监测报告落实情况，有无漏报、瞒报及各项传染病防控措施。
- 6、治安防盗。重点检查防盗设施是否完好。

三、存在问题：

- 1、老职工宿舍电路老化。
- 5、医疗安全；医生首诊负责制落实不是很好，医疗器械消毒不十分严，病历及处方书写不规范。

四、下步打算及整改措施。

- 1、老职工宿舍电路进行改造，保证处于最佳功能状态。
- 2、督促护理部落实专人负责医疗器械消毒、浸泡，从而达到

消毒目的。

3、召开临床医生会，加强处方及病历书写培训。

金坝社区卫生服务中心

2012年1月10