

驾校安全生产自检自查报告 安全生产自 查自纠报告(汇总6篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

驾校安全生产自检自查报告篇一

按照建设单位安监部部署，我项目部立了由项目经理、项目部成员组成的安全自查专班，本着依法管理、严肃认真、客观务实的态度对在建的热电装置工程项目组织开展了全面安全生产隐患排查工作，建立隐患整改档案记录，确保整改工作落实到位，结合“联合大检查”活动，形成“关注安全，关爱生命”的良好氛围，为热电装置工程生产安全奠定了坚实的基础。

（一）热电装置工程项目，此项目规模较大，项目领导对安全工作非常重视。项目成立了由主要负责人牵头，分管领导具体负责，相关部门和人员参加的工作小组具体组织实施，发动一线员工立足岗位查找安全隐患，对查出的安全隐患，登记建档，制定整改计划，落实责任，限期整改。项目领导及相关部门人员重点检查了与分包单位安全保证体系的落实情况，对施工用的建筑设备和劳保用品进行了全面的检验检测；及时建立并落实安全生产规章制度及安全管理机构及人员配备。我方也与各分包单位签订了各项安全协议；根据建筑工程的专项特点编制了预防高处坠落、坍塌、脚手架，垂直运输，高大模板等事故的专项施工方案并组织实施；对管理人员和工作人员进行定期的安全教育培训；对特种作业的人员要求必须持证上岗；严格落实作业票办理制度；对全方位的安全工作编制应急预案并报备及组织相关演练。

技术方面的工作，应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。项目负责人对以上各项工作做了详细具体的安排：

1、基础及其他地下工程开设排水沟，基槽、基坑、管沟雨后积水设置防护栏及警告标志，超过一米的基槽、基坑设支撑防护。

2、一切机械设备设置在地势较高、防潮、避雨的地方，并搭设防雨棚。机械设备的电源线路绝缘良好，有完善的保护接零装置。

3、对脚手架经常检查，发现问题及时处理或更换加固。所有机械棚搭设牢固，防止倒塌漏雨，机电设备采取防水防淹措施，并安装接地安全装置，机械电闸箱的漏电保护措施可靠。

4、在雨期为防止雷电袭击造成事故，在施工现场高处建筑物的塔吊、人货电梯，钢脚手架进行防雷装置设置。

视并给予了大力支持并亲身参与其中，使这次项目活动取得了较好的效果并圆满结束。通过此次活动增强了我们对安全生产工作的信心，拉近了和工人的距离把安全生产工作推向一个新的高度。

（四）检查基本情况：

1、项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况；

2、施工现场安全防护设施及安全经费的落实情况；

3、雨季施工、防滑等安全措施的. 落实情况；

5、施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案情况；

6、各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

（五）存在问题：

- 1、文明施工：部分施工现场材料堆放混乱，消防器材未能合理配置，现场有扬尘现象；
- 2、脚手架：脚手板未按规定满铺到位；
- 3、施工用电：少数工地未采用三相五线制，未做到三级配电二级保护，现场配电箱破损、无锁，用电电线乱拖乱挂，少数现场总配电箱一漏多用。

四、整改措施针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

- 1、文明施工：现场材料安排专人分类堆放和重新配置消防器材。每天安排专人现场洒水。
- 2、脚手架：脚手架板已经满铺。
- 3、施工用电：更换破损的配电箱，规范用电接线。

五、处理意见：对在此次安全检查中，项目部负责人要高度重视，组织人员加大对安全隐患的整改，在检查通知的限期内整改到位，未能将安全隐患整改到位的工程，将责令停工整改，并给予通报批评及按相关制度进行处罚。

从这次检查的情况来看，本工程的安全生产水平有了长足的进步，主要表现在以下几个方面：

（一）安全生产意识有所提高。随着安全生产管理制度的建立、健全，宣传、贯彻力度的不断加强，各部门和现场施工人员的安全意识逐步增强，进一步强化了自身的安全教育和法规知识的学习。

(二) 施工现场安全生产管理逐步规范。

(三) 安全责任制度逐步建立健全，安全管理资料也实现了从无到有。通过这次的检查工作，使我们更加清醒地认识到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中，我们将进一步把现场安全管理工作向深度和广度上拓展，逐步建立、完善我们的安全监督管理工作机制，为本工程安全生产保驾护航。

xxxxxx工程公司

xx热电装置工程epc总承包项目部

20xx年xx月xx日

驾校安全生产自检自查报告篇二

我项目部根据“仲恺高新区规划建设局关于组织开展仲恺高新区xx年春节前建筑工程质量安全生产大检查的通知”文件精神，切实加强建设工程质量安全施工管理，坚持“质量为本，安全第一”的方针，确保工程的顺利进行。结合本工程实际施工情况，项目部于xx年1月13日由建设单位、监理公司和项目部成员组织所有施工人员对施工工地深入开展一次质量安全生产检查工作，对现场隐患进行排查现将检查情况和纠正措施汇报如下：

1、起重机械设备施工用电：

1) 存在问题：2栋宿舍楼物料提升机开关箱箱门损坏，接线凌乱。

2) 处理措施：对每一个电气开关控制箱内的`线路进行调整理顺，对损坏的开关箱进行修复，并作到班前班后检查，确认无安全隐患后方可供电投入施工。

2、起重机械设备：

a□物料提升机

1) 存在问题：1栋和4栋厂房物料提升机没有围护，各楼层没有安装安全门。

2) 处理措施：安装井架安全门，搭设井架出料平台及两侧防护

并规范井架操作人员。

b.塔吊起重机

1) 存在问题：个别塔吊下方有积水，用电分箱经常不关门。

2) 处理措施：派人定期清理积水，规范用电。

1) 存在问题：2栋宿舍楼脚手架加固不符合要求，厂房有部分安全网破损。

2) 处理措施：对外脚手架存在安全隐患处进行整改、加固，对安全网进行增加、修复，消除安全隐患。

1) 存在问题：3栋厂房2、3、4层楼梯没有防护，食堂电梯机房边楼梯没有防护栏杆，1、2、4栋厂房伸缩缝没有加盖板防护。

2) 处理措施：对楼梯没有防护栏杆和伸缩缝没有盖板防护处进行增加栏杆和盖板进行防护。

1) 存在问题：个别工人有私接电源现象。

2) 处理措施：不准工人私接电源和乱使用电器，项目部制定

相关规章制度，对违返者予以重罚。

项目部严格入场人员教育制度，对进场作业人员进行入场登记和安全教育，并对各分项工程进行安全技术交底，各项安全教育和安全技术交底资料齐全，并有当事人签字。

特种作业人员必须全部持证上岗，不得带学徒，私自操作，塔吊等起重提升机械设备安装、拆卸、使用过程中必须有持证专业人员操作，大风天气严谨上机操作，做好固定措施，定期检查各部件运转情况，对违反规定者给以处罚，严格按照特种作业安全施工方案施工。

总之，通过这次质量安全生产自查，使得发现的问题得以纠正，更清醒地认识到安全施工和工程质量的重要性，为了切实加强工程安全、质量、文明施工等管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我项目部将本着“以人为本”的原则，把安全与质量工作放在首位，安全、质量、文明施工并举，一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全责任事故“0”目标和工程质量最优质。

驾校安全生产自检自查报告篇三

为深入贯彻落实安委会《关于开展油气等危险化学品罐区专项安全大检查工作的通知》指示精神，深刻吸取山东石大科技石化有限公司“”着火爆炸事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安全生产委员会按照黑龙江省人民政府安全生产委员会《关于开展油气等危险化学品罐区专项安全大检查工作通知》要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下：

一、安全制度和责任的落实情况

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。

各部门相关生产人员签订了《安全生产责任状》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。

二、安全教育和培训情况

公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的'紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事件中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训多次，经常召开安全生产会议，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

三、工作现场特种作业人员持有效证书上岗，做到人证相符，压力容器、压力管道等设备进行了复检合格。

四、落实安全责任和隐患整改情况

各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防护用品。

电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

安全检查小组成员按照要求，分区域开展了安全生产大检查。检查出的各类隐患作出整改及安全隐台账，真正消除了事故隐患。在检查过程中，我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。

五、应急预案制定和演练情况

为防止突发事件的产生，公司安全检查小组针对部门员工进行了突发事件预案的学习，在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了火灾消防演练。在演练上着重考察了员工应对突发事件的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。

六、在检查中发现有个别的存在着安全隐患，公司责令部门立刻整改：

- 1、加气机罩棚里的报警器接头连接不正规
- 2、回收池未装静电接地线
- 3、消防瓶检查卡有缺失、喷管接头有松动现象
- 4、撬车静电接地点不符合规定
- 5、防雷用、接闪器的接处面有松动现象
- 6、外来加气撬车个别未按要求加装防火罩

其中，第一、二、四、六项整改负责人为曹凌远，第三、五项整改负责人为于占海。

责令整改时间为20xx年8月31日之前，整改完毕之后书面报告安全检查小组，经安全检查小组检查评定确认没有安全隐患之后，记录在案，并在安全月会上进行宣导，以防止在发生类似的隐患。

驾校安全生产自检自查报告篇四

□xx镇认真贯彻落实县委县府、安委会关于安全生产工作的各项重要指示，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，坚持标本兼治、重在治本，坚持创新体制机制、强化安全管理，经过持续不懈的努力，实现了安全生产形势的根本好转。现将一年来的工作自查如下：

一、开展的主要工作

(一)健全机构，加强领导。为切实做好安全生产工作，我镇根据实际，成立了由镇长刘斌任组长、分管副镇长白清龙任副组长的镇安全生产领导小组。办公室设在安全生产办公室，由李清双同志负责日常工作，落实了工作经费。做到了工作

有人抓，经费有保证，切实保障了安全生产工作的正常开展。

(二)明确分工，严格责任。一是健全全镇安监组织网络。由镇安全生产监督管理办公室负责工作，8个行政村也相应建立了村委会主任任组长的安全生产领导小组，村社建立安全生产组，配备了安全生产管理人员，各企业也配备了相应人员。二是层层落实安全生产目标责任。为保证安全生产工作落到实处，镇党委、镇政府在今年年初就与各村、各单位签订了《安全生产目标责任书》、《食品安全目标责任书》、《消防安全责任书》、《农机安全生产责任书》、《防汛安全生产责任书》、《质量安全生产责任书》、《道路交通安全责任书》、《药品安全生产责任书》将责任落实到单位和具体责任人。

(三)制定措施，狠抓落实。一是开展经常性的拉网式大检查。今年我镇开展了春、夏、秋、冬四次拉网式大检查，组织镇上机关干部和各村人员深入到辖区内各企业、饭店及学校开展经常性的安全生产综合治理和检查活动。全年共检查各类商家156多次，学校2所，卫生院1所、福利院1所，整改其他事故隐患15处。二是开展专项整治行动。重点开展了森林防火、道路交通、非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、用电安全、消防设施、学校安全及食品卫生等安全生产专项整治行动。三是抓好元旦、春节、清明、五一、十一等节假日安全检查。今年节假日期间，我镇组织人员对全镇内道路交通、危险化学品和烟花爆竹进行集中检查整改，对道路、桥梁、医院、车站等公共场所进行了综合安全检查。针对检查出的安全隐患，采取相应的措施，督促各责任单位进行整改，以确保节假日期间各项工作的安全进行。

(四)依法监管，立足防范。一是明确了辖区内重点监控单位，由专人负责对口联系，加大对危化物品、加油站等重大危险源的监控力度。二是严格执法力度，对无视安全生产法律法规的单位和个人进行处罚。对存在的事故隐患拒不进行整治，将政府的安监通知和各项工作安排置若罔闻，无证或超期超

范围经营的单位，在向上级政府及主管单位请示后，根据情节严重性分别处以罚款、停产整顿、吊销执照等处罚。

三是提高处理突发事件和重特大安全事故的能力。根据我镇实际，制定了《xx镇重特大安全事故应急预案》《xx镇食品药品安全应急预案》《xx镇地质灾害应急预案》《xx镇防汛应急预案》等。

(五)广泛宣传，加强培训。今年，我镇多次组织人员全面宣传《安全生产法》、《省安监规定》等法律法规及青川县安委会出台的一系列安全生产文件和规定。全镇开展了“安全生产宣传月”活动。镇政府组织人员在全镇进行了安全生产知识宣传站，悬挂横幅、宣传标语数十幅，沿剑青路、凉唐路制作路灯宣传标语50余副，危险路段(地段场所)设立警示标志30余处，散发安全生产宣传材料500余份，并向过往群众大力宣传相关法律法规，极大地提高了老百姓的安全生产意识。同时，按照市、县安办的有关规定和要求，我镇组织全镇内村社干部、企业、危化物品、烟花爆竹经营单位参加了安全生产知识培训；组织辖区内饭店经营(从业)人员参加卫生、消防、治安讲座；在“五一”、“十一”等重大节日加强宣传，进一步增强了各单位经营人员及群众的安全生产意识，提高了辖区内企业的安全生产管理水平。全年安全生产工作有安排有总结而且做到逢会必讲，召开了四次安全生产工作例会，开展了“百日安全生产”活动、“汛期安全隐患排查百日行动”和其他专项行动整治，进一步促进了我镇的安全生产工作。

二、取得的初步成效

(一)安全生产管理水平逐步提高。随着安全生产宣传和安全检查活动的深入开展，我镇各单位和各村群众的安全生产意识明显提高，基层不愿抓、不真抓、不会抓、不敢抓的情况有所减少，主动抓、认真抓、抓得好的例子明显增多。

(二) 安全生产“三无”状况明显改观。通过今年的安检整改，我镇做到了安全生产机构有专兼职安全管理人员，有较完整的安全生产管理制度，安全责任进一步落实。

(三) 安全生产机制日趋完善。通过建立健全安全生产管理机构，完善村规民约和企业安全生产规章制度，大大增强了各村、各单位的安全生产自我约束能力。

(四) 安全生产意识明显提高。通过信息简报和下村宣传，广泛开展安全生产知识下村、进农户、进企业，大大促进了安全生产法律法规和安全知识的普及，干部群众安全生产意识明显提高。

(五) 安全生产事故和伤亡人数持续下降。我镇采取了有效防范措施，在经济快速发展的同时一般安全生产事故下降80%，未发生较大以上安全事故，安全生产形势持续稳定，初步实现了安全生产与经济的和谐发展。以我镇安全生产的重点——道路交通安全为例，我镇今年道路交通事故件数比去年下降90%，交通事故受伤人数比去年下降85%。

三、目标完成情况

(一) 控制指标

- 1、未发生较大以上安全生产责任事故。
- 2、一般安全生产事故得到控制，事故总量下降80%。

(二) 综合安全监管工作目标

- 1、全面完成上级布置交办的各项安全生产任务。
- 2、做到年初有安排部署、有各项检查记录、有汇报有总结，按时召开安全生产工作例会。

3、每季度开展安全隐患排查整治，排查面达100%，整改率达96%，并及时整改情况向安监局汇报。

4、完成交管办建设，落实工作人员和制度，并开展工作。

5、加强宣传教育，有计划、部署、实施方案，受教育面达95%。积极配合相关部门开展好各项宣传活动。

6、及时上报各类安全生产事故，无谎报、瞒报、迟报现象，事故发生后主要责任人及时到现场参与应急处置和事故善后协调。

7、每月、季度按时上报信息和统计报表、隐患排查表。

8、辖区内特种作业人员持证率达92%，新、改、扩建项目“三同时”达90%以上。

9、元旦、春节、“五一”、“十一”、“汛期”、“安全月”等重点时段开展节假日安全检查，有安排和部署。

四、存在的问题及建议

(一)安全监管难度大。xx镇幅员面积92平方公里，辖区内共有各类经营单位42家，安全事故易发，经常顾此失彼，不能全面兼顾，监管难度较大。

(二)道路交通安全。目前整个辖区内“三超”、非法营运、违章载客现象仍屡禁不止，尤其是五菱车非法载客现象特别严重，存在重大安全隐患。

(三)安监办无专职从事安全生产监管工作人员。现有人员都是兼职，本职工作及驻村任务繁重，而且xx面积辽阔，生产经营单位分散，如果要进行一次彻底全面的安全检查，至少需要2天时间专门从事检查，本职和兼职工作也是经常顾此失

彼。

(四)部分单位(行业主管部门)没有严格按照“一岗双责a55”履职到位，在工作中一味注重本职而忽视或不重视安全监管工作。建议今后安办与各部门要真正联动，“两手抓、两手都要硬”，形成安全生产齐抓共管的局面，确保辖区内的安全稳定。

五、下一步工作计划

工作的重点是建立健全安全生产工作长效机制，使我镇安全生产工作逐步走上制度化、规范化、标准化和常态化的轨道。

一是要进一步完善安全生产责任制。指导各村各单位搞好各项安全管理规章制度，明确安全生产责任，使企业、单位充分认识到搞好安全生产的重要性和紧迫性，树立“安全就是效益”的发展理念，强化“一把手”负责制和企业的主体责任。

二是要加强监管。严格按照一岗双责要求加强安全生产监管，规范安全生产行政执法行为，按照“四不放过”的原则，加大事故查处力度，严肃责任追究。

三是要完善机制，建立安全生产行政许可制度，严格市场准入，管住源头，防止不具备安全生产许可条件的单位进入生产领域;进一步修订完善事故处置应急预案，针对预案落实防范措施，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急机制，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。

四是要加大安全生产法律法规宣传力度。按照《安全生产法》的规定，依法加强对各企业的安全生产监督管理，配合有关部门依法查处违法违规行为。

五是要继续巩固安全生产专项整治成果。加大对重点行业、

重大危险源的安全生产监督检查力度，严厉打击违章操作和违规生产的行为，消除事故隐患。

总之，在今年的安全生产工作中，我镇采取强有力的措施，做了大量的工作，但离各级领导的要求还有一定的距离。在今后的工作中，我镇将按照科学发展观的要求，把全镇的安全生产工作深入扎实地开展下去，为前进的“两化”发展营造安全稳定的社会氛围，为创建平安和谐的xx镇而不懈努力。

驾校安全生产自检自查报告篇五

区安委办：

根据市、区文件通知精神，现将黄河社区安全生产自查自纠和安全生产隐患排查整改工作开展情况报告如下：

按市、区文件通知精神，及辖区具体实际情况，经管理办慎重研究，采取居委会、企业自查，社区安监办督查形式进行，共排查企业、建筑工地□xxxx门市、网吧、加油站、住宅小区、液化气站等各类行业场所128余处，排查隐患20处，下发安全生产隐患整改通知书17份。

- 1、辖区xxxx门市存在经营场所设置不具备零售条件和要求。（特别是专店经营要求）
- 2、辖区内个别市场占道经营，个别小区车辆乱停乱放，导致消防通道不畅，一旦发生火灾，后果严重。
- 3、辖区门面房外墙大理石破损脱落，富豪御景城楼顶栏杆破损。
- 4、“三合一”现象没有得到彻底根治，青岛路与富康大道十字路口及汕头路与富康大道十字路口没有交通指挥灯，存在堵车、撞车现象，造成个别交通事故。

5、辖区小区西大门两侧门垛柱子因年久失修，破损、风化严重，表面装修部位因老化役尽，垂垂欲坠，存在安全隐患。

1、是对存在安全隐患的.单位下达整改通知书，要求限期整改到位，各居委会负责跟踪问效，社区负责督查。

2、是依法取缔部分不合格的xxxx零售经营门市。

3、是加大宣传力度，采取上门宣传与社会普遍宣传相结合，使安全防范人人参与，人人有责。

4、是进一步加强依法监管，及时消除安全生产中存在的事故隐患。

驾校安全生产自检自查报告篇六

安全生产自查自纠报告

xx有限公司

20xx年xx月

按照2021年04月01日城建集团发布关于加强清明节期间集团安全生产工作的通知，市国资委关于转发《市安委会办公室关于加强清明节和五一期间安全生产工作的提示函》的文件要求，我项目部针对施工现场进行了一次全面安全生产大检查，并对这次检查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作，内容如下：

1、人员管控检查情况：

公园路部分地段与新城桃李郡售楼部车辆交叉，社会车辆繁杂，需要进行区域围蔽，发放车辆通行证。节假日前后做好

人员往返登记信息。

2、深基坑作业情况：

目前各工区作业面，基坑作业已设置警戒线，对车辆人员行经路线进行警示，基坑抽排水正常，配备水泵，安全隐患处于可控状态。

3、施工现场临时用电安全状况：

各个工区、生活区、加工区施工现场配电设备良好，符合临时用电规范，做到了三级配电，二级保护。临时用电线路、配电箱、电箱内各电器元件进行了细致检查，确保动作灵敏可靠，临时用电设施的安全；施工机具机械检查调试情况良好，未发现问题。

4、检查安全制度建立情况：

检查项目部的安全生产管理制度落实情况，备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，各项操作规程情况良好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，保证建筑施工现场安全生产的必要投入，不断改善施工现场安全生产条件。

5、安全隐患排查情况：

目前各工区24小时有管理人员留守，各区域预留井口已封闭，围挡完好，施工机械及人员已进行安全技术交底。

6、现场施工消防安全情况：

项目部对施工区、生活区消防设施进行检查，消防器材配备充足，但存在部分灭火器没有保护措施，将没有保护措施的灭火器放入灭火器箱内。生活区未发现大功率电器设备，宿舍内电路运行正常，未发现乱拉乱接电线。

7、现场施工洞口、临边防护情况：

项目部对施工区的洞口、临边防护进行检查，发现部分临时井盖破损严重的’问题，对问题井盖进行更换。对所有的基坑边的临边防护安排工人进行维修，做好安全防护措施，保证工人在一个安全的施工环境下工作。

8、文明施工及其他情况：

施工现场围挡基本完好，场内的材料按照型号规格堆放整齐。存在建筑垃圾未及时清理，散落在道路上。要求队伍立即安排人员清理建筑垃圾，并用洒水车冲洗干净。安排专人每天清扫施工道路、生活区等地方，确保工人有清新整洁的卫生环境。

在现场检查后，项目经理根据检查中发现问题进行了总结性交底，全面加强安全生产管理，努力保障项目清明节和五一节假日安全生产工作平稳运行。同时项目还将针对作业现场个体安全防护、安全防护设施、并组织开展有关事故的安全警示教育培训，强化管理人员及作业人员事故防范的安全意识，提高项目管理人员及作业人员的安全技能，不断完善项目事故预防管理体系，建立安全管理长效机制，坚决遏制事故发生。