# 2023年岩棉板隔墙施工安装视频 施工方案 (实用5篇)

为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案能够帮助到我们很多,所以方案到底该怎么写才好呢?以下是小编精心整理的方案策划范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

# 岩棉板隔墙施工安装视频 施工方案篇一

- 1、确保及时清运余土、及时恢复,安全施工。
- 2、确保所有管线不被破坏。
- 3、确保交通畅通。
- 1、施工前召开有关管线单位人员到现场指明管线位置。
- 2、该段工程从公馆对面沿广州大道南左侧铺设伴贤变电站, 其中从公馆对面至优利玛2.1公里需开挖人行道,采用人工开 挖,深度1米左右、宽0.8米,施工钩机采用轮式或胶带式。
- 3、总结前期的施工经验,做到边施工边恢复。当天余土当天清运,安装量达100米后恢复人行道。人行道保证10公分垫层。
- 4、管道安装符合给排水管安装验收规范。
- 5、做到安全施工、文明施工,在施工地段立警示牌施工。

# 岩棉板隔墙施工安装视频 施工方案篇二

随着我国改革开放的步伐逐渐加快且范围越来越广,我国的

社会、经济、文化已经处于一个急速发展的时期,在这种良好的发展环境中,我国的各行各业也在急速的发展过程中,比如说道路建设部门,他们也在追随者人们对生活质量水平的要求升高而不断的发展。因此我们要做好道路建设的每一步施工工程,以期能够追上这种急速发展的步伐。

- 1.1作用与适用条件1)透层的作用:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。
- 2) 符合下列情况,应浇洒透层沥青:
- a.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层。
- b.水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土。
- c. 粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。
- 1.2一般要求1)凡是用水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层、级配砂砾、级配碎石基层都应喷洒透层油。
- 2) 透层油沥青的稠度宜通过试验确定,对于表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的稀透层沥青;对级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用软稠的透层沥青。
- a.沥青含量过低,影响透层的粘结作用和防水作用。
- b.没有挥发的煤油随雨水流失,污染当地环境。
- c.煤油价格高,提高了生产成本。煤油含量过低,稠度大、 粘度高,不利于渗透,因而残留于基层表面,这些浮油由于 煤油的存在而软化点较低,将会在结合层间产生不良影响。 因而,煤油稀释沥青作透层时,煤油的比例要适中。在能够

渗透一定深度的基础上,煤油尽可能少,最终比例和酒布量以路用试验结果为标准。煤油掺配比例不是固定不变的,掺配比例与基质沥青标号和基层密实情况相关。达到相同的渗透深度,沥青标号越高,煤油掺量就越低;基层越密实,煤油掺量就越高。

- 2) 粘度。粘度是透层施工工艺控制指标。根据试验结果表明,当粘度处于8~12s范围时,透层油的粘结作用、防水作用及渗透深度均较好。由于煤油掺配量很难测出,而粘度试验非常容易,所以通过粘度指标来控制煤油掺配比例。当粘度值大于12s时,说明透层油粘度大,沥青含量大,煤油掺量低,当粘度值小于8s时,说明透层油粘度小,沥青含量少,煤油掺量高。
- 2.1作用与适用条件
- 1) 封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水作用;二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用;三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;四是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现水毁。封层可分为上封层和下封层;就施工类型来分,可采用拌合法或层铺法的单层式表面处治,也可以采用乳化沥青稀浆封层。
- 2) 符合下列情况之一时,应在沥青面层上铺筑上封层:
- a.沥青面层的空隙较大,透水严重。
- b.有裂缝或已修补的旧沥青路面。
- 3) 需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面。
- 2.2一般要求

以往,我们认为最为合理的道路路面就是水泥混凝土路面,因为它耐磨抗压,使用周期长,还能解决以往路面凹凸不平的特点,但是随着我们发现水泥混凝土路面容易破碎等缺点后,我们就在竭力的去寻找一种既有延展性又有耐磨性的路面施工技术,最后我们发现沥青这种物质当被使用到路面建设上可以满足我们的这种需求。

目前,对于一些实适用性比较强的公路,比如高速公路来说, 都会对其进行沥青路面透层施工的建设,因为在原本的沥青 路面上面加上透层路面的铺设不仅会提高公路的耐热性,还 可以整体地提高公路的路面强度,对于路面的整体性来说有 很好的的美感。但是虽然对于添加了沥青路面透层的沥青路 面会减少一些行驶车辆对公路的损坏,但还是不能完全的去 避免一些大型机器对路面的损坏作用,由此就要进行沥青路 面透层施工方案的再补充和铺设工作。当连续添加了沥青路 面投产的沥青路面公路受到大型承载机车的碾压时,它的-些部分透层面可能会因为局部所受的压力过大而产生了透层 面部上的损伤, 由此就需要去进行公路的铺设技术工作的提 高。以往的沥青路面透层施工方案的施工工程就是把原来的 公路破损部分进行剔除,然后把路面剩余的残渣作为工业废 料进行处理掉,但是现在又开发了一种路面施工技术研究, 这种技术不仅可以把原来的路基残渣利用起来,还引入了多 种稳定剂, 使该再生的混凝土路面不仅能够达到原来的路面 强度, 甚至还会比原来的路面更抗磨, 体现了可持续发展的 绿色理念。

# 岩棉板隔墙施工安装视频 施工方案篇三

表面处理非常重要,同一种油漆,同一种腐蚀环境,使用抛喷射除锈较手工除锈漆膜寿命可延长三倍到五倍。

、清除钢铁表面的污物和锈层,尤其是轧制钢材时形成的黑氧化皮,它是电化学腐蚀的阴极,是腐蚀的根源,必须除掉。

根据需要选择富锌底漆或者环氧铁红底漆

中涂漆一般为环氧云铁漆和环氧玻璃鳞片漆或环氧厚浆漆。

- (1) 普通级为环氧漆、氯化橡胶漆、氯磺化聚乙烯漆等;
- (2) 中等级为聚氨酯漆;
- (3) 高等级为有机硅改性聚氨酯漆、有机硅改性丙烯酸面漆、 溶剂或者水性弹性金属氟涂料等。

提醒:厚度厚度一定要均匀。这个道理和铁链的牢固取决与最薄弱的一环是一个道理。

# 岩棉板隔墙施工安装视频 施工方案篇四

本次工程施工,各施工队以提高质量,保证工期,降低成本,提高效益为原则,选派有经验的施工技术人员,合理组织,精心安排,各施工队应根据现场条件,按计划,分阶段进入工地,杜绝有闲散人员现象的发生;施工机具在确保满足工程需要的前提下合理配臵,避免闲臵浪费。物资供应要有计划、有步骤进行,严格管理,严格控制材料消耗降低材料成本。

- 二、施工方案
  - (一) 土工膜施工
- 1、土工膜施工前的准备工作
- (1)检查场内的`杂物清除,按设计要求清理好,这是确保 防渗效果的关键,特别是对尖石、树根等杂物要彻底清理干 净,基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或 夯板夯紧,使之密实平整。对所有杂物要清理干净,防止土

工膜被杂物刺破。

- (2)检查场内基层的密实度,对基层需要铺设土工膜的地方一定要强夯处理,达到基层密实度一致,防止在以后人工湖使用过程中因密实度不均匀,造成渗漏。
  - (3) 铺设工人应穿软底鞋,以免损伤土工膜。
  - (4) 土工膜铺好后,应避免受日光直接照射,随铺随填。
- (5) 回填时,不得破坏土工膜,土工膜上至少有50cm的松土垫层方允许轻碾压缩,不得使用重型机械或振动碾压实。
  - (6) 回填料的压实度应符合设计要求。

#### 2、土工膜铺设

铺膜时,一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,一般要略松一点,但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻,铺好以后,在未铺好保护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜太多,最好边铺膜边盖保护层土料。

#### 3、土工膜的施工

(1)施工员施工时须先用带三插接地保护的插座[]10a容量插座、电源线),确认外线已接好,将本机压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态。然后,插上电源插头。

选择温度时可先选一参考速度(约2m/min□□再从低到高(约250℃—350℃)慢慢调节。

(3) 焊接温度的判断,对透明的eva材料,可直接观察,焊 痕平整并带有透明玻璃状,表明速度与温度合适,焊痕出现 严重破折,表明温度过高或速度偏慢,如焊痕不透明并带有白色状,表明温度偏低或速度偏快,对于不透明材料观察其有无明显的焊接痕迹,也可等其全部冷却后进行抗拉测试。

- (4)将需焊接的材料边缘修整平直,面朝前方,左下、右上重叠,搭接宽度5—7cm[]
- (5) 在确定好温度和速度后,将需焊接的材料插入两胶轮间,使机身与母材边缘平行,将压杆手柄合上即可自行焊接。一般情况下,操作人员只需观察其焊痕与母材边缘有无偏差,并及时作小范围内纠正。
- (6) 在材料焊到尽头,及时将压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态,以免时间过长、烧坏胶轮。
- (7) 由于热惰性的原因,在焊接过程中,如出现温度过高或过低,可在小范围内调整速度来弥补温度的偏差。

#### 4、保护层及护面

靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛,不允许有粒径大于6mm以上颗粒,否则易刺破土工膜。保护层土料一定要用 夯打密实,保证干容重在1.5以上,并随时取样检验。

#### (二) 驳岸施工

其施工工序为:测量放样——土方开挖———基础施工———驳岸施工——回填滤料土方。

- 1. 测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。
- 2. 对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30cm的保护层,

在施工底板前采用人工突击开挖。基坑边坡一般采用1:0.67,并在管道基础外放出每边50cm以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。

由于部分驳岸位于河道中,故需在驳岸外侧筑围堰,拟采用圆木桩围堰,即采用挖机开挖土方时,尽时将土向河中甩,在离驳岸外边线0.5米外开始进行筑堰,堰边坡采用1:1.5,顶高高出现河水位80cm[顶宽150cm以上,在机械开挖基坑土方结束后,再用人工对堰边坡及堰顶进行修正,以保证其坡度及不漏水。

还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用五台2.8kw的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。

- 3. 施工基础前,进行人工突击开挖保护土方,然后进行复测基面高程,由于本工程都是块石或碎石基础的,因此直接进行基础填筑施工。
- (1) 在砼基础上放出砌浆石的边线,并在两端架设木制浆砌石断面的样架。
- (2) 按事先试验确定的配合比拌制砌筑砂浆,并运至现场备用。
- (3)前后边线,再填墙腹的顺序施工。砌筑时,采用座浆法进行施工,先将石块对在样线处,修去不平之处,再座浆,砌块石,在缝处用浆及石块填塞紧,对两块石间进行灌浆填实。
- (4) 在施工时要求基本一层一层地砌,但不能产生通缝平缝。 要保持缝口宽度基本一致,并保证外露面基本平整,砌浆后

要进行洒水养护。每天砌筑的高度不能超过1.5米,以防沉降过大。

- (5) 在墙体砌筑至顶后,在墙前搭设1.5米宽的双排脚手,对压顶进行立模浇筑砼及安装栏杆,并对外露面勾凸缝。
- 4. 回填土根据设计要求采用好土回填,并在排水孔下填筑一层粘土,再做好孔的反滤层。填土前还需对隐蔽工程进行验收,排除尽积水、杂物、淤泥等,再进行填土作业。

对构造物的回填土进行分层填筑,每层虚厚不大于25cm[并在填筑时不得碰伤构筑物。 填土面必须使雨水及时排出。每层碾压时采取"先轻后重"、"先边后中"的碾压方法,并观测每层的压实度和高程数据,以利测算本标段工程的松铺经验系数,达到设计压实度后方可进行下一层填土施工。顶面最上一层的填土碾压厚度取定为25cm[

### 三、施工进度计划

## 1、劳动力组织

根据现场实际,人工湖中的土工膜和驳岸工程施工时采取交 叉作业,平行流水施工,人员初进施工场地时不宜采用一哄 而上,而应采用根据施工量、进度、增减施工人员,避免劳 动力浪费,各施工队确保按质按量按时完成任务。

#### 2、施工进度计划

各施工队施工进度保证按绝对工期进行按排,做好各项准备工作,采取倒排计划,卡住退路,严格操作规程进行施工,交工资料应齐全、规范,按期交付甲方。

#### 3、保证工期措施

- (1)组织措施:各施工队必须将人工湖土工膜和驳岸工程施工工程作为一号重点工程,项目经理蹲点现场办公,建立例会制度,强化公司的协调控制职能,及时解决施工中出现的各种问题,选派有经验的施工管理人员,确保按期保质完成该项防水工程。
- 存,并进行现场保管,随时更换,施工材料严格按物资采购合同控制到货时间,并运至施工现场。
- (3)施工措施:项目部按照倒排工期的方法详细按排日作业计划,做到当日计划当日完成,同时积极组织交叉作业,平行流水施工,掌握好每天的气象信息,做好必要的防护工作,并在时间上留有余地。保证施工计划的按期完成。

#### 四、工程技术管理

- 1、本工程施工除编制详细施工方案外,单项工程开工前,应组织施工人员进行设计,施工技术交底,施工过程中实行工序交接制度,上道工序不合格,下道工序不得施工。
- 2、工程施工前应对土建方完成的防水基层工程是否达到防水层施工要求予以确认,并取得监理工程师确认合格的工序交接记录。

#### 五、实现优良工程目标的措施

- 1、建立工程质量保证体系 根据公司规定,建立项目质量保证体系,项目经理为工程质量第一责任人,明确各部门及施工人员的质量职责,制定质量控制点,并采取有效的质量控制手段,运用行之有效的施工方法,使施工过程的工程质量处于受控状态。
- 2、根据公司规定,建立项目部质量保证体系,项目部经理为工程质量第一责任人。

- 3、施工前做好对全体施工人员质量计划,施工方案及技术措施的交流工作。
- 4、质检员要按质量控制点及质量检查工序对施工全过程严格控制,上道工序不合格决不交下道工序施工。
- 5、执行一票否决权,对不符合质量要求工程,质检员有权对当事人或施工班组执行。

六、文明施工与安全管理

#### 1、文明施工

现场文明施工是体现一个施工队伍素质的窗口, 充分反映一个企业的形象, 也是我们站稳市场的必要条件, 因此在本次施工过程中, 我们一定要下大力气抓好文明施工。

- (1) 现场材料,机具应按甲方指定地点规范摆放,保证安全通道畅通。
  - (2) 现场施工人员按规定佩戴好防护用品。
- (3) 搞好宣传教育工作,树立为甲方服务的思想,尊重甲方人员,争创文明职工,文明队伍的新形象。
  - (4) 维护现场清洁,对厂内的各种设施不得随意乱动。
- (5) 施工完毕 要对现场进行清理,做到"工完料净场地清"。

## 2、安全管理

安全管理在施工中必须执行《建筑安全操作规程》以及甲方安全操作规定,建立健全以项目经理为第一安全责任人的安全保证体系,落实人员明确职责。

## (1) 建立安全保证体系

- (2)做好日常安全管理工作,施工班组每天坚持召开班前安全会,安全员坚持每天巡检,项目部要实行周检。
- (3) 材料在运输、贮存、保管过程中,需严禁烟火,应存放在远离火种,通风干燥处,并设专人保管。

# 岩棉板隔墙施工安装视频 施工方案篇五

### 1.1技术与材料准备

一是熟悉管线经由建筑体的路径;二是仔细分析图纸内容,掌握管线布局、给水规定以及管线建设的规定等;三是根据设计要求认真检查预留孔、预埋件和管槽等,设计符合要求的各项尺寸。此外,在材料准备时,应准备:一是给水管配件;二是各种规格的管材;三是管道接口用的填料、保温材料和防腐材料等。

# 1.2手工工具和机具准备

一般的工具有梅花扳子、弯剪、固定扳手等;常用的安装工具有链钳、割管器、管钳、套丝器、套丝板及手动电钻等;主要的机具有水暖管道加工设备,如套丝机、无齿锯床、电动及手动弯管机、电动元齿锯、咬口机、顶管机、电焊与缝焊机、剪板机、扫管机、扳边机等;常用量具有法兰直角尺、链钳、游标卡尺、弯几、钢卷尺、量角规等。

室内建筑一般是先设置进口处的管线,后设置室内管线,最后才是设置立管等。横向的管线活动规定十分多。先是开展好土建工作,其次是高层的地下室作业,然后是拆除模板和测试器构造的达标水平,最后才是设置地面的高度线。在铺建管线的时候,首先要顺着进口的方向实施。若采用螺纹接治干管,需要在立管的地方预留空隙,为后续铺建工作做铺

### 2.1休整、凿打楼板、穿孔洞

一是开阔休整板孔洞,使用的工具是电锤或者手锤。二是根据位于低下给水管道的各个立管甩头位置,在其顶层楼板上找出立管中心线的的位置,打出一个直径为大约20ram的小孔,使用线坠向下层楼掉线,垂直打出一个对准中心位置的小孔,再继续放长线坠向下层吊线,直到打到地下给水管立管的甩头处,也就是立管阀门处,仔细核对好所有层楼板的孔洞位置。三是如果在处理板孔的时候遇到一些障碍物影响作业时,不能将其嘴边处理掉。而应当与土建的工作者合作分析,共同制定应对措施,将孔洞的地方认真得封堵严密。

#### 2.2量尺下料

一是用尺子从上到下,一个一个地量准各个层楼里立管所带的各个横管支管中心线标离尺寸。二是明确所有的层楼中的水平支管的方位,根据图纸上的具体要求以及建设施工中的相关规定,结合土建的设定高度来确定管线的具体方位,然后将中心线标高划在靠近立管的墙面上。三是给水立管和埋地干管不能在那些繁琐的建筑体内进行垂直连接。

# 2.3引入管的安装

一是给水管如果需要经过地基,那么,必须在建设地基的时候先要设置好孔洞。孔洞设置好之后,用粘土来封堵,以防出现渗漏。二是挖管沟:结合相关规定的具体要求设置挖管沟的具体尺寸,该作业应该与外界的活动同时展开。三是铺设内容:铺设的时候,承口的位置应当顺应水流的方向,并排向室外坡向闸门井或者给水管道、水表井,此时的坡度要大于0.003,这样才能在维修的时候便于储水。管线设置好之后,就要开始接口,并做好养护措施。试水测试达到标准之后,就可以开展回填活动了。

#### 2.4干管的铺设

一是的管子合理地放置于支架之中,并用卡环加固,防止管子滑动。二是熟悉干管的高度、尺寸和方位,结合这些数据设置好支架。支架包括了管卡、钩钉、托架、吊环等。三是装好管线之后,顺着一个方向看来检测,要确保管线都位于一条顺直的线上。四是设置好丝扣的管线,铺设好之后将其连接。焊接需要等到所有的吊环都设置好之后方可实行。

#### 2.5立管的铺设

一是吊垂线,弹出立管的位置线;二是埋设管卡——由墙面的弹线位置和立管与墙面距离的尺寸得出埋设位置;三是立管较长时需要用丝扣连接,具体方法:根据图纸上的立管关键量出实际尺寸,记录在图纸上,进行预试组装后经调试,给管段编号,最后拆开,在现场组装;四是卫生器具的安装高度确定立管上应当预留的管件位置。如果立管在一层出地面后500ram以上,则需要装设阀门;五是沿墙柱垂直辐射明装的立管,为了后期便于维护,在墙角敷设时不应穿过污水池壁。

### 2.6支管的铺设

一是支管的规格不能小于0.002,类型为坡度坡向立管,功用是便于在修复的时候起到防水作用;二是在墙面中央位置设置位置线,紧固连接起来的装置,然后才能开展安装工作;三是沿墙铺设明装的支管时,必须设置在便于维护的区域之内。

六. 是管道的连接需要注意以下事项: 第一, 要紧固连接螺纹装置, 注意保持管段的清洁不乱丝, 应当留有2-3扣螺纹; 第二, 焊接表面不能有烧穿、裂纹、结瘤、气孔或者较严重的夹渣等缺陷。螺纹钢管与综合钢板卷管的各个管段对口焊接的时候, 纵向的焊接缝要相互错开不小于100mm∏直线管段

中相邻的两环形焊接缝之间的间距应当大于200mm[第三, 法兰对接时要做到紧密、平行,不能使用双层垫片,与管道 的中心线应当垂直;螺母应当位于同一方向,螺栓露出螺母 的长度应当小于螺栓直径的一半。