

# 2023年消防安全隐患整改方案 消防安全 隐患整改措施(优秀7篇)

为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下是小编为大家收集的方案范文，欢迎大家分享阅读。

## 消防安全隐患整改方案篇一

针对公司2014年9月27日对办公楼进行的消防安全检查中发现的问题，我部9月27日晚上，召开了安全隐患整改紧急会议，对提出的安全隐患进行了整理分类，并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下：

1、个别灭火器压力不够。

整改情况：对压力不够的灭火器进行检测并加压。

2、安全出口指示牌应急灯配置不足。

整改情况：已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。

3、未健全各项安全管理规章制度

整改情况：已建立健全本公司安全管理规章制度。

4、未对作业人员进行消防的培训，教育。 整改情况：目前已完成各岗位员工的消防培训。

## 消防安全隐患整改方案篇二

# 公司消防安全隐患整改方案（最新版）编制

人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_ 审

批人：\_\_\_\_\_ 编制单位：\_\_\_\_\_

编制时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 20xx 年 xx 月 xx

日，\*\*\*\*\*消防大队对我公司进行消防安全监督检查时，发现我公司存在消防安全隐患。为加强和规范公司消防安全管理，及时消除消防安全隐患，特制定本方案。

一、存在消防安全隐患（一）立即整改隐患 1. 附属楼二楼第二安全出口被封闭；楼梯间内堆放杂物。

2. 建筑西侧消防通道被占用。

3. 管道井内堆放大量易燃可燃杂物。

## （二）限期整改隐患

4. 办公楼、附属楼内疏散指示标志设置不符合标准；办公楼、附属楼内应急照明设备多数未保持完好有效；楼梯间未设置防火门。

5. 消防控制室内火灾自动报警系统控制设备被拆除；屋顶水箱稳压设备停用，电接点压力表、试验消火栓压力表被拆除；地下车库内排烟设备无法正常启动；室内消火栓接口处漏水；电梯前室防火门被拆除。

6. 办公楼、附属楼内灭火器为 2004 年生产，（该产品）为不合格消防产品。

7. 管道井内私拉乱接电线。

8. 该单位未进行人员培训，员工消防安全能力不掌握，制度不落实；消防控制室无持证上岗人员。

二、整改措施 针对本次消防安全检查发现的隐患问题，我公司高度重视，专门召开党委会研究，明确整改责任人、整改措施和整改时限（详见附表《消防安全隐患整改台帐》），积极着手整改，确保在最短的时间内消除消防隐患。

立消防安全领导小组及工作小组，明确工作职责，负责应对日常的消防安全问题。

2. 消防设施问题。立即着手在各隐患点按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；清除、清理被占用消防车道、消防管道及消防通道内物品、线路，确保楼内所有疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证符合消防技术标准；立即恢复消防报警系统连接，并单独设立消防控制室。

3. 消防制度问题。根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合公司实际，迅速建立健全了消防安全各项制度，制定了消防安全制度和应急和疏散预案，开展防火检查、巡查，建立消防档案，大力开展员工消防安全培训。

4. 消防措施问题。成立消防安全管理人、消防安全负责人问责制，指定员工轮流上岗，24 小时进行消防安全巡查，并及时填写消防安全检查、巡查记录。

5. 消防日常工作。加强落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识，每年应保证 1-2 次消防演习，定期检查、维护消防设施。

6. 消防手续。

报备。对所有新装修工程严格按照国家工程建设消防技术标准要求，及时上报申请、报备手续，确保新增建设、装修工程不再出现消防隐患。

以上是我公司消防安全隐患整改措施，我公司将按照存在隐患逐条进行整改，坚决杜绝各类消防安全事故发生。除此以外，我公司将积极联系消防部门，对单位全体员工进行消防安全培训、演练，自行组织各类消防安全知识竞赛，全力提升广大员工消防安全意识。

同时，加大消防安全宣传，力争通过教育每一个员工，实现整个单位消防安全，不失时机对全体员工进行消防知识培训、教育，将消防安全工作作为一项重点工作来抓，全面营造和谐、安全的消防大环境。

附：\*\*\*\*\*公司消除安全隐患整改台帐

2021年公共场合消防安全隐患整改方案范文

安全隐患整改方案3

2021年安全隐患整改方案

2021年对于消防安全隐患整改报告范文

## 消防安全隐患整改方案篇三

为了加强和规范消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》，特制订此制度。

一、单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

二、对下列违反消防安全规定的行为，单位责成有关人员当场改正并督促落实：

（一）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

(二) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

(三) 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

(四) 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

(五) 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

(六) 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

(七) 违章关闭消防设施、切断消防电源的；

(八) 其他可以当场改正的行为。

违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

三、对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。

四、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。

五、对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，

以及单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

六、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

## 消防安全隐患整改方案篇四

4、公司没有消防档案，没有义务和消防人员

5、公司没有消防管理制度和措施

油库

1、油库存在安全隐患，无人看管

2、油库无审批手续，违反了消防条例

3、油库没有消防管理制度和措施、应急预案

4、油库没有出入库登记本

5、油库消防器材不全

针对以上消防安全隐患，我单位高度重视，专门召开党委会研究，经研究决定对以上各个部位消防隐患采取有力措施，积极整改：

1、消防设施问题，立即着手在各隐患点配齐配全消防设施、消防器材，维修消火栓，使其能正常运转。安装防盗门于昨日下午已订购，监控视频和报警系统于10月份已上报据公司，相信尽快回落实的。

2、消防制度问题，今年4月份，在红桥分局、玉华派出所的指导下，为我公司提供了第一手资料，于5月份迅速建立健全了消防安全各项制度，制定了消防安全制度和应急和疏散预案，开展防火检查、巡查，建立消防档案，大力开展员工消防安全培训。

3、消防措施问题，成立消防安全管理人、消防安全负责人问责制，指定员工轮流上岗，24小时进行消防安全巡查，并及时填写消防安全检查、巡查记录。

4、消防管理问题，由党委研究、各个部门参与，形成领导带队，全员参与的消防人员，分别建立领导层、职工层消防义务队，负责应对日常的消防安全问题。

5、油库安全问题，2014-2014年期间，由于业务的需要车辆较多，加油极其方便，才建的油库。2014年的时候，公司购买了大车，减少了加油次数，主要是彻底进行了安全隐患排查和整改，从那时起至今我单位再未使用过油库。

以上是我单位消防安全隐患整改措施，我单位将按照存在隐患逐条进行整改，坚决杜绝各类消防安全事故发生。除此以外，我单位将积极联系消防部门，对单位全体员工进行消防安全培训、演练，自行组织各类消防安全知识竞赛，全力提升广大员工消防安全意识。同时，加大消防安全宣传，力争通过教育每一个员工，实现整个单位消防安全，不失时机对全体员工进行消防知识培训、教育，将消防安全工作当做当前工作的一项重点工作来抓，全面营造和谐、安全的消防大环境。

\*\*\*\*有限公司2014年\*月\*日

对于消防局及其相关领导在25日来我公司进行检查和指导工作所提出的安全隐患我公司高度重视，下午相关领导召开碰头会，对贵局提出的安全隐患进行了讨论，并制定了整改方

案。

思。公司的安全管理工作存在问题，有待于进一步的完善，现场安全设施设备存在安全隐患需要立即整改。会上，主管生产厂长要求大家提高安全认识，更要提高安全意识，从现在起，加强安全宣传教育工作，严查安全隐患，发现一处整改一处，绝不姑息绝不纵容。

二、合理统筹，制定措施针对此次提出的意见我公司有针对性、计划性的制定了整改措施。

1、安全科立即着手编写全厂安全事故综合应急预案，并制定演练计划，与11月3日组织全厂员工进行演练，留下文字及照片资料。

2、综合部制定各级责任状，并完成签署工作。10月30日，完成。

3、建立健全特种作业人员动态档案，此项工作由安全科牵头，各工段配合于10月29日完成。

成。

5、生产现场发现的安全设施设备损坏、不符合要求项由维修部、供应部、安全科共同负责，严格按照国家相关要求于11月15日整改完毕。

三、加强监督，保质保量。公司生产厂长亲自主抓整改工作，带领各科室、工段负责人验收整改完成工作，对整改中存在的投机取巧、蒙混过关者给予严厉处罚，确保整改工作顺利完成。

消防隐患整改报告



xx消防支队：

在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全工作，定期组织人员参加消防安全培训，设置专门的、安全管理员，制定完善各项消防安全制度，保障消防经费投入，对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬，又组织了一次消防器材的专题培训。

尽管如此，我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年7月23日，在贵单位来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患4处。

查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩，对检查不达标的，坚决停职.改，确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及.改计划说明如下：

### 一、检查中发现的安全隐患

1. 二车间某消防箱玻璃门盖缺失；
2. 三车间北侧楼道有杂物堆放；
3. 三车间某消防箱中消防水带缺失；
4. 三车间某应急灯不能正常点亮；
5. 配件仓.东出口有杂物堆放，挡住通道；
6. 消防水管路总阀被关闭。

### 二、安全隐患的.改情况.,.....-.. /

1. 立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖；
2. 立即派专人清. 三车间北侧楼道堆放的杂物，确保楼梯口畅通；
3. 立即派专人订购三车间某消防箱-  
中缺失的消防水带；
4. 立即派专人更换三车间实效的应急灯；
5. 立即派专人清. 配件仓. 东出口堆放的杂物，确保通道畅通；
6. 抓紧研究方案，争取在8月底前完成原有消防管路的改造，解决地下漏水的情况；

另外，针对以上安全隐患出现的根本原因，“消防安全专项. 治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题，并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

### 三、消防水管路阀门被关闭的具体说明

#### 1. 关闭消防水管路总阀的原因

下水土流失，存在大面积沉降安全事故隐患，故公司决定临时关闭消防水管路总阀，待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

#### 2. 地下消防水管路破裂的. 改过程

管路的具体破裂地点，但因地下管路情况不明，虽经多次努力，仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊，公司领导决定. 取地面明管重新布线的方案，彻底解决问题。

正在考虑请专业设计人员和消防部门会商，共同确定合.可行的改造方案并尽快实施，争取在8月底前完成改造工作。

#### 四、对消防隐患.改后的思考。

1. 通过这次对消防隐患的及时.改，坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难，只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前，公司领导就已经将消防隐患的排查.改工作列入了计划，但由于涉及面广，对某些消防.论知识的学习领会还总觉得不够扎实，导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后，公司全体员工迅速统一思想，树立信心，痛下决心，保障投入，确保彻底将隐患.改到位。通过这次隐患.改工作，不仅排除火险，更为我们公司加强消防意识，认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

互签责任状，并建有检查台帐，层层落实，做到道口通畅，警示牌醒目，消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划，提高全体员工的消防安全意识和灭火技能，确保消防安全意识贯彻到人，提高公司综合消防防范能力。

3. 隐患.改给长效管.打下了良好基础。通过具体消防隐患的.改，公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨，有信心、有决心将我公司的安全管.工作推上新台阶，开创新局面。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全责任制，.改各类“习惯性”消防违章，确保长效管.，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

持久地开展消防安全工作。

特此说明。

再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢！

# 消防隐患整改报告

深圳市宝安高级中学

宝安高级中学消防隐患整改报告

深圳市公安局宝安分局消防大队：

2014年7月4日你单位派员到我校进行了全面、细致、深入的消防安全检查，检查后发现部分消防设备、设施存在隐患并当即下发了《责令限期改正通知书》。根据检查结果，校长室立即责令总务处和德育处对相关隐患进行整改。

存在的隐患及整改措施、结果：

根据深宝公消限字〔2014〕第bh2382□1号《责令限期改正通知书》

一、饭堂内疏散指示标志未按要求配置；学校已购置10个疏散指示标

志，并已安装在各疏散线路显著位置；

二、饭堂内应急照明灯未按要求配-

置；学校已购置10个应急照明灯，并

已按要求安装完毕；

三、c栋学生宿舍内灭火器未按要求配置；学校已购置24个5公斤贮压

式abc干粉灭火器，并已按每楼层4个放置完毕；

四、消防安全重点单位档案不够完善。学校已按要求建立并完善消防安

全重点单位档案。

根据深宝公消限字〔2014〕第bh2382□2号《责令限期改正通知书》

学校室内消火泵房，水泵启动存在问题。学校已聘请专业维修人员对存在的问题进行了维修，水泵现已能正常使用。

深圳市宝安高级中学

徐州市第一人民医院消防隐患整改计划

我院对门诊楼进行了消防安全自查自检，对存在的隐患问题，结合我院的实际情况，特制定消防隐患整改计划如下：

- 一、七楼美容科消防通道堵塞
- 二、四楼眼科手术室消防通道堵塞
- 三、prk手术室消防通道堵塞

整改时间：2014年8月31日施工9月13日完工 搬迁时间：2014年9月14日

要求施工单位在施工中加强安全管理、按期完工，保证施工质量，达到消防检验标准。

徐州市第一人民医院

2014年 7月25日

----

## 消防安全隐患整改方案篇五

安全工作是部队一项综合性、持久性的工作。它不是中心，但影响中心；不是全局，但牵动全局。安全工作做得好坏，不仅关系到部队战备、训练、工作、生活秩序的正常运转，而且关系到能否保证广大消防官兵乃至人民群众的生命安全，能否保持消防部队在人民群众中的良好形象的一件大事。

针对中队手机管理存在薄弱环节问题，进一步做好安全防事故工作，结合当前部队出现的典型事故案例，对全体官兵进行经常性教育。同时，为了更好的把加强部队管理与安全防事故工作结合起来，有效的减少各类事故的发生，我中队决心做好以下几方面工作：

二是从纪律作风不严谨，有令不行、有禁不止、政令不畅，一日生活制度不落实、安全制度执行不力、管理松懈的问题。

三是从部队管理松懈，消防专职队员作风松散的问题；班长骨干执行力不强的问题。

四是安全工作落实不到位。安全防事故工作中的责任制不落实，安全管理措施不到位，重大节日尤其是执勤训练、灭火救援各个环节安全措施不落实。

整改措施：

首先，从提高官兵条令条例意识上下功夫。加强对条令条例知识的学习及测试，从根本上提高全体官兵的条令条例意识。

其次，加大安全工作的落实。针对部分消防专职队员安全责任意识不强这一现象，中队组织官兵签订安全责任书，以加大对官兵对安全的责任意识。

最后，设置手机集中管理箱，以八小时内手机集中管理为方

式，张文敏同志为手机保管人，并接受官兵监督。

## 消防安全隐患整改方案篇六

“消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称)。本文是本站小编为大家整理的消防安全隐患整改措施，欢迎参考!

为了切实做好消防安全管理工作，确保商场内各个租户的营业正常进行，降低发生火灾的可能性，全面掌握市场的消防安全情况。我部门对市场内的消防安全情况进行了详细了解和仔细检查。

### 一、存在的消防隐患

1: 疏散通道被占用。市场商户在营业期间，部分销售量大的货物为了及时上货，经常将部分货物堆放在安全疏散通道上，也有一些商户以方便为出发点将自己的车辆停靠在疏散通道。另外一些商户和顾客的机动车辆不按要求停车把车辆堵在安全出口处，使疏散通道的宽度减少，出口拥堵。

2: 市场内的火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，消防器材被遮挡和消防标志损坏。市场一些商户出于促销及营造购物氛围的需要，往往在店内装饰一些装饰物，在天花板或吊顶下悬挂宣传画，广告等，导致自动喷水灭火系统不能正常工作疏散标示标志不明显，不连续。

3: 应急照明的最低照度达不到规范要求。《建规》及《高规》规定，疏散用的事故照明，其最低照度不应低于0.5lx□但由于市场的悬挂物多、货架多等特殊情况，应急照明的光线被遮挡，地面照度无法达到0.5lx□

4: 吸烟情况普遍存在，屡禁不止。经营户及购物者在市场内

吸烟情况比较严重，无一点防火安全意识。而且乱扔烟头，火灾隐患一触即发。

## 二、解决的具体对策

1: 从管理和制度上着手，建立一整套完善地消防安全管理制度。市场应制定消防安全制度、消防安全操作规程，实行防火安全责任制，确定和落实每一个部门、每一个岗位的消防安全责任人。市场应正确处理好防火与防盗之间的关系，把每个安全出口落实给具体人员负责，在营业期间，必须保证安全出口的畅通。

2: 加强市场的消防监督管理，严格执法，作好消防安全管理工作，避免火灾事故的发生。同时要经常开展消防检查，真正达到消除火灾隐患的目的。维护、保养好建筑消防设施，真正发挥这些设施的作用。建立完善建筑消防设施的维护、保养制度，定期请相关的专业机构对建筑消防设施进行检测和维护保养。

3: 市场长期形成四项“顽症”不可能在一时根治，一次整治更不是一劳永逸的，一些不安全因素随时都有“回头”的可能，消防安全工作依然任重而道远。在巩固整治活动成果的基础上将良好的工作作风延伸到地区消防工作的方方面面；不断加大对市场检查整治力度，最大限度地消除各类火灾隐患；在治本上多下功夫，真正建立长效管理、标本兼治的消防工作模式；做好打持久战的思想准备，不把市场的消防“顽症”清除干净，决不收兵，克服困难、万众一心。

为进一步深化消防安全大排查大整治，不断加大我院消防安全管理力度，牢固树立“全民消防、生命至上”理念，切实提升综合应急救援逃生自救能力，不断增强抗御火灾的能力和水平，有效预防重特大火灾事故发生，经院委会研究决定，在全院开展火灾隐患排查整治专项行动，并结合我院实际，制定下列方案：



## 一、指导思想

按照《全市卫生系统消防安全大排查大整治大宣传大培训大练兵活动实施方案》的通知精神及工作部署，持续加大火灾隐患的整治力度，预防重特大火灾的发生，为全面推动我院各项消防安全工作，创造良好的消防安全环境。

## 二、工作目标

全面排查治理医院内的火灾隐患，进一步落实火灾隐患治理的工作责任和整改措施，建立健全火灾隐患排查治理的长效机制，切实改善医院的消防安全环境，有效预防重特大火灾的发生，确保医院的安全稳定。

## 三、排查治理内容

- 1、是否明确主要负责人为本单位的消防安全责任人，是否建立并落实消防安全责任制。
- 2、消防设施、灭火器材、消防安全标示配备是否符合国家有关规定，是否完好、有效。
- 3、消防巡查、隐患整改等消防安全管理制度是否落实到位，是否制定和落实防范措施；
- 4、是否开展消防安全教育，是否制定消防应急预案并按有关规定开展应急疏散演练。

## 四、工作步骤

### 1、动员部署阶段

高度重视火灾隐患排查治理工作，结合本院实际制定实施方案，召开会议，全面进行动员部署。

## 2、组织实施阶段

对我院各个部位实行全面排查，做到责任到人、人人有责、人人负责，积极做好消防宣传。充分利用校园媒体，发布消防安全隐患专项整治行动信息，并通过举办消防安全知识讲座，开展应急疏散演练等活动，提高职工的消防安全知识水平和自防自救能力。

## 3、总结阶段

对我院火灾隐患排查整治工作中一系列的活动举措进行全面总结，形成文字材料存档。

## 五、工作要求

1、加强组织领导。充分认识开展这次专项行动的重要性和必要性，加强组织领导，由主要领导亲自安排，亲自部署，确保专项行动取得实效，保障我院的安全稳定。

2、加大宣传教育力度。一是积极做好消防宣传教育活动，进一步提高全院职工的消防安全知识，强化消防安全意识，提高自防自救的能力，减少火灾隐患，保证我院安全与稳定。二是要充分利用各种形式，发布消防安全隐患专项整治行动信息，并通过举办消防安全知识讲座，开展应急疏散演练等活动，提高职工的消防安全知识水平和自防自救能力。

3、强化责任落实。将消防安全整治工作落实到具体责任人员，做到责任明确，发动全体职工参与到专项行动中来，做到消防安全责任到人、人人有责、人人负责，提高职工的消防安全意识，全面提高我院消防安全管理工作水平。

20xx年7月6日，呼兰区消防大队工作人员刘博参谋到我超市开展消防监督检查工作，对我超市存在的消防隐患下达了责令改正通知书，要求对存在的火灾隐患立即整改。随后组织

超市的部门经理及安保人员召开了消防安全工作会议，并进行了全体员工消防知识培训和消防演练。

我超市对刘博参谋下达的责令整改通知书所指出的火灾隐患问题及超市超市内部消防安全工作召开专项工作会议，研究部署整改措施，确定整改方案，现将整改方案汇报如下：

## 一、存在的火灾隐患

- 1、库房与卖场之间未设置防火分隔
- 2、防火卷帘电机设置保护破损
- 3、自动灭火设施不能试验，且喷淋设置形式不符合要求
- 4、防火分区设置不符合要求
- 5、安全出口堵塞
- 6、一层快餐区使用液化气钢瓶
- 7、未设置机械排烟
- 8、防火门损坏
- 9、室内消火栓设置在精品屋内。

## 二、整改方法及整改实现

- 1、库房与卖场之间未设置防火分隔一事，我超市在五月份进行了卖场改造，经营面积扩大为大单购物的消费者方便已设大单购物专区。
- 2、防火卷帘电机设置保护破损一事，我超市已联系消防工程公司，购买防火板重新设置，刷防火涂料重新保护，在整改

期间我超市会在营业时间每小时巡查一次，夜间安排两人不间断巡查，确保整改期间消防安全工作。

3、自动灭火设施不能试验，且喷淋设置形式不符合要求一事，我超市已联系消防公司，自动灭火设施已可以试验，由于现在喷淋内有消防用水，是需要与物业沟通，且购买材料将原有向下喷淋形式更改为向上喷淋。

4、防火分区设置不符合要求一事，我超市已联系消防工程公司在现有卷帘门处接装一处防火门做为消防安全出口，把防火卷帘门改为二步降防火卷帘门，彻底解决超市内部存在安全隐患的历史遗留问题，将防火分区设置不符合要求的整改工程视为重点工程。

5、安全出口堵塞一事已解决完毕，对堵塞安全出口的货物全部清除，并对责任人进行开除处理，就此事对全体员工进行了培训，今后坚决杜绝类似安全出口堵塞事件。

6、一层快餐区使用液化气钢瓶一事，已将快餐区更改为卖场，正在购买消防设施，近期全部安装，保证消防安全工作。

7、未设置机械排烟一事，已联系消防工程公司将现有排烟设施与消防控制器做联动，并安排专人在营业期间每小时巡查一次，夜间两人不间断巡查，确保消防安全工作，并尽快整改。

8、防火门损坏一事，我们已联系消防建筑工程公司及时维修和更换，确保消防安全工作。

9、室内消火栓虽在精品屋内，但我们安排专人每小时每户查一次，精品屋不安装门，不准遮挡消火栓，灭火器。

我超市在整改过程中将积极采取措施，确保整改期间超市内部消防安全工作，我们每月对员工做一次培训，让全体员工

具备并熟练掌握消防刘参谋提出的“五个第一时间”及“四个能力”的相关知识及要求，每季度做一次消防演练，让全体员工能够保护自己，帮助家人学习消防相关知识及要求，并加强巡场次数，每一小时对超市内部巡查一次，确保消防安全工作，我超市将严格遵守消防各项法律法规。

## 消防安全隐患整改方案篇七

根据公司总部的工作指示，为落实酒店安全工作，切实消除火灾安全隐患。工程安保部组织人员对酒店所属各部门区域进行了安全大检查。具体情况如下：

略

- 1、检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。
- 2、检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用情况良好。
- 3、检查各区域消火栓、自动喷淋探头，水压正常、配件齐全，清洁保养、检查情况良好。
- 4、检查各楼层、各部门配置的abc干粉灭火器，清洁保养、检查情况良好，无失效、过期情况。
- 5、检查消防广播、音像切换系统情况正常。

### （一）存在的主要问题

- 1、发现多个空气开关盒电源开关质量和工作电压不符合要求。
- 2、未对酒店消防设备进行联动操作。
- 3、酒店个别部门电源私接问题严重。

- 4、酒店多处电源插座安装位置不合理存在安全隐患。
- 5、检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道有多处堵塞、围占现象，防火门经常处于常开状态。

## （二）整改措施：

酒店针对排查发现的问题做出如下整改措施。

- 1、针对空气开关和电源开关检修更换。
- 2、拟定消防联动方案进行操作检测。
- 3、针对电源私接现象进行整改对确实需要电源的部位进行统一安装，杜绝安全隐患。
- 4、对酒店插座安装位置不合理的进行统一整改，杜绝安全隐患。
- 5、针对消防楼梯、安全出口、消防通道堵塞问题进行统一整改搬移，对于员工进行消防安全在教育、一定要员工养成随手关闭防火门的习惯。