

最新生产技术人员工作总结 生产技术人员工作总结汇总

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

最新生产技术人员工作总结 生产技术人员工作总结汇总篇一

x上半年、值得一庆（x和谐家园高层c5#楼）自己着手参加的第一个住宅工程已经竣工，我们主抓质量、进度使规定期间内竣工。同时也让我学会了一些施工工序、包括图纸的一些细部构造、及公司规定的一些细部做法、及技术资料的整理等。包括为人处事都有很大的改进，也为自己积累了一定的经验。主体施工完毕后、主要参与砌体的放线、拉结筋的植设、及最后砌体的验收等。

后期主要和甲方人员及监理人员做分户验收、及室外污水管道的标高抄测。泛泛的工作岗位维护的是一团氛围。做为一名新手、同样也出现了很多的错误、（楼层外飘窗的砌筑）造成返工、但我会汲取教训、认真熟读图纸、问题考虑全面。坚决不会在让同样的问题出现。

下半年、新的工程开工、位于x市高技区、楼座为三栋小高层a1#a2#a3#三栋多层a4#a5#a6#及一个大车库总面积由于58000m2由于开始技术人员人手紧张、相当忙碌、虽说忙碌、但很快乐、对自己有很大的信心。因为这是我第一个从基础来挖到最后封顶的工程、所以我很期待。

在这里更让巩固加深了上半年所学到的知识。更明白了：趁

年轻多学习的道理。业余时间我会拿出一定的时间多去看规范、图集。不足就是：工作没有计划性。所谓有失必有得，总结一年的工作后，我认识到工作计划的重要性，合理的安排工作可以大力的提高工作效率，使工作更好的顺利进行。数据的统计要从实际出发，以计算量为参考，经多方讨论确认后，再进行数据上报，以确保数据的准确性。做事要有责任心，发扬三勤管理精神，多看、多问、多查，只有这样才能更好的发现工程中的问题并及时采取方法解决问题。在今后的施工过程中不能一味的按照图纸进行施工还要考虑到现场实际情况，有什么问题及时向领导汇报，只有这样才可以减少施工问题及返工现象的发生。

最后，不管做什么事都应该有正确积极的态度，所谓态度决定一切。

1□20xx年开春将会进行拉结筋植设及砌体抹灰工作、这个时候一定要严加谨慎、看好图纸坚决一遍成活、不能造成返工及丢三落四、留尾巴的现象。

2、进行主体施工时、一定要认真、严肃、从大局着想、楼层标高控制好。

3、楼层标高控制好、放线完毕最后要进行较线。

4、做好各项技术的交底。

5、不能年轻气盛、搞好人际关系。

最后总结一下：

要想干好技术工作，就首先要自我营造一个良好的工作氛围。让周围的人认同你，技术工作要依靠大家的，单凭个人能力、一双眼睛、一个脑袋是无法发现这么多现场问题的。

干技术员的阶段是搞施工打基础的阶段。施工现场的实际经验的获取和累积，人际关系的基本架构的形成，包括自身处事做事的风格的的确立，都是在这一阶段。

最新生产技术人员工作总结 生产技术人员工作总结汇总 总篇二

2. 在光通信行业有过2年以上生产工程师工作经历；
3. 熟悉光模块硬件设计原理和有过产线维修测试经验者优先；
4. fae售前和售后2年工作经验者优先；
5. 具备较强的团队协作及项目管理能力，良好的工作沟通技巧；

最新生产技术人员工作总结 生产技术人员工作总结汇总 总篇三

从2011年7月至今的近一年时间，我先后在冀中能源峰峰集团梧桐庄矿综掘一区和生产技术部担任见习技术员。

在见习的这一年当中，我尽量弥补自身知识的不足之处，熟悉掌握多元化的专业技术知识，将理论联系实践，不断提高自己的业务能力。

在综掘一区见习期间，初到工作岗位的我认识到自己在实际工作中经验匮乏，对各项工作流程都很陌生。通过积极的学习和虚心请教他人，我尽快熟悉了各项安全管理制度及日常安全管理工作，深刻认识到了安全管理在煤矿生产中的重要性。在技术工作中，通过积极入井，深入现场，并认真向单位的技术员学习，了解了巷道掘进施工工艺流程及井下巷道

的主要支护方式。在地面花费大量时间阅读作业规程及安全
技术措施，并参与绘制巷道掘进施工技术图板。通过现场观
察巷道贯通、过断层等关键环节的施工，联系相应的安全技
术措施及理论知识，思考支护方式、施工方案的选择，从中
获益良多。

2012年1月至今，我在梧桐庄矿生产技术部见习，主要学习矿
井地质工作的开展。在这段工作期间，我的专业知识得到了
更好的利用，自己也通过努力工作和认真思考取得了很大进
步。利用地面办公时间仔细阅读了我矿矿井地质资料，并在
专业师傅的`指导下，多次入井到现场观察判断巷道实见断层，
掌握了我矿井下常见断层类型及其判断方法。鉴于井下岩巷
掘进断层构造特征不明显，容易遗漏重要地质资料，我还经
常深入岩巷掘进工作面，观察岩性变化及地质构造，并尝试
绘制巷道素描图。由于有过在综掘区见习的经历，因此我对
巷道掘进遇断层的处理有了很深刻的认识。在这段时间内我
还参与编制了多个工作面的地质说明书，为工作面的设计及
作业规程的编制提供了资料。借助整理构造素描、台账等多
种地质资料的机会，我熟悉了日常矿井地质工作的流程以及
各种文字图件的编制。

能进入梧桐庄矿工作我很自豪，总的来说，这一年是学习
的一年，是锻炼的一年，也是收获的一年。通过这一年的见
习，我具备了作为一名煤矿技术员所需要的专业知识和实践
能力，能够胜任煤矿日常技术工作。我知道未来的学习和
工作之路还很长，我也将以一百分的热情投入到煤矿技术
工作当中，始终保持严谨扎实的态度，积极思考，善于开
拓，争取在自己的岗位上为企业和社会贡献力量。

XXX

最新生产技术人员工作总结 生产技术员工作总结汇总篇四

5、继续做好了特殊时期的保电工作，完成了重大节日和重要活动期间的保电任务。

在“双节”及“五一”重大节日前，和“高考”、“中招”以及县委政

府的重大会议时期，我们都能及时制定并下发保电措施，据统计，今年以来共制定下发保电措施8次，有效应对了突发事件，没有出现一起限电和事故跳闸情况，保证了电网正常供电。

7、加强监督、严格管理，保证了三期工程建设的安全顺利进行。

三期工程35kv工程项目是历年来我局规模最大的一次主网建设，牵涉到1个110kv变电站和4条35kv输电线路的建设，对工程的安全施工和质量标准要求较高。因此，我们经常深入到施工现场，看施工单位是否严格按照要求开展“一书一票”制作业，看是否严格按照施工工艺规范的要求进行施工，发现问题，马上责令其整改。我们还十分注重把好工程质量的最后一道关，即投运前的验收关，因为带有缺陷的工程势必给工程以后的运行带来安全隐患，因此对投运前的验收，我们坚持认真检查，不怕暴露问题的原则。在高庙线路的验收时，我们根据标准化作业指导书的要求，提前制定了详细的验收措施，验收中，从严从细、逐基逐杆、徒步进行，全面暴露了线路上存在的问题，这一是有利于施工单位下一步的整改提高，更重要的是为工程实现零缺陷移交，保证工程以后的安全运行打下了基础。

最新生产技术人员工作总结 生产技术员工作总结汇总篇五

- 2、能够协助电子工程师，进行产品制作和调试。
- 3、程序的烧录和机器的组装测试。
- 4、按照生产计划组织完成电子产品的. 装配生产；
- 5、及时向上级反馈各类生产过程中出现的问题和信息；
- 6、板级、系统级产品的售后维护；
- 7、根据产品需要，学习并完成产品的外观结构设计；
- 8、完成领导安排的其他工作；

最新生产技术人员工作总结 生产技术员工作总结汇总篇六

根据领导要求，结合本公司实际，我们合理安排生产，积极完成市xxx每月下达的面粉产量计划。今年全公司的生产任务完成情况较好，工业总产值和产品产量均超过去年，利润也比去年有所增加。特别是自今年十月份起，为了满足本市面粉销售旺季的需求和支援灾区粮食供应，上级要求多生产富强粉。与此同时，市政府决定解决“菜篮子”问题，又要求我公司多生产标准粉，以满足面筋生产厂家的原料需求。在既要增产富强粉，又要多出标准粉的情况下，我们积极组织安排生产，给各厂下达了硬指标，要求各厂一方面增加日投料量，提高面粉出率，一方面加强机器的维护保养，努力减少设备事故停车，从而较好地完成了上级下达的面粉生产计划，保证了市场供应。

鉴于各厂生产设备陈旧落后，经常发生事故，影响正常生产

的情况，我们利用六一八月面粉销售淡季，分别安排各厂对主要生产设备进行了一年一次的大修，从而提高了设备的安全运转率，为第四季度面粉销售旺季的紧张生产打好了基础。在这期间，我们把大修理工作作为全科工作的重点，工程技术人员每天深入车间第一线，认真检查，严格要求，加强督促，积极指导。通过各厂及有关部门的共同努力，今年各单位的大修理任务均提前完成。

为了落实明年的大修理基金，我们同有关部门一起，对历年来已竣工的更新改造和大修理项目进行了彻底的清理，现已验收入帐157项，资金750万余元。同时，为了做好明年大修理的有关准备工作，现又会同有关基层厂正在抓紧联系订货，落实所需的各种设备和备品备件及材物料。

1、深入生产第一线，随时掌握生产情况。

平时我们几乎每天都深入车间生产第一线，随时了解、掌握和检查生产情况，并经常参加各厂的生产管理会议，为搞好企业生产出谋献策。发现生产中的问题，我们及时指出，协调解决；设备出了事故，我们立即组织抢修，而且经常不分昼夜，从而使各厂，特别是三厂的生产一直比较稳定。

如有一次，我们在二厂检查时，发现甲部车500匹马达地轴转动时左右晃动，便及时请电机厂人员予以调整。还有一次星期天清晨，实验厂发生了设备事故，值班人员打电话叫醒了正在家里睡觉的老童。老童二话没说，立即骑车赶到厂里，组织安排有关人员进行抢修，一忙就是几小时。

2、急生产所需，帮助基层解决实际问题。

在面粉生产过程中，经常会出现这样那样的困难和问题，有时甚至会影响到面粉的产量和质量，基层很着急。在这种情况下，我们总是把生产放在第一位，想生产所想，急生产所需，努力帮助基层解决实际问题。

如今年上半年，实验厂的心磨设备由于使用时间较长，需重新喷砂，而公司又无喷砂设备，曾一度影响了该厂面粉的出率和粗细度。为此，我们组织有关人员去天津学习，回来后又及时安排仿制了轧砂机，经使用效果较好，从而解决了这一问题，使该厂面粉的出率和质量得到了稳定。并且，我们还组织有关人员帮助该厂解决了夫皮含粉率不到3%的问题，使之达到了质量要求。

再如，为解决三厂麦壳外扬问题，我们帮助该厂安装了10台关风机，从而使厂区的环境卫生得到了改善。

3、加强基层管理，提高生产效益。

有段时间，二厂的各项技术经济指标完成情况不够理想，特别是在六月份大修前的一段时间，面粉日产量最低只有9900多包，其中富强粉只有8700多包，日投料量不满500吨。原想大修后，生产可能会上去。然而，大修后情况仍未好转。七月份日平均投料量只有524吨，富强粉的日产量也仅多包。

最新生产技术人员工作总结 生产技术人员工作总结汇总篇七

- 3、按上级领导要求实施工艺优化放大；
- 4、厂房设施设备清洁维护；
- 5、按菌种管理制度实施菌种制备、领用、登记和销毁；
- 6、进行本岗位工艺操作和设备使用sop等文件和记录的起草、修订；
- 8、计量器具的日常校准工作；
- 9、按要求进行物料领、存放和台帐记录；

最新生产技术人员工作总结 生产技术员工作总结汇总篇八

1. 负责设备的换型、调试、问题解决，保证设备的. 正常运行；

4. 工装夹具的清洁整理，检具的简单故障排除；

5. 合理优化生产现场，提高产量减少报废；

1. 大专学历，机械、数控、模具等相关专业；

3. 具有较强的沟通能力、动手能力、协调能力和执行力；

4. 能够进行简单的英语沟通。