

最新开竣工报告表格(汇总5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

开竣工报告表格篇一

本工程是xxxxx室内装修工程，装饰改造总面积为xxx平方米，该工程位于xx市xxxxx院内。

主要施工内容为：

装修施工图的所有工作内容，包括土建改造、装修、给排水、电气照明、综合布线、空调电源、卫生洁具(含拖把池、陶瓷面盆)等；不含空调安装、消防安装、家具、窗帘。

施工依据施工组织设计和设计图纸，根据工期，质量要求。

项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系，从施工图会审，到原材料、成品、半成品保护及验收评定，都正常有序地进行施工，内部管理工作基本正常。

开竣工报告表格篇二

该工程在施工过程中严格按照项目实施方案确定的建设目标来组织实施。

1、工程主要建设内容

(2) 宰南渠道，干渠（1条□□1036.4m□支渠（7条□□1939.9m□

(6) 平雪2号渠道，干渠（1条□□490.7m□其中160pe管安
装□23m□□

(7) 大应沟取水堰，长5.3m□

(8)、便格取水堰，长12m□

(9)、平雪取水堰，长11.2m□

开竣工报告表格篇三

工程批建后，由榕江县小农水重点县和五小水利工程建设中心作为项目业主负责组织实施。项目实施方式为：通过自行采购方式，将该工程承包给凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司施工，并于20xx年8月26日签订工程施工合同。工程施工合同签订后，凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司在当地党委、政府的大力支持和项目业主单位的精心组织与督促下，于20xx年9月26日进场正式动工，经项目区广大受益群众的积极配合和施工单位的努力，于20xx年6月24日全部完工，工程建设总工期为9个月。

开竣工报告表格篇四

本工程为_____工程，建设地点位于_____
于_____，该工程包括_____栋地
下_____层，地上_____层高层住宅、_____
栋地下_____层，地上_____层高层住宅及地下车
库。总建筑面积约_____m²□

本工程建筑抗震设防类别为_____类，建筑结构形
式：_____结构，抗震烈度为_____度，建筑物耐

火等级为_____级，防水等级为_____级，屋面防水等级_____级，地下防水等级_____级，建筑设计使用年限：_____年。

建设单位：_____

设计单位：_____

勘察单位：_____

监理单位：_____

施工单位：_____

1.2 建筑结构设计概况

本工程采用剪力墙结构，基础采用桩基础，基础、梁、板混凝土强度等级为_____，剪力墙及柱采用的混凝土强度等级有_____。砌体为_____砌体，外墙采用_____，内墙采用_____，砌筑砂浆为_____。

装饰装修工程：本工程外墙采用_____，内墙采用_____。有维护结构的公共部分内墙及顶棚采用_____，门窗采用_____。

屋面工程：本工程屋面防水等级为_____级，防水做法_____。

建筑节能工程：_____。

屋面节能：_____。

墙体节能：_____。

门窗节能：_____。

开竣工报告表格篇五

我公司在中标此工程后，马上组织精干力量，挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部，由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》，并经公司技术负责人审核后，报请总监理工程师审查通过。

我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系，把质量责任落实到每一个员工，实行质量与经济挂钩制度，在施工中严格执行“三检”制度，并切实把好原材料质量关；从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工，严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范；按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—20xx的新规范进行质量验收，没有违反工程建设标准强制性条文，没有发生质量事故和人员伤亡事故。