

防汛防台自查报告 防台防汛自查报告(优秀5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

防汛防台自查报告篇一

根据市防汛抗旱指挥部《关于做好20xx年防汛准备工作的通知》，我局高度重视防汛准备工作，按照xx县防汛抗旱应急预案分工，严格落实防汛工作责任制，结合实际开展重点检查，及时消除灾害隐患，确保畜牧生产安全度汛，现将防汛检查情况总结如下。

局领导高度重视畜牧业防汛抗旱工作，组织召开了畜牧业防汛抗旱工(县干部选拔任用工作汇报)作会议，成立了由局长任指挥，分管副局长任副指挥，相关股室及各防控所负责人任成员的防汛组织机构，安排了20xx年防汛值班落实表，从20xx年6月1日至9月30日，每天将防汛值班落实到人。按照职责分工，细化预防及应对措施，抓好灾害防范和责任落实。

(一)全面开展防汛检查。按照“全面检查、突出重点、强化责任、完善措施”的目标，分阶段开展单位自查、重点单位检查和综合检查。要求规模养殖企业进行防汛自查，对生产中存在的隐患做到及早发现、及时纠正。局业务股和各防控所到重点场户进行重点检查，各防控所组织人员对各养殖场户进行全面普查，及时发现和排除隐患。重点检查规模养殖企业10个，重点场户45个，养殖户320余户。发现不合格设计15处，下发整改通知书12份，限期5月底前整改完毕。

(二)加强防灾减灾指导与服务。一是加强宣传引导，深入到

养殖场户进行宣传发动，增强广大养殖场户的防灾减灾意识。二是做好防灾指导。深入畜禽养殖场户，对畜禽棚圈、排水管道等进行检查，督促养殖场户进行整修和完善，指导养殖场户全面排除隐患，做好防灾的准备工作。共发放便民服务卡500份，印发宣传材料2016余份，帮助养殖场户排除隐患20余处。

(三)强化灾害应急响应。与气象局进行对接，加强沟通联系，及时反馈灾害性天气，对灾害性天气做到提前预警。及时将天气信息通过“农政通”信息服务平台传递到养殖场户，尽量减轻灾害天气对畜牧业生产和畜产品供应的不利影响。加强应急值守，一旦出现灾情，迅速启动应急预案，及时掌握受灾情况，科学客观评估灾害损失，并及时上报。

(四)加强饲料和畜产品产销对接。积极协调和协助养殖场户做好饲草饲料的储备，避免灾情引起饲料短缺。积极协调有关部门做好饲草饲料调入、畜禽出栏、种苗运输等渠道畅通，确保养殖场户正常生产。

(五)加强动物疫病防控。强化免疫和消毒等基础防控工作，一旦发生洪涝灾害，密切关注动物疫情动态，确保重大动物疫情不发生、不扩散。

(六)建立长效机制。通过对畜牧业防汛工作开展检查，发现尚有部分养殖场户棚舍老化、防灾能力弱，存在灾害安全隐患；部分养殖者防灾意识淡薄，未能真正认识到危险，存在侥幸心理。现在即将进入汛期，下一步要建立防汛长效机制，将重点围绕问题开展教育和监督，督促养殖户及时整改，消除安全隐患，确保畜牧业安全度汛期。

防汛防台自查报告篇二

以确保根据“关于地产集团开展汛前防汛安全大检查的通知”的顺利执行，我项目部根据该文件的精神和要求，对在

建工程进行安全排查，报告如下：

自检自查领导小组及成员：

组长□xx

成员：王xx□汪xx□何xx□陈xx□xx

检查小组对以下建筑施工现场安全进行检查，情况如下：

- 1、我项目部于开工之初，已做好防台防汛事故应急准备与响应预案的'编制、审批工作，并留档。
- 2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。
- 3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接，专用保护零线由配电室的零线端子引出，保护零线的统一标志为绿黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护器”；施工现场所有用电设备，除保护接零外，都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。
- 4、对工程的起重设备进行了检查，总计4台塔式起重机。塔吊的排水设施保证通畅，每台塔吊的避雷和接地装置完好。
- 5、通道口符合要求。
- 6、各种材料、构件堆放按品种、规格进行堆放、并设置明细材料标识牌。库房具备有效的防雨、防潮措施。
- 7、施工现场配备有足够的消防器材及防洪防汛器材，器材灵敏有效。
- 8、有健全的治安保卫制度和治安保卫工作领导小组，配备保卫人员。

9、施工现场临时办公用房、民工宿舍等所有临时设施已压顶加固。

防汛防台自查报告篇三

本工程为厦门本岛雨（污）水排放口截流工程一和旭路简要概况如下：

1.1工程名称：厦门本岛雨（污）水排放口截流工程一和旭路（第一标段）

1.2建设地点：厦门长岸路

1.3工程质量要求：合格

1.4施工工期要求：本工程招标人要求建设工期（中标合同工期）为不超过160日历天。

1.5工程内容包括：配电管理房，沉沙池，一体式泵井，泵站机电设备工程，水电安装工程等。

建设单位：厦门市水务集团有限公司

设计单位：西南市政工程设计院厦门分院

监理单位：福建互华土木工程管理有限公司

施工单位：福建省恒基建设股份有限公司

本工程目前正在正在进行高压旋喷桩基施工。

1、防汛组织情况：

施工项目部已成立项目防汛防台安全工作小组

组长：刘xx（总指挥）

副组长：黄xx（负责协调）

成员：林xx、张xx、叶xx、李xx、陈xx、何xx

2、防汛责任落实情况：

由项目经理刘xx负总责（全面指挥），项目生产负责人黄xx和技术负责人张xx组织协调，专职安全员林xx和各施工人员组织落实，公司分管领导王xx监督执行。

已明确防汛责任，落实到项目部管理人员及施工班组。

3、汛期值守情况：

安排人员值班，巡查施工现场，安排人员24小时值班，对讲机、手机全天候开机，确保通信畅通。与有关部门保持密切联系，随时报告施工现场情况。

4、防汛预案编制情况：

开工时编制了具有针对性的防汛防台专项应急预案和防汛演练方案上报监理审核后实施。

5、物资储备情况：

防汛物资准备方面，项目部内有准备适量的黄沙、麻袋、水管应急材料和医疗救急用品；调试抽水泵、应急灯、对讲机等设备。

6、安全隐患排查情况

1) 防汛指挥小组做好汛前安全检查，重点是对桩机、高压泵

等机械、工地围墙以及工地办公室、会议室、仓库等临时房屋进行检查，落实有效的'加固措施、消除安全隐患。

2) 排查了施工现场用电设施、电源以及电器线路，确保都完好无损，无安全隐患。

3) 排查了施工现场的一些设施、临时排水道，对排水不畅通的排水沟及时疏通，确保施工现场无积水情况，排除汛情隐患。

4) 对工地现场易受台风影响的材料和设备及时入库；对不易入库的进行整理、固定、覆盖，做好防雨、防风等措施。

5) 值班人员对工地施工现场安全施工情况进行例行检查及巡视。

6) 其他防汛非工程措施：

我们组织施工人员进行防汛防台专题会议，提高工人对防汛防台意识，进行防汛安全教育，并做好记录。

7、临建加固情况：

对本工程施工现场的临时活动板房、围挡等进行加固，并定时检查加固情况。

总结：我项目部经过自查，从各方面都已做好了防汛排险工作准备，努力确保汛期不发生险情。

防汛防台自查报告篇四

为确保各类防洪工程设施安全渡汛和人民群众生命财产安全，乡防汛抗洪指挥部对汛前检查作了研究部署和落实。在5月5日至5月10日期间，该指挥部组织人员对电站、平迷电站、普

楼电站进行了防汛检查，并对相关站所的防汛准备工作进行了督查。

以下是自检自查情况的. 报告：

一) 领导重视，措施扎实。乡防汛抗洪领导小组由乡长为指挥长，分管水利的副乡长、长、派出所所长、水务站长为副指挥长，各站所负责人为成员。该小组致力于“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛方针，以对人民群众高度负责的态度，为抗大洪、抢大险、救大灾做好准备，扎扎实实做好防汛抗洪工作。

该乡还按照“分级负责，谁主管、谁负责”的原则逐级落实防汛抗洪责任制，制定了防汛抗洪工作制度，把防汛抗洪各项工作任务分解到岗位、个人，并及时编制和完善了《乡防汛抗洪应急预案》。同时，电站、平迷电站、普楼电站也制定了相关防汛应急预案。

二) 检查认真，不留死角。乡防汛抗洪指挥部组织人员对电站、平迷电站、普楼电站以及辖区水利设施等工程进行汛前检查，主要是检查其防洪设施、预警预报、值班制度、防洪物资储备及其他安全隐患。经过详细勘查，库区、坝头均未发现堪塌、崩裂等现象，排查内部安全隐患7处，当场整改7处。同时还加强安全生产和道路交通安全督察工作，确保防汛抗洪工作有效开展。

三) 严格纪律，加强监督。值班人员实行24小时值班制，不得请他人代班和顶班。如有特殊情况，须经单位领导同意，并向接班人员交待清楚方能离岗。值班人员必须严守岗位，不得擅自离岗或脱岗，否则将追究责任。

一) 思想意识不到位，小部分人的意识都还停留抗旱阶段中。偶尔会出现认为降雨只是缓解旱情，不会出现险情的情况。

二) 值班制度执行不严格, 偶尔出现值班人员离岗现象。

防汛防台自查报告篇五

为贯彻省教育厅《关于做好20xx防汛检查工作的通知》和市防指《关于做好20xx年防汛检查工作的通知》的要求, 进一步提高认识, 下大力度开展防汛工作, 做到“防患于未然”, 使校园内外排水畅通, 院内无积水, 房屋不漏雨, 室外电器设施坚固完备不漏电等等, 保障学校财产不受损失。我校于5月10日上午学校领导班子成员一行对全校的防汛设施情况进行了拉网式的全面自查。现将自查情况汇报如下:

一、加强领导, 学校成立了汛期安全工作领导小组, 校长为组长, 安排全校汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作, 使防汛工作有安排有部署的进行。

二、进一步完善和修订防汛工作责任制度和防汛工作预案, 以重视、重视、再重视的精神状态做好防汛工作, 认真执行早发现、早报告、早处理的工作方针, 把汛期安全工作做为学校教育工作中的重要部分, 抓紧、抓好, 长抓不懈, 确保学校财产万无一失。

三、对校舍进行全面检查, 做到早发现, 早处理, 将事故的损失压缩到最低限度, 10日上午学校领导班子成员对校舍进行了全面检查。

1、排查了各处房屋屋顶和门窗, 各房屋屋顶防水处理完好, 无漏雨现象; 各房屋门窗也完好, 无隐患。

2、排查了学校用电设施、电源以及教室、功能室内外的电器线路, 结果都完好无损, 无安全隐患。

3、排查校园内外的泄水通道, 对泄水通道都进行了清理, 排除了汛情隐患。

四、加强对学生汛期安全教育。根据今年防汛工作的紧要性，10日利用学校的高音喇叭反复宣传，对学生进行了汛期防范自然灾害、雷电袭击和防溺水教育，并严禁少年儿童下水，同时要求家长切实负起对孩子的监护责任，管教好自己的孩子，确保不出事故。做到家喻户晓，保证学生的人身安全。

总之，我校经过自查，从各方面都已做好了防汛排险工作准备，努力确保汛期不发生险情。