通风组工作总结报告 通风工作总结(通用7篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。 大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?以下是我 为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

通风组工作总结报告篇一

通风工区1-8月份以来,认真贯彻、执行、落实上级部门及公司、矿的一系列安全生产指示精神,坚持"先抽后采、监测监控、以风定产"的通风十二字方针。牢固树立"以人为本、安全为首"的理念。紧紧围绕公司20xx年安全生产目标及安全工作总体安排,在公司及矿领导的正确带领下,以"一通三防"管理工作为重点,积极努力的开展了各项工作。现将通防工区1-8月份主要工作总结如下:

(一) 通风系统及局部通风

- 1、随着矿井采区巷道的延伸变化,及时进行了矿井通风系统的优化调整确保了井下各用风地点的风量符合规定要求。
- 2、编制了矿井通风系统优化改造方案。对回风井斜井进行了 改造、把提升绞车、道轨拆掉、进料道风门拆掉进行了永久 密闭、大大降低了矿井的外部漏风率。
- 3、砌筑了风桥7处、密闭墙10道、临时密闭6道(拆)、风 门9组、防爆门2组、测风站11个、防火门5组。全部按标准砌 筑、并验收合格。
- 4、对井下所有风门、闭墙、三通阀门都进行了编号管理,管理更精细。

- 5、按照规定要求对井下所有局部通风实现了"三专、两闭锁"、风机自动切换。
- 6、掘进工作面采用了先进的'高科技聚力风筒,有效减少了风筒的漏风现象,保证了掘进的用风需求。
- 7、上半年井下吊挂风筒约5000米,无拐死弯、吊挂不平、直、 稳问题。

(二) 防灭火

建立完善了矿井井上下消防管路系统,根据规定要求,绘制了全矿井上、下消防器材分布图,建立了消防器材管理台账,检查记录台账,定期对消防器材进行检查,确保消防器材使用合格率达到98%以上。

(三)综合防尘

建立完善了矿井防尘洒水管路系统,新增安设永久性隔爆设施21组,安设防尘洒水管路(6寸)1500米;针对掘进迎头粉尘较大问题,增设除尘风机2台,并对现有的净化水幕进行了技术改造,改造后的水幕雾化效果好,水幕完全封闭巷道全断面,降尘效果好;按规定每天对井下巷道进行清洗,无积尘现象。

(四) 防治瓦斯

根据我矿相关要求,通防工区积极开展了学习"白国周班组建设"、"人人都是通风员"、"手指口述"等学习活动。根据实际情况,进一步落实班组长责任制,班组长负责班前工作安排及班后总结汇报。充分提高了班组长工作积极性及主动性。坚持每日一题人人学习。对瓦检员每月进行一次培训考核,根据考试成绩和平常工作表现,前三名者给予积分奖励:500分、400分、300分,不及格者给予培训再教育。提

高了瓦斯员的学习及业务能力,同时起到了激励员工的作用。

(七) 其它

制定了《王家庄煤业"一通三防"管理制度》《王家庄煤业综合、防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度》、《王家庄煤业"一通三防"考核办法》、《王家庄煤业矿井防治火灾和煤炭自然发火的管理规定》、《王家庄煤业20xx年瓦斯治理示范矿井标准》;重新制定了通防各工种安全生产责任制、通防各工种操作规程;按照矿井通风质量标准化要求完善了"一通三防"各种管理牌板和台帐,编制《王家庄煤业灾害预防和处理计划》。

安全技术培训方面:对全矿班组长以上管理人员进行了光学 瓦斯检查仪使用培训和考试,并将光学瓦斯检查仪使用变成了 "三字经";对全矿电氧气焊人员进行了应知应会理论知识 培训。

- 1、工作目标杜绝"一通三防"中的隐患事故,矿井通风质量标准化达到省一级。力争达到山西省瓦斯治理示范样板矿井。
- 2、减少矿井通风阻力,降低矿井负压、提高矿井风量利用率,主要通风机处于合理的经济运行区内,力增将矿井主要通风效率提高10%。
- 3、完善三大系统: 束管系统、防火注浆系统、煤层注水系统。
- 4、加强对职工的安全培训,在班前会对工人进行新的质量标准化培训。

通风组工作总结报告篇二

我叫许贵才,今年44岁,于88年参加工作,以前主要在销售

和材料供应部门工作[]20xx年至20xx年滥竽充数管了几年安全[]20xx年,政府有了新的政策,我也不得不开始新的就业选择。出于对鑫隆20年的感情我无条件选择了母矿[]20xx年经郝矿长鼓励任了通风科长,今年10月份领导抬爱给了通风副总这个平台。到矿以来,认真履行工作职责,紧紧围绕矿确定的各项目标任务,扑下身子扎实工作,现就本人的学习和工作情况做以回顾。

通风工作,对于我不是本行专业,以前也没有搞过,而通风 工作在煤矿安全工作中起着举足轻重的地位, 瓦斯事故决定 着煤矿的存亡,我深知这份工作责任重大,尤其对于我更不 能含糊。一方面,董事长对我有恩,我的住房条件是董事长 创造,孩子的学费是董事长提供,我的就业是董事长给予, 如果因我的失职导致煤矿无法生存就等于忘恩负义; 另一方 面,200多老矿工和我有深厚的感情,他们中大部分人的生活 保障依靠鑫隆,我不能因为我个人的失职而让他们失去幸福; 再者我不能因为我的失职而让提拔我、帮助我的领导背负罪 名,让现在和我一起工作的同志失去工作、失去幸福;更何 况我的生活保障全部依靠鑫隆。为了不辜负领导的厚望,不 辜负所以有恩有情的人,我必须刻苦学习,提高自己的业务 素质,尽职尽责做好本职工作。任职以来我全身心投入,不 放过任何学习机会,一方面,认真专研理论知识、看规程、 记标准、学文件、比方案、阅杂志、听规范,讨经验,不断 充实自己的业务知识; 另一方面, 虚心向别人请教专业技术, 鑫隆在短短的几年里共招聘、培养了20多位矿级领导,他们 都有很高的理论水平和丰富的管理经验,他们都是我学习的 好老师;还有广大职工群众,他们在实际操作方面有先进的 技巧和经验,和他们多沟通,制定的制度可操作,编制的措 施更完善。

今年以来,严格执行矿制定的干部入井制度,能够深入井下生产一线,做好生产协调、现场质量标准化达标、安全监督,对安全隐患,违章行为不讲情面严格处理。每次入井走一路、

查一路、记一路,现场能处理的看着处理,不能马上处理安排限期并跟踪落实整改。一年来平均入井指标均能超额完成,为矿井安全生产尽自己最大努力。

建立健全了"一通三防"岗位责任制;进一步完善了各类规章制度;完善各种记录、台帐;及时填绘各种图纸;编制各项安全措施;及时上报各类报表、方案;加强职工培训,提高职工整体素质;配合有资质单位进行了一年一度的瓦斯等级鉴定。

通讯系统、产量监控系统已安装到位;人员定位系统和视频 监控系统主系统基本到位,现在正在进一步完善;供水施救 系统和压风自救系统也开始着手安装。

要搞好一通三防工作,必须全心全意依靠职工群众,与职工群众打成一片,凝聚成团结奋进的战斗集体,今年以来,我认真贯彻执行干部廉洁自律的有关规定,以身作则,深入群众,与职工同吃同做,勤沟通,多疏导,消除职工的逆反心理,使工作开展更顺利。

- 1、保证有积极的工作态度。
- 2、如果能力上有欠缺,宁可退位让贤也不能让煤矿毁在自己 手里。

通风组工作总结报告篇三

现将二月份的工作总结如下:

一、从组织上、制度上、确保管理工作落实到位,其中包括 瓦斯循环制检查制度和瓦斯员井下交接班制度。加大对破坏 通风设施、瓦斯监测设施的处罚力度。充分利用安全检查、 专项检查和中夜班督察。加大对施工现场的监管力度,有力 地保证了各项工作的顺利完成。

- 二、完成了通风部各工种内部培训工作和学习,提高了职工素质和工作技能,为我公司安全生产创造了条件。
- 三、加强局部通风管理,对所有掘进工作面的风筒吊挂不合格的进行了全面整改,力求平、直、稳,逢环必挂,逢环必吊。接口严密不漏风,对破口进行了修补,确保工作面的有效风量。

四、完成了南东四掘进工作面除尘风机的安装工作,和增设安装南东四正付巷贯眼风机两台。同时在15#补轨道巷挪移风机两台,缩断了送风距离保证了工作面的正常风量。

五、完成了15#采区的通风系统调整工作,在15#补皮带巷、15#补轨道巷和东四付巷各打木板风帐一道。保障了15补皮带巷和15补轨道巷贯通后的风流正常流动和瓦斯不超限。

六、完成了15补轨道和东四付巷风桥一座,同时按质量标准 化进行施 ###

工。

七、在两个综采工作面尾巷共打三道木板隔绝风帐,三道并且采用qc—z化学密闭进行漏风密闭。

八、完成了东大巷5道闭墙漏风处理。采用qc—z化学密闭进行防漏风处理。保障了矿井的风量的合理利用率。

九、完成了15#补皮带掘面闭墙一道。

- 三月份的工作计划:
- 一、在付井和902按质量标准化建立两个测风站。
- 二、待15#补轨道和15#补皮带巷第二横贯贯通后在15#补

皮带巷构筑闭墙一道。并且对系统和风量进行适当调节。

三、加强对两个综采工作面抽放系统的管理和维护工作,同时对15#综采工作面本煤层抽放管路水的处理工作。

四、加强两个综采工作面的瓦斯管理并且按作业规程进行配风。加大抽放力度,传感器设置和数据准确监测到位,并且瓦斯超限能及时断工作面所有的动力电源,每十天必须进行一次传感器的调校和瓦电闭锁的测试。

五、完善监控视频系统,铺设光缆5000m并增设监控探头5个。

六、完成5图的季度修改完善工作确与实际情况相符。

七、完成全矿井风量分配计划和实施方按的审批工作。

八、待15#15102进风顺槽后和联络巷开口后完成双风机双电源自动源自动切换四台大功率风机的安装工作。

通风部

二〇〇九年二月

通风组工作总结报告篇四

20xx年上半年为了加强矿井通风管理工作,通风科主要加强了矿井"一通三防"管理工作及对通风队的管理,按月给通风队下达生产计划并对通风队工作进行考核□20xx年上半年着手做了以下几个方面的工作:

- 1、加大了矿井通风管理的考核力度,对违反矿井"一通三防"管理规定的单位和个人按规定进行了处罚。
- 2、按照通风科管理职责建立了通风各类管理资料,对通风队

- 报上来的各类通风资料进行检查汇总,发现资料有误能及时 责令通风队进行更正。
- 3、加强了井下通风设施的施工管理,由通风科编制施工风门、密闭、临时风幛等各类施工开工报告、技术交底,通风设施施工完后由通风科会同施工单位对施工的通风设施进行验收,确保了井下通风设施的施工质量。
- 4、对矿井通风质量标准化严格管理,建立了矿井通风质量标准化各类技术资料[]20xx年3月国家下发了质量标准化新标准,对照新标准标开展了质量标准化工作,对通风日常管理工作能做到常抓不懈。
- 5、通风科管理人员能经常深入井下对矿井各类通风设施、风量、气体等情况进行及时检查,发现问题能及时向矿领导汇报并通知有关科队进行整改。
- 6、随着矿井下山采区的延伸,采煤工作面瓦斯有上升趋势且 有瓦斯异常带的出现,矿井通风管理工作难度增加,上半年 针对w4204采煤工作面气体情况,制定了工作面气体专项措 施,并召开了专业会议,并按专项措施严格执行。
- 7、现矿井通风方面存在的问题也不少,井下有些风门变形,特别是反向风门有些不能自动关闭,有些密闭漏风,井下未灌浆的密闭还有不少,掘进工作面风筒吊挂不直,接头漏风现象普遍存在,采掘工作面、皮带运输机巷等产尘地点粉尘仍有超标等现象,通风管理工作很多地方都需要不断改进和加强。
- 8、在通风材料管理方面,井下风筒、快速接头等材料损失的仍不少,材料管理工作仍需不断加强。
- 20xx年上半年总的来说通风科基本上完成了矿交办的各项通风管理任务,但有些管理工作仍存在许多不足,有些工作考

虑的不全面落实的不好,考核力度不大,在严、细、实方面 需进一步加强。

下半年工作安排:

- 1、完善井上消防器材库,安排备齐各类消防器材。
- 2、东翼采区灌浆站设计、资金已基本到位,配合基建科加快灌浆站施工,完善矿井防灭火系统。
- 3、做好矿井5#煤层及采煤工作面由下行通风改上行通风施工组织设计。

4[w4204采煤工作面收作期间的通风防灭火工作。

- 5、10月份组织进行矿井救灾反风演习。
- 6、对"一通三防"大会战进行组织验收。
- 7、做好"一通三防"各项管理工作,通风质量标准化年底力争达到一级标准。

通风组工作总结报告篇五

本月末由矿通风技术负责人组织了一次全面的通风系统审查,审查结果汇总:通风系统稳定可靠、风量分配合理、满足生产需要、保证通风安全。

- 1、采掘工作面每班至少检查两次,执行巡回检查。
- 2、瓦斯检查员按瓦斯检查计划图表的路线进行检查,每次检查的结果准确地记入瓦斯检查手册和记录牌上;《瓦斯检查目报表》均由矿长、总工程师、通风部长签字,且数据表明全矿采掘工作面12月份无瓦斯和一氧化碳超限作业。

3、两掘进顺槽的风机由专人负责,实行挂牌管理;风筒敷设按进度延伸至工作面,且接头严密、吊挂平直。

本月清理疏通水沟600米, 更换水沟盖板21块。

为加强盲巷管理,通维队在4#措施巷构建临时板壁一道,且 挂牌管理。

- 二零xx年一月份工作计划
- 1、进一步优化、维护、完善通风系统,确保系统的稳定可靠及合理性;既要满足生产需要,又要保证通风安全。
- 2、做好责任区内的防尘洗尘工作;管好辅运大巷的卫生,保证水沟的畅通。
- 3、加强瓦斯检查及局扇管理,严禁空班漏检及弄虚作假;杜绝微风、无风作业。

通风组工作总结报告篇六

20xx年,在焦煤公司领导的关心指导和1930煤矿党政工领导班子的正确领导下,通过1930煤矿部室的协调、各区队的配合以及通风队全体员工的共同努力,通风队在安全生产、经营管理、技术改造、瓦斯检查、精神文明建设等各方面取得较好成绩[]20xx年即将到来,为肯定成绩,查找不足,找准明年的努力方向,现特对20xx年度工作进行总结。

20xx年以来,焦煤集团安全形式日趋严峻,根据这种现状, 焦煤集团开展自去年11月份以来也开展了"无事故零死亡" 活动,同时1930煤矿业在3012年开展了第一个、第二个百日 安全无事故活动。根据焦煤集团及一九三〇煤矿安全生产的 要求和上述三项安全生产活动的精神指示以及各项安全管理 制度的指导下,通风队在安全生产工作方面做了以下工作: 在焦煤集团开展的"无事故、零死亡"活动和1930煤矿组织 实施的第一个和第二个百日安全无事故的指导下、 在1930煤 矿工会组织开展的"安全100" 活动的带动下,通风队领导 班子抓住这一锲机,对区队全体员工进行了通风安全质量标 准化标准、通风专业岗位标准、企业文化的学习,将大幅标 准张贴于会议室,并开展了员工下井岗前安全宣誓,每周四 开展安全学习、每月一次安全座谈会等, 在这些形式任务的 教育下, 通风队职工提高了自身专业素养, 形成了安全生产 的意识,将要我安全转变成了我要安全,从根本上减少了违 章的发生。同时,为了加强安全管理,通风队不断开展青安 岗和党员干部下井查找安全隐患,并将安全隐患消除在萌芽 状态, 安排每班组开展班中会、班后会活动, 及时查找安全 隐患协调工作安排, 做到安全隐患早发现、早处理, 全员参 与治理隐患,充分发挥班组长的安全管理能动性,提高班组 安全管理能力。通过班组建设,有力的促进了安全工作,同 时,也加大了员工的安全意识。

在班前会和周四安全会,根据矿井的相关规章制度,通风队积极落实各项规定,按时组织全体职工学习《焦煤集团职工安全手册》、《岗标》、《标准化细化》等相关关知识,加强员工专业知识修养,使员工更深刻的了解、掌握"一通三防"工作在矿井安全生产中所起的作用。同时加强职工对安全的认识,更深的了解出现安全事故后给家庭和企业带来的损失使他们认识到了珍爱生命的重大意义。

通风队在不违背焦煤集团及1930煤矿管理制度下根据自身情情况量身制定了通风队管理制度,该制度的制定为我们更好的完成工作任务和提高管理效率方面起到了一定的作用。同时,通风队管理人员在日常生产过程中严格落实焦煤集团关于领导带班制度,保证现场生产过程中时刻有对领导在现场监督,组织人员开展查隐患、解决隐患,同时防止出现违章作业,在完成安全生产计划及其它作业的同时还能将存在的安全隐患提前消灭在萌芽中[]20xx年开始至今通风队没出现人身伤亡事故,确保了安全生产。

1 [20xx年以来1930煤矿存在接续紧张的情况,为保证正常接续,根据矿井生产接续安排,通风队构筑和拆除了大量设施,其中构筑永久性密闭13道、临时密闭5道、配合救护队拆除密闭8道、木板风门4组、永久风门3组、启动风门1组、调节风窗4道等。这些设施构筑了拆除,保证了生产接续过程中通风系统的稳定,尤其是三采区36211行人上山与36211回风巷贯通前,通风队在二采区6#主运输巷构筑了一组木板风门,三采区+1944m水平运输石门内构筑了两组永久风门(后改为气动风门),保证了贯通后风流的稳定。

2[]20xx年开始至今,1930煤矿巷道贯通共计10次,在此过程中通风队在通风防突办的指导下,完成了一系列贯通前后风量的调整,保证了全矿井系统的稳定。

根据矿井接续安排[]20xx年1930煤矿进行了水仓扩容及新巷道的掘进。在此过程中,通风队能提前局部通风机的安装和风筒的搭接,截止目前通风队共安装局部通风机10台、拆除局部通风机6台、搭接风筒3600m[]拆除风筒2700m[]保证了各用风点对风量的需求,没有因供风不及时或风量不足而误产。

按照准化细化要求[]20xx年以来通风队大力开展实施了标准化对标找差工作。通风队全体人员在标准化建设方面始终遵循着这项工作只有开始没有结尾的原则。

年初以来通风队全队上下从小到一个垃圾袋,大到风门的变形等,全队上下对出现的不符合标准的工作和现象都会及时整改,努力做到同样的问题不出现第二次。在整改不合格方面的同时通风队也开展了一系列设施、巷道等的美化等工作,包括:防爆门重新刷漆、贴反光条;测风站刷白;水管除锈、刷漆、更换和吊挂;风门刷漆、美化、贴反光标示和安全警示语;主大巷刷白;密闭前栅栏的全断面刷漆;隔爆、风筒及通风材料的挂牌管理等,这一系列工作的开展使井下巷道美化了、使材料管理有条不紊了、使标准化管理展现到了广

大职工的眼前, 达到了标准化细化的要求。

20xx年以来瓦斯检查方面因增加了后山10#掘进面、三采区和不断掘进的巷道,致使瓦检点保持在一个较高的水平

(115-140个之间变化),但全体瓦检员克服人员紧张的局面,在将近一年中全矿上下没有出现瓦斯超限作业情况,没有出现空班漏检现象。同时,通风队一直以来在瓦斯检查方面都是高度重视的,年初开始通风队领导对瓦检员三番五次的进行瓦检制度、瓦检正确操作方法的培训,使他们提高自己专业知识的同时也从本质上认识到瓦斯检查弄虚作假的引起的后果。经过学习培训全队瓦检员明白自己身上肩负的责任,能按时、真实有效的完成每班的瓦斯检查工作,并将检查结果上报。

按时和瓦检仪效验部门联系,及时对使用和备用的瓦检仪进行标校,防止仪器失效造成瓦斯检查不准的情况发生,瓦检器更换600台次,达到规定要求,完成了瓦斯检查的工作。

20xx年以来,通风队在全矿井共安装净化水幕9道,更换喷嘴51个,更换洒水管260m[通风队职工定期对所管辖区域内的巷道进行巷道冲洗,减少巷道积尘。及时向掘进巷道和备采面安装净化水幕,保证巷道在放炮掘进中喷雾降尘,降低掘进面粉尘浓度。每月及时在各个掘进面和采面进行两次测尘,及时掌握粉尘浓度变化。

- 1、采、掘现场作业与通风安全合理协调状况还需进一步提高和加强,以促使矿井通风安全与采、掘生产同步发展。
- 2、"一通三防"齐抓共管责任制还需进一步深入落实。
- 3、安全管理需进一步加强,安全教育不够彻底,达到安全生产深入每个职工心中。
- 4、员工思想教育不扎实,有喝酒、的现象,专职书记要做好

对职工的教育工作,纠正他们的不良行为,加强社会治安综合治理的管理。

- 5、已上班工伤人员(以前)开始只能从事标准化维护工作,同时一些老员工干重活过程中体力上跟不上;瓦检点多瓦检员不足;老龄化程度严重,施工密闭等设施过程中进度较慢。
- 1、以标准化工作促进安全生产,改变了矿井的安全生产条件,保正职工的身体健康。
- 2、以科技创新,促进矿井安全生产。本年度,通风队对二采区+1800m水平4#联络巷内硫化氢的`治理工作进行了改革,取得了不错的效果。
- 3、加强了员工的思想教育,执行人性化管理,达到了新老员工的共识,使新老员工一组配合工作,即完成了工作任务, 又保证了安全生产。
- 4、岗前安全宣誓,安全会上员工自己轮流读安全文件,有效的提高了安全培训效果。
- 5、加大班组管理力度, 充分发挥班组力量, 共同管好部室建设, 无形中增大了每一个班子成员的责任, 使各项任务的落实能及时准确。
- 6、通风队因为工作性质的特殊性,作业区域面广、线长、点多,现场管理难度较大,通风队领导班子不厌其烦的对安全工作进行嘱咐、安排,使安全工作取得了显著的提升。
- 1、做好通风作业与生产计划的协调工作,根据生产合理调整通风系统,有效发挥"一通三防"设备、设施的作用,对目前的设施进行必要的调整。
- 2、合理安排安全作业,在一季度开展"一通三防"会战活动,

使"一通三防"工作一开始落到实处。

- 3、根据矿井生产接续安排,构筑和拆除通风施设,保证接续正常进行。
- 4、加大员工安全教育及新老员工更替工作,重新核定班组管理水平,根据实际修改有关安全管理制度,不断给职工强调安全生产的理念。
- 5、加强井下及地面的安全隐患排查工作,考核安全隐患落实的执行力,执行班组安全与效益挂钩办法,确保通风队全年的安全生产。

通风组工作总结报告篇七

我叫xxx[]今年xx岁,于xx年参加工作,以前主要在销售和材料供应部门工作[]xxx年至xxx年滥竽充数管了几年安全[]xxx年,认真履行工作职责,紧紧围绕矿确定的各项目标任务,扑下身子扎实工作,现就本人的学习和工作情况做以回顾。

通风工作,对于我不是本行专业,以前也没有搞过,而通风工作在煤矿安全工作中起着举足轻重的地位,瓦斯事故决定着煤矿的存亡,我深知这份工作责任重大,尤其对于我更不能含糊。一方面,董事长对我有恩,我的住房条件是董事长创造,孩子的学费是董事长提供,我的就业是董事长给予,如果因我的失职导致煤矿无法生存就等于忘恩负义;另一方面,200多老矿工和我有深厚的感情,他们中大部分人的生活保障依靠鑫隆,我不能因为我个人的失职而让他们失去幸福;再者我不能因为我的失职而让提拔我、帮助我的领导背负罪名,让现在和我一起工作的同志失去工作、失去幸福;更何况我的生活保障全部依靠鑫隆。为了不辜负领导的厚望,不辜负所以有恩有情的人,我必须刻苦学习,提高自己的业务素质,尽职尽责做好本职工作。任职以来我全身心投入,不放过任何学习机会,一方面,认真专研理论知识、看规程、

记标准、学文件、比方案、阅杂志、听规范,讨经验,不断充实自己的业务知识;另一方面,虚心向别人请教专业技术,鑫隆在短短的几年里共招聘、培养了20多位矿级领导,他们都很高的.理论水平和丰富的管理经验,他们都是我学习的好老师;还有广大职工群众,他们在实际操作方面有先进的技巧和经验,和他们多沟通,制定的制度可操作,编制的措施更完善。

今年以来,严格执行矿制定的干部入井制度,能够深入井下生产一线,做好生产协调、现场质量标准化达标、安全监督,对安全隐患,违章行为不讲情面严格处理。每次入井走一路、查一路、记一路,现场能处理的看着处理,不能马上处理安排限期并跟踪落实整改。一年来平均入井指标均能超额完成,为矿井安全生产尽自己最大努力。

建立健全了"一通三防"岗位责任制;进一步完善了各类规章制度;完善各种记录、台帐;及时填绘各种图纸;编制各项安全措施;及时上报各类报表、方案;加强职工培训,提高职工整体素质;配合有资质单位进行了一年一度的瓦斯等级鉴定。

通讯系统、产量监控系统已安装到位;人员定位系统和视频监控系统主系统基本到位,现在正在进一步完善;供水施救系统和压风自救系统也开始着手安装。

要搞好一通三防工作,必须全心全意依靠职工群众,与职工群众打成一片,凝聚成团结奋进的战斗集体,今年以来,我认真贯彻执行干部廉洁自律的有关规定,以身作则,深入群众,与职工同吃同做,勤沟通,多疏导,消除职工的逆反心理,使工作开展更顺利。

- 1、保证有积极的工作态度。
- 2、如果能力上有欠缺,宁可退位让贤也不能让煤矿毁在自己

手里。