

单位用电自查报告(模板5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

单位用电自查报告篇一

我县对无线电频率占用费基金的管理和使用严格执行省、州相关政策规定，并建立资金管理制度，规范专项基金管理，保障资金安全，做到专款专用、专项管理。截止20xx年底，我县共收到无线电频率占用费基金12.5万元整，其中20xx年财建[]20xx[]235号文件下达无线电频率占用费基金4.5万元整[]20xx年财建[]20xx[]193号文件下达无线电频率占用费基金4万元整[]20xx年财建[]20xx[]123号文件下达无线电频率占用费基金4万元整[]20xx年我县无无线电频率占用费基金下达。资金到账后，我局严格按照资金用途规范管理，无自行调整预算、改变专项资金用途及虚列预算支出、转移预算资金的情况发生。

截止目前，我局已使用无线电频率占用费基金44999.8万元，均用于缴纳小型无线电监测站机房电费、线路改建和维修等。剩余资金将全部用于无线电短波天线铁塔及相关电路改造建设。我县不存在挤占用挪用资金、虚报数额、擅自扩大开支范围、提高开支标准计划外项目支出或基本支出挤占资金的问题，资金使用完全符合规定。

我局及时对20xx年至20xx年的会计凭证、账簿、报表以及实物资产进行了认真核对和检查，重点核查了无线电频率占用费基金使用情况。经检查，我县完全按照制度规定做到专款专用，项目单位账目设置符合基本要求。资金使用按要求存

留原始凭证，凭证真实有效。

我县使用无线电频率占用费基金，充分发挥了资金的使用效益，确保了我县无线电监测站的正常运行，保障了无线电监测设备的日常监测工作。

通过开展此次无线电频率占用费基金专项清理工作，我县进一步认识到规范管理资金的重要性，在今后的资金使用中，将进一步完善资金管理制度，维护积极安全，真正做到专款专用，确保无线电频率占用费基金发挥推进无线电工作的支持作用。

单位用电自查报告篇二

宿舍是学生们的重要的生活场所，学生们睡在宿舍，重要的私人设备放在宿舍，所以宿舍的安全用电至关重要。有的同学宿舍私自使用大功率的电器，如：电吹风，电热锅之类的电器，这些都是不安全用电的现象。因此，了解宿舍的安全用电机制，认识到宿舍安全用电的重要性至关重要。以工学部十五舍为例，十五舍的安全用电主要包括位于一楼的用电总控室、每个宿舍的安全控制开关以及将照明电路，空调专用电路和插座电路分开控制的方法。一楼的配电室主要负责监控整个宿舍楼的用电情况，一旦出现危及宿舍线路的情况，配电室的熔断器便会自动熔断，断开整个宿舍的用电，保护宿舍的安全。以前有的同学不知道有空调专用插座，而是把空调插在了普通插座上，导致整个宿舍的普通线路负载过大，这时，如果没有一楼的配电室的熔断器及时熔断，那么便可能会导致宿舍线路出现烧毁，进而导致长时间的维修。

配电室还负责宿舍用电量的监控，以及空调插卡使用，可以说配电室负责的是整栋楼的保护。每个宿舍的安全用电主要是由如图所示的低压断路器和宿舍开关控制的。当宿舍出现漏电短路等情况时，断路器便会自动断开，保护宿舍的用电安全。有了每个宿舍独立的配电箱，当个别宿舍出现漏电等

情况时，只会出现个别宿舍的断电，不会导致整栋楼的断电，这减少了维修人员的维修次数，也保障了宿舍用电的稳定。

教学楼是学生们学习的重要场所，所以安全用电至关重要，如果因为不安全的用电导致教学楼停电或者是电气火灾，那对学生以及教师的安全都有重大的隐患。因此教学楼不仅配有用电箱，还配有消防设备，防止发生电气火灾。而且每个教学楼都规划有专门的安全通道，以防止发生火灾时得应急逃生。

实验室作为实验，研究的重要场所，其内仪器设备充满了不确定性，有的还具有一定的危险性，所以是电气安全的重点场所。尤其是电气实验室，在进行电气试验时，极易发生短路，漏电等不安全的情况。

实验室的用电安全主要由每个设备专门配备的保护器和总的断路保护器以及熔断器组成，因此只要个人注意实验安全，发生事故的概率便会极低，即使偶尔会发生仪器漏电等故障，每个设备的保护器也会第一时间做出反应，保护学生们的安全。

实验室内也配有消防设备，对于电气实验室，消防器大多为干粉灭火器或是黄沙

安全用电无论是在教学楼，宿舍和实验室都显得尤为重要，我们在生活中应该时刻保持着安全用电的概念。作为电气工程学院的学生，我们应该注意生活中的不安全用电的行为，必要时予以制止。

单位用电自查报告篇三

根据公司《关于开展施工现场临时用电安全专项整治行动的通知》的要求，为加强施工现场临时用电的'安全管理工作，防止施工现场发生人身触电伤害和电器事故发生，我项目部

积极参与开展临时用电安全专项整治行动，并联合监理对施工现场进行自纠自查行动。

参与活动的有监理单位人员、我项目部管理人员以及各工区施工现场负责人检查范围为施工现场、办公区及生活区。

具体检查情况如下：

一、检查我项目部施工现场临时用电方案情况：已编制并通过了公司审批及监理审批。

二、检查施工现场电工、焊工持证上岗情况：混凝土搅拌站电工及焊工均持有有效的建筑施工特种作业操作资格证并已在项目部备案，能够按照项目部动火作业管理制度作业。但发现个别焊工在动火作业时使用的动火证过期，对其进行处罚。

三、检查保护接零、保护接地、分级配电、逐级保护情况：

本项目砼拌合场施工用电由当地供电部门负责安装，三级配电、两级保护已到位，专用保护零线（pe线）已做电气连接；开关箱中设置有隔离开关，施工现场临时用电满足临时供电规范及要求。

四、检查办公区及生活区职工宿舍用电情况：发现办公区照明用电未与动力用电分开，且照明用电未接保护零线，对临电负责人下发了整改通知单限其两日内整改到位。

五、临电系统的验收与档案管理检查情况：施工现场临时用电方案是经技术负责人审批；临时用电系统在施工完成后通过了技术部门与监理单位及使用单位共同验收；相关临时用电资料均已归档。

就此次临时用电自纠自查行动中检查发现的隐患，我项目部

第一时间将各类隐患分类，整改责任落实到人，“定人、定时间、定措施”进行整改，由隐患整改责任人负责将隐患整改完毕后向项目部安全科回复，最后由项目部安全科组织相关人员进行复查验收。

通过此次专项整治行动，对施工现场临时用电情况进行了一次全面的检查，进一步完善了施工现场临时用电专项方案审核、验收、检查的管理工作，切实提高施工现场临时用电管理水平，加强了施工现场临时用电的管理力度，对这次检查发现的隐患，及时落实隐患整改责任，确保施工现场临时用电按照规定执行。坚决制止违规用电、违章用电，排除人的不安全行为和物的不安全状态，以防止触电事故的发生。

单位用电自查报告篇四

1、安全生产责任制

已建立安全生产责任制、经济承包合同、各工种安全技术操作规程，各级各部门已按要求执行，并按规定配备专职安全员，管理人员责任考核合格。

2、目标管理

制定安全管理目标，并进行安全责任目标分解。

3、施工组织设计

施工组织设计和专项施工方案经监理单位审核批准，已按要求进行落实到位。

4、分部分项工程安全技术交底

已对各工种进行了书面安全技术交底。

5、安全检查

有进行定期安全检查制定，对检查出事故隐患整改做到定人、定时间、定措施，

6、安全教育

进行安全教育制度，新入场工人进行三级安全教育，施工管理人员按规定进行年度培训，专职安全员按规定进行年度培训考核合格。

7、班前安全活动

建立班前安全活动制度，并进行班前活动记录。

8、特种作业持证上岗

各特种作业人员均有特种作业上岗证，持证上岗。

9、安全标志

施工现场安全标志布置总平面图，并按安全标志总平面图设置安全标志。

1、现场围挡

围挡的材料坚固、稳定、整洁，沿工地四周连续设置，高度高于1.8m

2、封闭管理

施工现场进出口设置大门和门卫，24小时门卫值班制度，门头设置企业标志。

3、施工场地

工作地面做硬化处理，道理排水畅通。

4、材料堆放

建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放，料堆挂名称、品种、规格等标牌。

5、现场住宿

施工作业与办公室、生活区明显划分，宿舍周边环境清洁卫生清理到位。

6、现场防火

有消防措施、制度，配备灭火器，有消防水源和消防栓，动火审批手续完整。

7、治安综合管理

生活区设置工人学习和娱乐场所，建立治安保卫制度，并进行责任分解到人。

8、施工现场标牌

标牌一图齐全，有宣传栏、读报栏。

9、生活设施

有厕所和食堂卫生责任制，卫生符合要求。

10、保健急救

设置急救保健医药箱，有急救措施和急救器材。

外电防护有专项施工方案，设置了安全防护措施；施工临时

用电工作接地与重复接地均规范要求设置；配电箱开关符合三级配电两级保护要求，做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱有门并加锁由专职电工进行维护和管理，配电箱有防雨措施；现场照明专用回路均设置电保护，灯具金属外壳作接零保护，潮湿作业使用36v以下安全电压；配电线路和电器装置等均按规范要求进行布置。

单位用电自查报告篇五

2. 环境学院实验室乱拉接线板，钢瓶放置不规范；
3. 化校一阶教室部分开关破损，容易漏电，触电；
4. 学校沿街出租房的土菜馆、百家饭馆烟道油垢太厚；
5. 沿街出租房的舞之美商店阁楼上住人。

1. 一教师科研实验室使用老式未封闭电炉；
2. 部分实验室外需增加灭火器数量，灭火器位置不够明显；
3. 部分员工宿舍内发现违章大功率电器；
4. 钱江湾42幢人防工程内缺少4条消防水带；
5. 部分地下车库内消防玻璃破损；
6. 消控7号主机被雷击损坏；
7. 体育馆西侧沿街出租房杜家香辣馆烟道油垢太厚；
8. 玉屏洲北面沿街出租房居住酒店筹备处员工。

针对上述问题，我校将责成相关部门进行整改，具体整改方

案另报。