

药店安全自查报告(实用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

药店安全自查报告篇一

根据市7月5日卫生局及相关单位安全生产检查的要求，确保医院安全生产工作持续良好，我院安全生产委员会认真执行检查精神，逐条领会，严格按照要求认真排查，解决存在的问题，现将自查情况汇报如下：

一、在接到文件后我院安全生产委员会组织相关人员对医院重点安全要求范围进行自查，先后对供电供水供暖设施、高压消毒锅等设施设备、检验科室、毒麻药品管理、急诊科、儿科门诊等重点部门和人员聚集科室进行检查，并要求所有科室进行全面自查，查找安全隐患，写出自查报告。

二、医院安全委员会组织健全，制度完善，人员责任分工明确，结合医院实际情况，具体做工作如下：

- 1、更换了部分疏散标记灯。
- 2、楼门厅安装了安全出口标记、应急照明灯。
- 3、配电室安装了应急照明灯，配备了灭火器。

改的要立即进行整改，对各楼通道，线路、科室开水、锅炉等情况争取主管部门意见限期整改或另有计划安排，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。

药店安全自查报告篇二

安全生产不是小事□xx养护工区认真学习文件《河北省公路恒达管理处关于做好元旦相关工作的通知》精神。为进一步加强工区安全生产，落实上级有关安全生产的各项要求，确保工区职工过一个愉快祥和的新年假期，以xx维修工区主任郭振宇为首的安全生产小组对此高度重视，把安全生产作为年底的首要任务。

工区安全生产小组深入调查，确保高效率，加强检查的针对性和有效性。在全面检查和彻底调查的基础上，对关键部件进行仔细检查：

确保波形梁钢护栏结构合理、安全可靠，护栏板、立柱、防堵块（支架）紧固件等部件齐全无损。护栏安装线条流畅，无明显变形、扭曲和倾斜。

严格按照《河北省高速公路日常养护管理制度》，对桥梁和通道进行定期检查和日常维护。以桥梁结构安全为重点，以承重构件为重点，对全线桥涵技术状况进行了全面调查，对桥梁伸缩缝、桥梁支座和锥形边坡进行了专项调查，确保桥梁安全运行。完善桥梁技术档案，确保桥梁定期检查，填写《桥涵经常检查记录表》，明确桥梁工程师职责，制定突发事件应急预案，特别是特大型桥梁。

高速路面作业具有一定的风险，这就要求养护人员严格遵守《养护作业安全规范》，熟悉安全操作制度和安全操作常识，确保施工机械安全调试后正常使用，努力工作，严格执行制度，让自己和司机放心。现场维修人员可按要求穿戴安全防护服等劳动防护用品，施工现场已设置明显的施工安全标志。除了夜间巡逻，一般不安排夜间施工。工区安全领导小组进行突击检查，对一线工作安全标准中的错误立即整改并严格执行。

工区安全小组成员前往发电机房、配电室、水泵房、机械库区，认真检查各种设备运行情况，并详细查看运行记录，确保机械设备各项指标在正常范围内，安全有序运行。

工区安全小组成员专门对办公室、财务室、食堂、空调设施、机械存放区的电源线安全隐患进行了调查，并做了详细的链接，从未遗漏，梳理了家中部分杂乱的'线路，更换了磨损的电线，并及时修复，确保了电力安全。

工区安全小组成员主要对设备存放区的保险柜、警卫设施、安全窗、门锁等安全防护设施进行检查，确保办公楼、宿舍安全窗完好，确保工区的人身和财产安全；此外，应对工作区域内的灭火器等消防设施进行实物检查，并进行操作示范，采取消防措施应对突发火灾。

工作区安全小组成员对食堂操作间和储藏室的每个卫生角落进行全面细致的检查，要求食堂工作人员严格控制食品原料的采购，严格禁止冰箱内过期食品，严格控制质量，保持食堂整洁，为员工提供健康安全的用餐环境。

安全小组成员分别对工作区域内的每辆车进行了具体检查，车辆线路是否老化，机油和刹车油是否在标定范围内，车内外卫生状况是否达标，车内灭火器是否完好，严格执行车辆保养，确保节日期间行车安全。

xx检修工区高度重视节前安全检查，力求全面细致的排查整改，横向到边，纵向到尾，不走过场，即查改，认真整改检查中发现的问题，彻底消除事故隐患。

药店安全自查报告篇三

安全生产自查自纠报告

武汉建工集团股份有限公司

二〇二一年四月

按照20xx年04月01日城建集团发布关于加强清明节期间集团安全生产工作的通知，市国资委关于转发《市安委会办公室关于加强清明节和五一期间安全生产工作的提示函》的文件要求，我项目部针对施工现场进行了一次全面安全生产大检查，并对这次检查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作，内容如下：

1、人员管控检查情况：

公园路部分地段与新城桃李郡售楼部车辆交叉，社会车辆繁杂，需要进行区域围蔽，发放车辆通行证。节假日前后做好人员往返登记信息。

2、深基坑作业情况：

目前各工区作业面，基坑作业已设置警戒线，对车辆人员行经路线进行警示，基坑抽排水正常，配备水泵，安全隐患处于可控状态。

3、施工现场临时用电安全状况：

各个工区、生活区、加工区施工现场配电设备良好，符合临时用电规范，做到了三级配电，二级保护。临时用电线路、配电箱、电箱内各电器元件进行了细致检查，确保动作灵敏可靠，临时用电设施的安全；施工机具机械检查调试情况良好，未发现问题。

4、检查安全制度建立情况：

检查项目部的安全生产管理制度落实情况，备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，各项操作规程情况良好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，保证建筑施工现

场安全生产的必要投入，不断改善施工现场安全生产条件。

5、安全隐患排查情况：

目前各工区24小时有管理人员留守，各区域预留井口已封闭，围挡完好，施工机械及人员已进行安全技术交底。

6、现场施工消防安全情况：

项目部对施工区、生活区消防设施进行检查，消防器材配备充足，但存在部分灭火器没有保护措施，将没有保护措施的灭火器放入灭火器箱内。生活区未发现大功率电器设备，宿舍内电路运行正常，未发现乱拉乱接电线。

7、现场施工洞口、临边防护情况：

项目部对施工区的洞口、临边防护进行检查，发现部分临时井盖破损严重的问题，对问题井盖进行更换。对所有的基坑边的临边防护安排工人进行维修，做好安全防护措施，保证工人在一个安全的施工环境下工作。

8、文明施工及其他情况：

施工现场围挡基本完好，场内的材料按照型号规格堆放整齐。存在建筑垃圾未及时清理，散落在道路上。要求队伍立即安排人员清理建筑垃圾，并用洒水车冲洗干净。安排专人每天清扫施工道路、生活区等地方，确保工人有清新整洁的卫生环境。

在现场检查后，项目经理根据检查中发现问题进行了总结性交底，全面加强安全生产管理，努力保障项目清明节和五一节假日安全生产工作平稳运行。同时项目还将针对作业现场个体安全防护、安全防护设施、并组织开展有关事故的安全警示教育培训，强化管理人员及作业人员事故防范的安全

意识，提高项目管理人员及作业人员的安全技能，不断完善项目事故预防管理体系，建立安全管理长效机制，坚决遏制事故发生。

药店安全自查报告篇四

我项目部根据“仲恺高新区规划建设局关于组织开展仲恺高新区xx年春节前建筑工程质量安全生产大检查的通知”文件精神，切实加强建设工程质量安全施工管理，坚持“质量为本，安全第一”的方针，确保工程的顺利进行。结合本工程实际施工情况，项目部于xx年1月13日由建设单位、监理公司和项目部成员组织所有施工人员对施工工地深入开展一次质量安全生产检查工作，对现场隐患进行排查现将检查情况和纠正措施汇报如下：

1、起重机械设备施工用电：

1) 存在问题：2栋宿舍楼物料提升机开关箱箱门损坏，接线凌乱。

2) 处理措施：对每一个电气开关控制箱内的`线路进行调整理顺，对损坏的开关箱进行修复，并作到班前班后检查，确认无安全隐患后方可供电投入施工。

2、起重机械设备：

a□物料提升机

1) 存在问题：1栋和4栋厂房物料提升机没有围护，各楼层没有安装安全门。

2) 处理措施：安装井架安全门，搭设井架出料平台及两侧防护

并规范井架操作人员。

b.塔吊起重机

1) 存在问题：个别塔吊下方有积水，用电分箱经常不关门。

2) 处理措施：派人定期清理积水，规范用电。

1) 存在问题：2栋宿舍楼脚手架加固不符合要求，厂房有部分安全网破损。

2) 处理措施：对外脚手架存在安全隐患处进行整改、加固，对安全网进行增加、修复，消除安全隐患。

1) 存在问题：3栋厂房2、3、4层楼梯没有防护，食堂电梯机房边楼梯没有防护栏杆，1、2、4栋厂房伸缩缝没有加盖板防护。

2) 处理措施：对楼梯没有防护栏杆和伸缩缝没有盖板防护处进行增加栏杆和盖板进行防护。

1) 存在问题：个别工人有私接电源现象。

2) 处理措施：不准工人私接电源和乱使用电器，项目部制定相关规章制度，对违返者予以重罚。

项目部严格入场人员教育制度，对进场作业人员进行入场登记和安全教育，并对各分项工程进行安全技术交底，各项安全教育和安全技术交底资料齐全，并有当事人签字。

特种作业人员必须全部持证上岗，不得带学徒，私自操作，塔吊等起重提升机械设备安装、拆卸、使用过程中必须有持证专业人员操作，大风天气严谨上机操作，做好固定措施，定期检查各部件运转情况，对违反规定者给以处罚，严格按

照特种作业安全施工方案施工。

总之，通过这次质量安全生产自查，使得发现的问题得以纠正，更清醒地认识到安全施工和工程质量的重要性，为了切实加强工程安全、质量、文明施工等管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我项目部将本着“以人为本”的原则，把安全与质量工作放在首位，安全、质量、文明施工并举，一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全责任事故“0”目标和工程质量最优质。

药店安全自查报告篇五

- 1、安全生产管理组织机构
- 2、安全监督管理办法
- 3、安全管理应急预案

按照要求，我们在项目部范围划分了责任管理，对一些双重管理的部位明确管理界限，消灭死角。通过分解落实到人，结合各自岗位的安全契约，做好日常检查和管理，减少事故的发生。

二、基础管理工作

- 1、项目部牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。
- 2、认真学习法律法规及相关规定，进一步落实各级安全责任制，做好各工程的安全交底工作，严格执行安全操作规程，加大对工人的安全生产教育和培训，进一步完善安全管理资料的规范化。

3、建立和推行工伤保险制度，项目部为监理人员办理工伤保险，把工作保险同施工安全管理有机地结合起来，进一步提高从业人员的安全保障。

三、安全监督管理

1、安全资料管理

施工现场是安全生产监督管理的重中之重，杜绝现场隐患，提高防范能力是抓好安全工作的根本，所以在这次活动中我们结合专项整治工作，狠抓现场组织领导、制度落实，排查各种事故苗头，落实现场防护措施。对专项治理的重点：可能会引发施工坍塌、脚手架倾覆、围墙倒塌等易造成群死群伤事故的施工现场及拆除作业、吊装作业、架空作业等施工现场重点防范，重点监控。加强外来施工人员的安全管理。项目部加强对外来施工队伍的安全教育监督检查，及时发现和纠正违章作业和违纪行为，对严重违章违纪的队伍坚决予以通报并要求其整改。

本次“安全生产月”活动，对增强全员安全生产意识，促进项目部建设工程安全生产管理，提高施工现场安全防护水平等方面取得了一些成绩。但是，我们也清醒地认识到项目部建设工程安全生产管理工作仍然存在着不少问题和薄弱环节，在以后工作中我们必须加大管理力度，踏实努力工作，努力提高整体管理水平，并侧重抓好以下几点：

1、巩固、发展、提高“安全生产月”的成果，在长效管理上做*，努力实现全年安全工作目标。

2、进一步加强思想认识的提高，尤其是安全第一责任人的思想认识提高。督促施工单位进一步健全安全组织机构，配齐配强安全专职人员，完善各项安全管理制度，落实安全生产责任制。

3、认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，进一步落实监理安全生产责任，形成齐抓共管的良好局面。

4、继续加大安全监督管理，杜绝群死群伤的恶性事故。对于安全管理差的工程项目，要整顿和提高，整改不到位，面貌不变化，坚决不放手。