

最新消防安全自检自查报告及整改(大全8篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

消防安全自检自查报告及整改篇一

大学校园安全工作，重于泰山。为落实海教安11号文件《关于立即开展冬季防火安全大检查的通知》精神，切实加强校园安全工作，维护正常教学秩序，我x于xx月xx日召开专门的会议，对安全防火工作做了认真、细致的部署，明确分工，落实了责任。各学校和x教办对学校冬季防火安全工作进行自查，现将检查工作报告如下：

x教办成立了助理为组长，以安监员、工会主席和各校长为成员的防火安全自查工作领导小组，各单位成立以校长为组长，安保处（室）、总务处、德育处领导为成员的自查组，在各校园自查自纠的基础上，镇教办展开督查整改。

各学校安全自查工作领导小组，会同各器材室、专用教室负责人及各班主任，通过认真分析研究，排查消防隐患，确定安全检查的重点目标，要害部位，再次明确消防安全责任。将食堂、宿舍、实验室作为重点部位，将用电、用气、用油作为主要领域，在普查基础上突出重点。

学校十分重视对师生进行冬季消防安全知识的宣传，各单位组织教师学生观看消防四个能力建设宣传片，依据镇提供的消防知识题集，进行消防知识的学习、宣传以及知识竞赛。还利用一切宣传工具，如板报、班会、广播对学生进行冬季消防全知识宣传，使全镇师生的冬季安全防范意识明显得到

加强。

(1) 各校消防设施使用标志不全或不够明显，责任还没明确到具体人。各单位要进一步细化工作，消防设施的安全使用责任要更具体明确。

(2) 陈旧建筑没有设计消防栓箱，如角斜中学育鸿楼。保障育鸿楼周围50米内有消防栓箱或在大楼附近增设地面消防栓。

(3) 陈旧建筑内部电线线径较小，不能使用较大功率的电器，如角斜小学教工宿舍楼。教工立即停止使用大功率电器。

消防安全自检自查报告及整改篇二

为落实学校“各单位、各部门要认真全面开展一次消防安全大检查的通知”要求，体育部相关负责人对体育部所负责各教学区域和各个体育场馆及库房的消防安全工作进行了自查，现对自查中发现的问题报告如下：

一、体育部所负责各教学区域和各个体育场馆及库房消防设备和紧急通道等安全保障，均达到国家及学校的相关规定。

二、经仔细排查，体育部部分场地存在以下安全隐患：

1. 体测中心（原合堂教室）电路经多年维修至今仍未彻底解决，经常无故断电又无故来电，而且线路老化、布局繁乱，存在混电引起火灾的隐患。

2. 田径场排水沟塌陷。

3. 田径场看台东侧仓房北墙出现裂痕。

4. 南区篮球场南二片、南区排球场北一片水泥场地凸起，已无法使用，影响正常教学。

体育部

2012-9-11

消防安全自检自查报告及整改篇三

安全进行了认真自查，现将状况作以下汇报：

本会所现有安全出口三道，楼内走廊、双向楼梯及员工通道出口无任何杂物，确保消防通道畅通；通向楼外的过道和出口全部安装有“安全出口指示牌”和“应急照明灯”

1、会所楼内共安装15盏“应急照明灯”和17盏“安全出口指示牌”，全部能正常使用，以确保断电时应急照明和指示出口方向。

2、消防栓共安装了9道，且都能正常使用，本会所也曾组织人员对消防栓进行了全面性的认识、了解和实际操作的演练。

3、灭火器，本会所使用的灭火器全部为“干粉”灭火器，总共配备了30个；在此次自查中，现有的30个灭火器都在有效期内。

4、防火门总共安装了两道，前期消防大队的来检查时出现关掉不到位的情况，后期经过整改，此刻防火门已全部关掉到位。

5、喷淋和防排烟系统都正常工作，火灾报警控制器也显示“报警系统正常”。

6、消防池、喷淋管道、消防栓管道及开关、阀门全部完好无损。

7、所有的电路管道都以穿管的形式来完成。

在原有的消防知识基础上，对员工个性是管仓库和看包房的人员进行了灭火知识的抽查，对全体员工怎样在火灾过程中疏散人员和自救逃生作了抽查。

消防安全自检自查报告及整改篇四

根据消防大队和社区关于开展消防安全专项检查的通知，迅速针对消防安全工作开展一次安全隐患大排查的要求。按照宾馆总经理指示，为落实宾馆消防安全工作，切实消除火险安全隐患。宾馆由但文均为组长带领保安部、客房部负责人及消防工作人员对宾馆所属各部门区域进行了消防安全大检查。具体检查情况如下：

- 1、检查消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责。
 - 2、检查各部门、各岗位的消防安全责任人。
 - 3、以“谁主管，谁负责”为原则，做到安全管理责任到人，安全管理制度、应急预案完备齐全。
 - 4、检查消防安全档案管理，各岗位安全值班记录情况良好。
- 1、检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。
 - 2、检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用情况良好。
 - 3、检查各区域消火栓、自动喷淋探头，水压正常、配件齐全，清洁保养、检查情况良好。
 - 4、检查宾馆各区域配置的abc干粉灭火器，检查情况良好，无失效、过期情况。

- 5、检查消防广播、音像切换系统情况正常。
- 6、检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道无堵塞、围占现象，防火门、闭门器使用情况正常。
- 7、检查消防稳压泵压力情况，达到压力标准。
- 8、检查宾馆湿式报警阀的信息反馈情况，一切正常。
- 9、检查宾馆各分区信号阀反馈情况，一切正常。
- 10、检查宾馆各区域的烟感信息反馈情况，一切正常。

（一）、存在的主要问题

- 1、配电柜有一组线烧焦，需要工程部检查整改。
- 2、电梯机房里不能堆放一些维修材料和圣诞用品，需要整理。
- 3、每星期的消防检查与登记还需要加强管理，强调登记时间为一周。
- 4、有部分消防栓水带还未更换完成，需要尽快换头补充。

（二）、整改措施：

宾馆针对排查发现的问题做出如下整改措施。

- 1、各部门在每天的班前会议上都必须强调每位员工加强消防安全的预防和防治工作，牢固树立“安全第一”的观念。
- 2、对各部门检查发现的问题各部门针对存在的隐患立即整改，杜绝安全隐患。
- 3、保安部加强检查消防设施、设备的运行情况。

消防安全自检自查报告及整改篇五

根据公司文件要求，我部组成以项目管理部经理为组长，副经理为副组长，管理部各部门负责人为组员的消防安全检查组，对项目管理部下属的四个项目部进行了检查，现将检查情况汇报如下：

1、各项目部建立了消防安全责任制，明确了消防安全第一责任人，成立了消防安全领导小组，建立了施工现场消防安全制度，制定了相应的施工现场消防、电力、易燃易爆物品管理制度和操作规程。

各项目部按要求建立了安全生产费用核算和使用计划，未发现安全生产费用的挪用情况。

2、对各项目部办公区、生活区进行安全隐患排查。部分项目部消防设备不足，已整改并上报项目管理部。

1、各项目部施工现场的特种作业人员持证状态良好。对电焊和气焊等具有火灾危险作业人员的持证情况进行了重点检查。没有发现无证操作人员。施工现场的电气设备没有及时维修，已责令限期整改。

2、完善了施工现场动火审批程序。对施工现场的`搅拌站、制梁场、油库、炸药库、农民工宿舍、食堂、现场办公室等进行了检查。对拌和站未安装避雷设施的限期进行安装。消防设备不足的油库、炸药库被责令补充。

3、在对民工宿舍消防设备进行检查时，发现部分灭火器失效，应限期更换。检查过程中，不符合要求的消防设备不允许使用。

各项目部根据需要制定了消防安全应急救援方案、应急救援队伍和应急救援人员，配备了相应的应急救援设备，组织了

消防演习，并按要求开展了消防安全知识宣传培训，特别是对平民职工进行了安全使用火、电、气、油、逃生、自救等防火常识普及。

经检查，各项目部消防安全无重大隐患，处于控制之中。但我们管理部门将加强监督检查，确保不发生重大安全责任事故。

消防安全自检自查报告及整改篇六

根据xx区卫生局《卫生系统消防安全检查实施方案》和《卫生系统安全生产百日整治行动实施方案》的通知要求和部署，我们对我中心进行了消防安全自查，现将我中心消防安全自查情况报告如下：

我中心收到文件后，医院领导立即召开会议，学习文件精神，提高认识，落实责任，精心安排工作，确保医院消防安全工作的顺利开展。

消防安全是我们中心工作的重要组成部分，是人民财产安全的重中之重。为此，我中心成立了以中心主任为组长，秘书为副组长，各部门负责人为成员的消防安全领导小组。总务科全面负责日常消防安全工作。建立健全消防安全教育、培训和检查、安全疏散设施管理、消防和用电安全管理、易燃易爆危险品管理等制度。

中心制定安全教育培训计划，定期对员工进行安全教育，使医务人员和全体员工了解本部门的火灾隐患和防火措施，报警，使用消防器材，掌握扑救初起火灾和疏散病人的方法。

根据中心的实际情况，制定灭火和火灾应急预案，明确灭火和患者疏散的要点和注意事项。

1. 医院设有安全出口，楼内走廊和出口无任何杂物，确保消

防出口畅通。楼梯出口处有“安全出口”的指示。

2. 消防器材设备:我中心有11个灭火器(其中5个超过使用寿命),其他处于正常工作状态。有5个消防栓处于正常工作状态。

3. 医院氧气安全,能严格按照氧气操作规程操作,氧气瓶直立固定,氧气瓶开关、仪器不漏气,医务人员能定期检查,保持氧气瓶清洁和安全输氧。

4. 中心没有使用大功率电器,电线线路完好。

5. 消防安全应急演练尚未到位。

消防安全自检自查报告及整改篇七

根据xx县人民政府消防安全委员会《关于印发[]xx年全县今冬明春火灾防工作实施方案》的通知》(荥消安[]xx[]9号)文件要求,我镇认真开展“今冬明春”、“岁末年初”火灾防控安全大检查工作。现将本月工作开展情况小结如下:

镇党委政府高度重视今冬明春安全生产工作,根据文件要求。成立了以镇党委书记余川、镇长姜光远为组长,其它党委成员为副组长,各村书记、主任,镇直各部门、企事业单位负责人为成员的今冬明春火灾防控安全领导小组,明确各部门职能职责,务求大检查各项措施落到实处,确保今冬明春不发生火灾事故。

镇党委政府根据今冬明春火灾防控工作的实际和各条块情况,制定了切实可行的今冬明春火灾防控安全大检查实施方案。由镇分管领导牵头,按照分管行业和领域按照职责分工,分成多个检查组:

三是组织文化站、交管办、国土所、派出所、各村(社区)

等负责对网吧、场镇等人员密集场所、学校校园、食品卫生、道路交通、燃气和天然气管道、建筑施工等安全进行安全检查。力求进行拉网式大检查不留死角，发现安全隐患要立即落实措施、经费、人员、责任进行整改。一时不能整改的.要求采取强力措施，加以防控；该停产的要停产、该限期整改的必须限期整改到位，在镇属权限内不能整改的马上按要求向相关部门上报，并落实防控措施，加强巡查监控，确保全镇“今冬明春”、“岁末年初”安全。

检查组根据镇党委、政府安排部署和实施方案规定，在本月发放“今冬明春”、“岁末年初”火灾防控宣传资料5000余份，各村居led显示屏滚动播放火灾防控宣传标语，安全大检查中共计发现各类安全隐患共计4余条（处），现场责令整改4条（处），切实将消防各类隐患消除在萌芽状态，加强了未处置隐患的巡查监控，尤其对老城区火灾防控进行重点巡查、督查，保证了正常生产经营秩序。

针对当前形势和检查中发现的问题，检查组对各生产经营单位提出了严格要求：

一是必须落实企业主体责任，加强领导，明确责任；

二是采取强有力措施，集中精力。认真抓好自查自纠工作，切实消除安全隐患。

消防安全自检自查报告及整改篇八

根据12月12日会议精神，我项目部以“重安全，保平安”为常抓不懈的一项重要工作，为确保我项目部所有员工的安全，我们牢固树立了“安全第一，责任重于泰山”的观念。为了认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》，我项目部遵照学校领导指示，对我内的建筑等消防安全进行了拉网式的自查，现将自查情况报告如下：

根据消防部门的精神，我项目部开展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法，针对现场的各项设施进行全面的全面的安全大检查。同时，我们对检查的结果进行了记录，并要求同查人员一起认真填写好排查记录。真正做到心中有数，消灭死角，杜绝各项隐患。

1、我项目部将消防安全纳入日常教学内容，每隔一个月都开展消防安全主题活动，通过主题活动来加强教现场所有民工的`消防安全知识，同时还开展了“消防演练”活动，在活动中让民工知道如果发生火灾的时候应该如何进行自救。

2、我项目部以班组为单位，建立消防安全宣传教育活动室，在每一次的消防主题活动期间向民工播放《火灾预防与自救》的光碟，让民工接受消防安全教育。

3、我项目部每次“消防安全”知识答卷活动，把每次的消防知识学习内容通过试卷的形式让全体民工再次加深对消防安全知识的掌握。

我项目部消防安全工作取得了一些成绩，但离上级领导部门的要求还有些差距。当是，我相信，在今后的工作中，我们会继续努力，加强宣传工作力度，提高全民消防意识；定期、不定期认真开展好防火值班安全检查，永远杜绝火灾的发生。